

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, EMERGENCIAS Y MEDIO AMBIENTE PARA CONTRATAS - PLANTA MERCK TRES CANTOS

Está usted accediendo a una Planta Industrial de Producción Farmacéutica Biotecnológica, es imprescindible que **lea y comprenda** este documento y siga todas las normas de seguridad, medio ambiente y calidad establecidas. En caso de duda solicite más información a su responsable de Merck.

RIESGO	INDICACIONES - MEDIDAS PREVENTIVAS
ATROPELLO. Circulación de vehículos / carretillas. 	• Circule por las zonas habilitadas. En caso de tener que trabajar o permanecer en zona de riesgo señalice / acote dicha zona y use ropa de alta visibilidad. • El acceso de vehículos a la zona de carga y descarga de materiales debe ser autorizado por el Servicio de Recepción. • Extreme las precauciones en los cruces y vías compartidas por vehículos y peatones. Utilice los viales y pasos para peatones habilitados.
RIESGO ELÉCTRICO. 	• La instalación eléctrica sólo puede ser manipulada por el personal autorizado. • Deben utilizarse los EPIs apropiados a cada tarea (guantes aislantes, pantalla de protección etc), así como herramientas adecuadas (aislantes). • Sitúe los cables fuera del paso de vehículos o personas, y lejos del agua o fuentes de calor. • Utilice enchufes con las clavijas en buen estado. • Está prohibido utilizar cables eléctricos en mal estado, así como conectarlos directamente a la toma de corriente. • Deje los cuadros eléctricos protegidos y cerrados al finalizar los trabajos en su interior. Nunca deje un cuadro o instalación eléctrica abierta si no está presente. • Comunique cualquier deficiencia al responsable de Merck de los trabajos. • En caso de riesgo de exposición a energías peligrosas (eléctrica, neumática, mecánica, etc.) en la intervención de instalaciones o equipos, debe aplicarse el procedimiento de consignación y señalización (lockout/tagout). • Los elementos de consignación y señalización solo pueden ser aplicados y retirados por personal de Merck y contratistas autorizados.
RIESGO QUÍMICO. En nuestras instalaciones hay sustancias químicas peligrosas. 	• Prohibido manipular sustancias químicas si no conoce su naturaleza ni cuenta con la información, formación ni EPIs necesarios. • Es obligatorio disponer de la ficha de datos de seguridad de las sustancias a manipular. Use los EPIs según lo indicado en la mencionada ficha. • Antes de introducir una sustancia en nuestras instalaciones debe informar con anterioridad a su responsable de Merck y aportar la ficha de datos de seguridad. • En caso de salpicadura lávese con agua durante 10 minutos y acuda al médico si es necesario. • Todas las sustancias químicas deben estar etiquetadas e identificadas. • En caso de derrame avise inmediatamente a su responsable de Merck. • No tire sustancias químicas por el desagüe o alcantarillado. • Los residuos químicos, así como los envases vacíos que los hayan contenido deben eliminarse convenientemente como residuo peligroso. • Extreme la precaución con botellas / botellones a presión. No los golpee o ruede por el suelo. Deben transportarse en carros y estar sujetos firmemente. • Extreme la precaución con gases asfixiantes (nitrógeno) en atmósferas cerradas. En caso de fuga abandone inmediatamente la zona y avise a su responsable de Merck.

RIESGO BIOLÓGICO 	En el laboratorio de microbiología, la sala de microorganismos está clasificada como una instalación con nivel de contención 2. Por ello, el acceso queda restringido exclusivamente al personal autorizado, formado y expresamente habilitado. Antes de realizar cualquier trabajo en esta sala, tendrá que ser informado sobre los riesgos específicos, las normas de acceso y las medidas preventivas aplicables. Será obligatorio cumplir en todo momento las instrucciones recibidas, utilizar los equipos de protección individual (EPI) establecidos, respetar la señalización y los procedimientos vigentes, y no manipular microorganismos, equipos o materiales biológicos sin autorización. El incumplimiento de estas medidas podrá implicar la suspensión inmediata de los trabajos y la retirada de la autorización de acceso.
RIESGO DE INCENDIO – EXPLOSIÓN 	- Para cualquier trabajo en caliente (corte, soldadura, llama abierta) es necesario solicitar un permiso escrito. Para estos trabajos debe tener medios de extinción en proximidad y despejar la zona de elementos combustibles / inflamables. Si no es posible retirarlos se deben cubrir/ proteger con elementos ignífugos. - No obstruya nunca medios de lucha contra incendios (BIEs. Extintores- emergencia) - Está prohibido fumar en las instalaciones salvo en la zona habilitada junto al puesto de entrada principal.
RIESGO DE CAÍDA AL MISMO / DISTINTO NIVEL 	- Mantenga el orden y limpieza en todo momento. - Uso obligatorio de pasamanos. No use el móvil mientras baje o suba escaleras. - Los equipos que utilice (escaleras, plataformas, andamios) deben estar en buen estado, compruébelo antes de usarlos. Como norma general, debe usar equipos de su empresa, nunca de Merck. - Para trabajos con riesgo de caída en altura (más de 2 m) deben utilizarse medios de protección colectiva o individual adecuados (arnés anclado). Es obligatorio solicitar un permiso de trabajo escrito para realizar el trabajo - Balice y acote la zona en caso necesario. - El acceso a las cubiertas está prohibido salvo personal autorizado.
ESPACIOS CONFINADOS  ESPACIO CONFINADO	- El acceso a espacios confinados está prohibido salvo que se cuente con permiso de trabajo escrito. - No se pueden realizar trabajos en solitario. - Debe contarse con la presencia de un recurso preventivo durante todo el trabajo y vigilancia exterior. - Un espacio confinado puede contar con riesgos diversos, tales como asfixia, atrapamiento, ambiente extremo etc. - Se debe asegurar la comunicación en todo momento entre el personal que realiza los trabajos y el personal que realiza la vigilancia.
CONDUCCIONES Y ELEMENTOS A PRESIÓN (Proyección de elementos y contacto térmico) 	- En nuestra instalación hay conducciones y elementos a presión, así como a alta temperatura (red de vapor etc). No los manipule. - Los trabajos sobre estas instalaciones deben contar con permiso de trabajo y la propia instalación debe estar libre de riesgos. Se deberá aplicar la consignación necesaria. - Se deberá contar con los EPIs apropiados, por ejemplo, pantalla de protección facial y guantes en caso de intervención sobre instalación de vapor.

CARGAS SUSPENDIDAS /RIESGO DE CAÍDA DE MATERIAL 	• Prohibido situarse bajo cargas suspendidas (carretillas, obras etc.). • En caso necesario acotar y delimitar la zona de trabajo para evitar el tránsito de personas. • Use elementos para sujetar herramientas y evitar su caída (cinturones o similar). • No deje cargas suspendidas sin vigilancia. • Precaución en zonas de almacenamiento en estanterías. Las cargas deben estar aseguradas y retráctiladas.
GESTIÓN DE RESIDUOS 	• Los residuos peligrosos y no peligrosos deben gestionarse según legislación vigente • Antes de iniciar cualquier trabajo en las instalaciones debe coordinar con su responsable de Merck como se gestionarán los residuos • Salvo acuerdo con Merck, los residuos deberá gestionarlos a través de su empresa. • En las instalaciones de Merck Tres Cantos, La segregación de los residuos es una prioridad absoluta, para ello existen contenedores señalizados para cada tipo de residuo. • Es obligatorio segregar y depositar los residuos en los contenedores apropiados para ello • Si tiene dudas con la gestión de residuos comuníquese a <u>su persona de contacto de Merck</u>. • Merck se reserva el derecho de actuar según considere oportuno hacia la Empresa que incumpla estas indicaciones.
DERRAMES	• Usted está en un centro que tiene implementado un Sistema de Gestión Medio Ambiental Según Norma ISO 14001, es muy importante que en todo momento se evite la contaminación de aguas y suelos. • En caso de producirse un derrame avise inmediatamente a su responsable de Merck. • No elimine sustancias químicas por desagües o alcantarillas.
ENERGÍA 	• Usted está en un centro que tiene implementado Sistema de Gestión Eficiencia Energética según ISO 50001, es muy importante que controle y minimice el consumo de energía en todo momento dentro de las instalaciones. • Si prevé un consumo de energía importante en sus trabajos dentro de la instalación, debe notificarlo previamente a su responsable de Merck para que se tomen las medidas oportunas.
CONSUMO DE RECURSOS NATURALES 	• Usted está en un centro que tiene implementado un sistema de gestión Medio Ambiental ISO 14001 y controla el Ciclo de Vida de su producto, por tanto, es muy importante minimizar y controlar el consumo de recursos naturales como el agua o materias primas. • Si prevé un consumo considerable de estos recursos en su trabajo dentro de las instalaciones, debe notificarlo previamente a su responsable de Merck para que se tomen las medidas oportunas.
EMERGENCIAS 	• En caso de observar un conato de incendio, explosión, derrame o escape de un producto químico, o en caso de accidente, comuníquelo al personal de Merck en caso necesario. • Haga uso de los pulsadores de emergencia en caso de necesidad justificada. • En caso de activarse la alarma de evacuación: ✓ Deje su equipo en estado seguro si es posible. ✓ Abandone el edificio junto al personal del mismo. ✓ No utilice ascensores. ✓ Diríjase al punto de reunión situado en la Garita de Vigilancia (punto número 8). ✓ Indique al responsable del punto de reunión su nombre y la empresa a la que pertenece. ✓ Permanezca en el punto de reunión 8 hasta recibir nuevas instrucciones.

EPIS Los Equipos de Protección Individual serán adecuados a las tareas a realizar. Se recogen aquí los EPIs generales. En caso de duda consulte.	
SECURITY 	Por seguridad, esta instalación dispone de cámaras con grabación. Entra usted a una zona videovigilada. Puede ejercitar sus derechos de protección de datos enviando un email a EHS_contacta_TresCantos@merckgroup.com Es imprescindible llevar la tarjeta de acceso siempre visible.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA NORMA DE SEGURIDAD Y/O MEDIO AMBIENTE, SE LE PUEDE REQUERIR QUE ABANDONE NUESTRAS INSTALACIONES Y SERLE DENEGADO EL ACCESO PERMANENTEMENTE.	

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DE SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE - EFICIENCIA ENERGÉTICA Y EMERGENCIAS DE LA PLANTA DE MERCK EN TRES CANTOS.	
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE ALGUNA NORMA DE SEGURIDAD Y/O MEDIO AMBIENTE, SE LE PUEDE REQUERIR QUE ABANDONE NUESTRAS INSTALACIONES Y SERLE DENEGADO EL ACCESO.	
NOMBRE Y APELLIDOS:	
EMPRESA:	
FECHA:	
FIRMA:	