

	anyonyiada usarada	
	apropriado, usando	
	calor, pressão e	
	possivelmente vapor.	
	Seu símbolo é	
	representativo de um	
	ferro de passar roupas.	
	Dividem-se em	
	limpeza a seco	
Cuidados	profissional, processo	
	por meio de	
	tratamento em	
	qualquer solvente	
	(exceto a água) e	
	limpeza a úmido	
	profissional, processo	
	de limpeza a úmido	
Têxteis	utilizando tecnologias	
Profissionais	especiais (limpeza,	
	enxague e	
	centrifugação),	
	detergentes e aditivos	
	para minimizar os	
	efeitos adversos. É	
	utilizado a formato de	
	um círculo para	
	representação do	
	'	
	símbolo gráfico.	

Quadro 1: Símbolos gráficos de manutenção e conservação têxtil

Fonte: Adaptado da ABNT NBR NM ISO 3758. [27]

categorias Dentro de cada uma das apresentadas os símbolos gráficos são acrescidos informações numéricas referentes temperatura de lavagem em graus Celsius ou com linhas horizontais abaixo dos símbolos representativos de processo suave ou muito suave (Figura 2) e com pontos que se referem também à temperatura só que nos processos de secagem e passadoria, esse varia de um único ponto (temperatura baixa) até quatro pontos (temperatura muito alta) (Figura 3). Ainda, a cruz de Santo André sobreposta a qualquer um símbolos gráficos presentifica que o tratamento representando por esse símbolo não é permitido (Figura 4).




Figura 2: Símbolo gráfico representativo de processos suaves (esquerda) ou muito suaves (direita)

Fonte: ABNT NBR NM ISO 3758. [27]




Figura 3: Símbolo gráfico representativo de processos de temperatura de secagem e passadoria – de muito baixa até muito alta

Fonte: ABNT NBR NM ISO 3758. [27]



Figura 4: Símbolo gráfico representativo de tratamento não permitido
Fonte: ABNT NBR NM ISO 3758. [27]

Observando símbolos os aráficos apresentados em etiquetas para manutenção e conservação de têxteis, percebe-se que todos tem um nível de abstração muito elevado e com formas ambíguas para o entendimento específico alguns processos. De acordo com as recomendações e parâmetros apresentados para desenvolvimento de um símbolo gráfico compreensivo, a simbologia de manutenção têxtil apresenta excelência em alguns pontos e fraquezas em outros.

A simbologia se adequa nos critérios de legibilidade, devido ao fácil entendimento da forma do símbolo (mas não necessariamente de seu significado referente à tarefa/ação/processo),