







Yessica H. Bogado S.

yessica.bogado@ucap.edu.py Centro de investigación en Ciencias, Tecnología e Innovación Avanzada (CICTIA)

Gregorio A. Guerrero M.

ariel.guerrero@pti.org.py
Centro de Innovación en
Automatización y Control (CIAC)

Walter R. Benítez D.

walter.benitez@ucap.edu.py
Centro de investigación en Ciencias,
Tecnología e Innovación Avanzada
(CICTIA)

Mario E. Arzamendia L.

marzamendia@ing.una.py
Laboratorio de Sistemas Distribuidos
(LSD)





Tabla de contenido

	Introducción
	Desarrollo
3	Resultados
4	Conclusiones






Tabla de contenido

	T 4 T	• /
1	Introduc	cción
	Inti out	

- 2 Desarrollo
- 3 Resultados
 - **Conclusiones**



Las inspecciones de líneas eléctricas juegan un papel de suma importancia en el compromiso de mantener la calidad en la transmisión y distribución de la energía eléctrica entregada al estar totalmente relacionada con el mantenimiento preventivo.





Tipos de inspección



Patrullaje a Pie



Vehículos Aéreos Tripulados



Robot Escalador



Ventajas

- Menor tiempo.
- Es económico.
- Menor uso de recursos.
- Bajo riesgo.

Desventajas

Poca autonomía



Inspecciones con Vehículos Aéreos No Tripulados en el mundo.





www.aibotix.com

www.endesa.com





Tabla de contenido

	Introducción
	Desarrollo
3	Resultados
4	Conclusiones





Tabla de contenido

Introducción

2 Desarrollo


Resultados

Conclusiones





Hardware




Software







Hardware



Software



Elementos del hardware

Estación Terrestre



Cuadricóptero







Elementos del hardware

Cuadricóptero



www.quadrocopter.com

Armazón

Batería

Motores y hélices

ESC

Sensores

Microcontrolador

Transmisor de video



Elementos del hardware

Cuadricóptero



www.gensaceusa.com

Armazón

Batería

Motores y hélices

ESC

Sensores

Microcontrolado

Transmisor de video



Elementos del hardware

Cuadricóptero



Armazór

Batería

Motores y hélices

ESC

Sensores

Microcontrolador

Transmisor de video





Elementos del hardware

Cuadricóptero



www.hobbyking.com

Armazór

Batería

Motores y hélices

ESC

Sensores

Microcontrolador

Transmisor de video



Elementos del hardware

Cuadricóptero: ESC (Electronic Speed Control).







Elementos del hardware

- Acelerómetro
- Giroscopio
- Magnetómetro
- Barómetro
- GPS (Global Positioning System)

Cuadricóptero

Armazón

Batería

Motores y hélices

ESC

Sensores

Microcontrolador

Transmisor de video





Elementos del hardware



www.atmel.com

Frecuencia de operación máxima: 16 MHz

Tamaño de memoria: 256 kB

Bus de datos: 8 bits

Numero de temporizadores: 6

Cuadricóptero

Armazón

Batería

Motores y hélices

ESC

Sensores

Microcontrolador

Transmisor de video





Elementos del hardware

Estación Terrestre

PC

Receptor de video

Módulo Xbee



www.hobbyking.com

Cuadricóptero

Armazón

Batería

Motores y hélices

ESC

Sensores

Microcontrolador

Transmisor de video





Elementos del hardware

Estación Terrestre

PC

Receptor de video

Módulo Xbee



Cuadricóptero

Armazón

Batería

Motores y hélices

ESC

Sensores

Microcontrolador

Transmisor de video



Elementos del hardware

Estación Terrestre

PC

Receptor de video

Módulo Xbee

Piloto

Radio Control








Elementos del hardware

Estación Terrestre: Radio control.




- Roll
- Pitch
- Sustentación
- Yaw
 - controlador


Micro

- 5. Control de altura
- 6. Control de posición

Señal de salida PWM del receptor



Mínimo valor (1000µs)




Máximo valor (2000µs)



Controlador de vuelo empleado


CRIUS AIOP V2.1







Hardware




Software





Hardware




Software





Modelado de la planta

Un modelado es la representación abstracta, conceptual, y física de fenómenos, sistemas o procesos a fin de analizar, describir, explicar o simular esos fenómenos o procesos.



Sustentación Fuerza de sustentación

Roll Torque del Roll

Pitch Torque del Pitch

Yaw Torque del Yaw






Modelado de la planta

Modelo de Newton-Euler

Los agentes que influyen en la aerodinámica del cuadricóptero son:





Modelado de la planta

Rotación por ángulos de Euler



Fuente: The Aerospace Euler Angles Greg Horn - YouTube



Modelado de la planta

Rotación por ángulos de Euler



Fuente: The Aerospace Euler Angles Greg Horn - YouTube





Modelado de la planta

Modelo de Newton-Euler

$$\dot{\zeta} = \begin{cases} \dot{x} = \frac{U_1}{m} (s_{\psi} s_{\phi} + c_{\psi} s_{\theta} c_{\phi}) \\ \dot{y} = \frac{U_1}{m} (-c_{\psi} s_{\phi} + s_{\psi} s_{\theta} c_{\phi}) \\ \dot{z} = c_{\theta} c_{\phi} \frac{U_1}{m} - g \\ \dot{p} = \frac{I_{YY} - I_{ZZ}}{I_{XX}} q r - \frac{I_{TA}}{I_{XX}} q \Omega + \frac{U_2}{I_{XX}} \\ \dot{q} = \frac{I_{ZZ} - I_{XX}}{I_{YY}} p r - \frac{I_{TA}}{I_{YY}} p \Omega + \frac{U_3}{I_{YY}} \\ \dot{r} = \frac{I_{XX} - I_{YY}}{I_{ZZ}} p q + \frac{U_4}{I_{ZZ}} \end{cases}$$

$$\theta, \phi, \psi: \text{ Angulos de Euler } \dot{x}, \dot{y}, \dot{z} : \text{ Velocidad lineal } \dot{p}, \dot{q}, \dot{r} : \text{ Acceleración angular } I_{XX}, I_{YY}, I_{ZZ} : \text{ Inercia del cuadricóptero } I_{TA} : \text{ Inercia de los actuadores } \Omega : \text{ Velocidad de los rotores } m : \text{ Masa } g : \text{ Gravedad } g : \text{ Gravedad } \end{cases}$$

 θ , Φ , Ψ : Ángulos de Euler

 I_{TA} : Inercia de los actuadores

g: Gravedad






Modelado de la planta

Bloqueo de ejes (Gimbal Lock)

Se define como la pérdida de un grado de libertad al alinearse dos de los

tres ejes de rotación.



Fuente: Euler (gimbal lock) Explained - The Guerrilla CG Project- YouTube






Modelado de la planta

Bloqueo de ejes (Gimbal Lock)

Se define como la pérdida de un grado de libertad al alinearse dos de los

tres ejes de rotación.



Fuente: Euler (gimbal lock) Explained - The Guerrilla CG Project- YouTube





Modelado de la planta

Cuaterniones

Los cuaterniones son números hipercomplejos de cuatro dimensiones que pueden ser empleados para representar la orientación de un cuerpo rígido o marco de coordenadas en el espacio 3D.

$$Q = q_0 + q_1 i + q_2 j + q_3 k$$
$$i^2 = j^2 = k^2 = ijk = -1$$

Ventajas

- Permite obtener la mínima trayectoria de rotación .
- Evita el problema del bloqueo de ejes.





Modelado de la planta

Rotación con cuaterniones

$$Qp' = Q \cdot Qp \cdot Q*$$


$$Q=(cos\frac{\alpha}{2}\,,sin\frac{\alpha}{2}\,\hat{r})$$

$$Qp = (0, \vec{p})$$

$$Qp' = (0, \overrightarrow{p'})$$

p = punto a ser rotado

$$p' = punto rotado$$








Control

Sistema de control




CAS: Control Augmentation System

SAS: Stability Augmentation System




Simulación





Simulación









Inicialización

Interrupciones





Bucle Principal (100 Hz)

Dinámica

Bucle Secundario 1 (50 Hz)

Control Principal

Bucle Secundario 2 (50 Hz)






	Introducción
	Desarrollo
3	Resultados
4	Conclusiones






- Introducción
- 2 Desarrollo
- 3 Resultados
 - Conclusiones












ESTACION TERRESTRE







	Introducción
	Desarrollo
3	Resultados
4	Conclusiones





- Introducción
- 2 Desarrollo
- 3 Resultados
- 4 Conclusiones





Conclusión

- Los resultados satisfactorios de aplicar un control PID directamente sobre el cuaternión estimado, sin necesidad de utilizar la matriz de rotación o los ángulos de Euler en la estabilización del roll y pitch.
- Se pudo observar las ventajas de los cuaterniones con relación a los ángulos de Euler.
- Se comprobó la reducción del lapso requerido para realizar una inspección aérea.
- El ahorro económico al utilizar VANT para realizar inspecciones aéreas semejantes al de una inspección pedestre pero con mejores resultados.





Continuación del trabajo

- Utilizar un filtro Kalman extendido con un microcontrolador de mayor capacidad de computo de manera a realizar una mejor estimación de las velocidades y posiciones, obteniendo con ello un mejor control de posición y altitud.
- Aplicar un sistema de seguimiento de trayectoria para realizar inspecciones automáticas.
- Estudiar y aplicar el uso de una cámara térmica de manera a identificar puntos calientes en las líneas.





Continuación del trabajo

- Implementar un filtro de orientación paralelo
- Tomar en cuenta el efecto electromagnético que producen las altas tensiones y proteger correctamente la electrónica del VANT.





Muchas Gracias

Yessica H. Bogado S.

yessica.bogado@ucap.edu.py
Centro de investigación en Ciencias,
Tecnología e Innovación Avanzada
(CICTIA)

Gregorio A. Guerrero M.

ariel.guerrero@pti.org.py
Centro de Innovación en
Automatización y Control (CIAC)

Walter R. Benítez D.

walter.benitez@ucap.edu.py
Centro de investigación en Ciencias,
Tecnología e Innovación Avanzada
(CICTIA)

Mario E. Arzamendia L.

marzamendia@ing.una.py
Laboratorio de Sistemas Distribuidos
(LSD)