МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»»»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3: «Анализ прошивок промышленных устройств»

По предмету Информационная безопасность АСУ ТП

Выполнила студентка группы Б19-515 Щербакова Александра

1 Краткое описание исследуемого устройства, его назначение

Номер в списке группы -18. Вариант 1. Устройство - KNX Wiser.

Wiser для KNX — это логический контроллер, персонализированное решение по энергоэффективности систем домашней автоматизации, реализованное на открытых протоколах: KNX, Modbus, BACnet и IP. Контроллер Wiser для KNX может быть использован в разных сценариях:

- шлюз между KNX, Modbus, BACnet and IP
- логический модуль с функциями памяти и обработки событий
- пользовательский интерфейс через серверное web-приложение



Рис. 1 Wiser для KNX (шлюз, логический модуль, веб-сервер).

2 Анализ энтропии файла

Прошивка установлена с сайта:

https://www.se.com/id/en/download/document/FW2 7 0-HW 1 X X-w4k/

Версия прошивки - FW2_7_0-HW_1_X_X-w4k.

Из скачанного архива интересен только сам файл прошивки - Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img

Расширение файла (.img) означает, что это необработанный образ тома оптического/магнитного диска.

При помощи утилиты binwalk построен график энтропии файла прошивки. Команда: sudo binwalk -EJ Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img




Рис 2. График энтропии файла Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img

Практически для всего файла энтропия близка к 1, что означает, что к файлу применено сжатие или обфускация.

3 Анализ структуры файла

При помощи утилиты binwalk проведен сигнатурный анализ файла. Команда: sudo binwalk -B Wiser for KNX-2.7.0 hw1.xx.img

```
(aleksandra⊕ kali)-[/media/sf_ib_asu_tp]

$ sudo binwalk -B Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img

DECIMAL HEXADECIMAL DESCRIPTION

1562892 Øx17D90C gzip compressed data, maximum compression, from Unix, last modified: 1970-01-01 00:00:00 (null date)

8960630 Øx88BA76 Zlib compressed data, best compression
```

Рис 3. Сигнатурный анализ файла

Из вывода команды видно, что часть файла сжата алгоритмом gzip, а часть – Zlib, выведены смещения сигнатур относительно начала файла.

При помощи утилиты binwalk выполнено рекурсивное извлечение файлов известных типов. Пустые/неправильные файлы автоматически удалены. Команда: sudo binwalk - eMr Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img --run-as=root.

Папка с извлеченными файлами состоит из 526 директорий и 3171 файлов, поэтому приведена древовидная структура только до 3 уровня вложенности. Команда: tree -avd -L 3 _Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img.extracted



Рис 4. Структура директории извлеченных файлов

Можно заметить, что прошивка работает на базе BusyBox. В директории www хранятся файлы веб-сервера, работающего на Nginx.

3 Определение участков файла, содержащих код

При помощи утилиты binwalk выявлено, что бинарные файлы содержат инструкции архитектуры ARM и ARMEB. Команда: sudo binwalk --opcodes Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img

(aleksandra⊕ kali)-[/media/sf_ib_asu_tp] \$\sudo \text{binwalk}opcodes Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img Bunemed beginned of the content of the co			
DECIMAL	HEXADECIMAL	DESCRIPTION	
2664053 4487262 5844278 11324350	0x28A675 0x44785E 0x592D36 0xACCBBE	ARMEB instructions, function prologue ARM instructions, function prologue ARM instructions, function prologue ARMEB instructions, function prologue	

Рис 4. Найденные сигнатуры исполнимых опкодов

4 Анализ архитектуры команд

Файл дизассемблирован при помощи программы IDA Pro с настройкой Processor type – ARM processors. Никакой информации о внутреннем устройстве файла это не дало.

```
IDA View-A
                Hex View-1
                                Structures
                                                                                 Exports
ROM:00000000000000; Input SHA256: 3B1D44675D97BD90E7EF2CAE60A1E420D6BF30E99928893AB32EA2D7769EB01C
 : 37B1FCD347DCD03846EE8CBD705CBE96
ROM: 000000000000000000
: C:\Alex\7_sem\финошин иб асу тп\кали общая папка\Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img
ROM:00000000000000000000 ; Format
                        : Binary file
ROM:0000000000000000 ; Base Address: 0000h Range: 0000h - 11C5470h Loaded length: 11C5470h
 ROM:00000000000000000
 : Big endian
ROM:00000000000000000
ROM: 000000000000000000
ROM:00000000000000000
                          AREA ROM, CODE, READWRITE, ALIGN=0
 ROM:00000000000000000
                          CODE64
ROM:00000000000000000
                          DCB 0x4C; L
ROM:0000000000000001
                          DCB 0x4D; M
ROM: 000000000000000002
                          DCB 0x32; 2
                          DCB 0x38; 8
ROM:00000000000000003
ROM: 000000000000000004
                          DCB 0x20
                          DCB 0x31 ;
ROM: 00000000000000006
                          DCB 0x35 ;
ROM:000000000000000007
                          DCB 0x36 ; 6
 ROM:0000000000000008
                          DCB 0x32 ;
00000000 00000000000000000: ROM:000000000000000 (Synchronized with Hex View-1)
```

Рис 5. Дизассемблирование файла в IDA Pro

5 Поиск строк, содержащих чувствительные данные

При помощи утилит strings и grep произведен поиск читаемых человеком строк в исходном файле. Строк, содержащих чувствительные данные, не найдено.

Просмотр вывода команды strings вручную без grep также ничего не дал – все строки не содержат читаемых слов.

```
(aleksandra@ kali)-[/media/sf_ib_asu_tp]
$ strings Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img | grep "pas"

(aleksandra@ kali)-[/media/sf_ib_asu_tp]
$ strings Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img | grep "login"

(aleksandra@ kali)-[/media/sf_ib_asu_tp]
$ strings Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img | grep "input"

(aleksandra@ kali)-[/media/sf_ib_asu_tp]
$ strings Wiser_for_KNX-2.7.0_hw1.xx.img | grep "token"
```

Рис 6. Поиск строк

Заключение

В ходе лабораторной работы проведен анализ прошивки промышленного устройства Wiser для KNX. Построен график энтропии файла, проанализирована структура файла. Чувствительные данные в файле не найдены.