

Reguladores Serie R-900 Para Oxígeno Medicinal



IMEQUIPOS IMETAN S.A.S.

Introducción

HISTORIA:

Fundada en 1971, IMEQUIPOS IMETAN SAS ha sido proveedor de la industria metalmecánica especialmente de insumos para Soldar y productos relacionados, principalmente a través de comercializadores y distribuidores en todo el país. Como fabricante de productos para el área de Soldadura Autógena con la marca propia AIR IMETAN, también provee productos utilizados en el suministro de Oxigeno Medicinal. Actualmente estamos acreditados con la certificación ISO 9001:2010, garantizando el continuo mejoramiento en los productos y servicios que ofrecemos a nuestros clientes.

PERFIL COMERCIAL:

IMEQUIPOS IMETAN SAS es una empresa mayorista, básicamente importadora para el Sector Metalmecánico, de productos relacionados con las tareas de producción y mantenimiento y también fabricante de Reguladores y Accesorios para el manejo de Gases Industriales y Medicinales. La empresa se apalanca con productos de marcas reconocidas por su calidad y presencia a nivel mundial, siendo seguidores de las tendencias del mercado. Así mismo utiliza el conocimiento de este mercado y de los clientes para posicionar marcas propias, siendo proactivos en el mercadeo de las mismas. Sus principales fortalezas son el precio, el inventario y la amplitud de portafolio de tal forma que llegue a ser un proveedor necesario para sus clientes de forma que encuentre con un solo proveedor la mayoría de productos que solicita, ahorrando en gastos de tiempo, trasporte y administración.





Línea Medicinal Reguladores

Nuevo!

Reguladores Serie R-900 Para Oxígeno Medicinal



Air Imetan introduce el nuevo regulador serie R-900 para oxígeno medicinal tipo pistón con dial selector de flujo de 12 posiciones.





CARACTERÍSTICAS

- Diseño compacto y nuevo sistema selector de flujo con dial le permite funcionar en cualquier posición, haciendo al regulador ideal para ser usado con cilindros portátiles o estacionarios.
- Fabricado con válvula de seguridad interna para evitar manipulaciones indebidas.
- El cuerpo del regulador y sus partes internas están fabricadas de bronce con superficies cromadas, garantizando una operación segura con oxigeno y mayor resistencia del equipo en trabajos exigentes como ambulancias, hospitales, equipos portátiles de emergencia y rescate.
- Registro sanitario del INVIMA y codificación de color para oxigeno medicinal cumpliendo las normas nacionales vigentes.

ESPECIFICACIONES

- Presión de salida: 50 PSI
- Presión de entrada: 200-3000 PSI.
- Conexión de salida roscada para oxigeno
- Manómetro UL resistente a impactos

Línea Medicinal Reguladores





REGULADORES SERIE R-900					
REGULADOR	CÓDIGO	APLICACIÓN	FLUJO	CONEXIÓN	
R-904	M1R0902	NEONATO/PEDIATRICO	0-4 LPM	CGA 870	
R-904	M1R0904	NEONATO/PEDIATRICO	0-4 LPM	CGA 540	
R-915	M1R0912	ADULTO/PEDIATRICO	0-15 LPM	CGA 870	
R-915	M1R0915	ADULTO/PEDIATRICO	0-15 LPM	CGA 540	

FLUJOS			
APLICACION	ESCALA DE POSICIÓN EN LITROS POR MINUTO		
NEONATO/PEDIATRICO	0, 1/64, 1/32, 1/16, 1/8, 1/4, 1/2, 3/4, 1, 1-1/2, 2, 4		
ADULTO/PEDIATRICO	0, 1/4, 1/2, 1, 1-1/2, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 15		

EQUIPOS PORTÁTILES PARA OXIGENOTERAPIA					
REGULADOR	CÓDIGO	TRANSPORTE	APLICACIÓN	CONEXIÓN	CILINDRO
R-904	M1R9015	MALETÍN	NEONATO/PEDIATRICO	CGA 870	D-415 litros
R-904	M1R9017	CARRO	NEONATO/PEDIATRICO	CGA 870	E-682 litros
R-915	M1R9019	MALETÍN	ADULTO/PEDIATRICO	CGA 870	D-415 litros
R-915	M1R9018	CARRO	ADULTO/PEDIATRICO	CGA 870	E-682 litros

Diseñado para ser utilizado con cánula o humidificador conectado directamente al regulador.









Línea Medicinal Flujometros

Serie FM-100 Flujometro para oxígeno medicinal

CARACTERISTICAS

- -Cuerpo fabricado en bronce latón torneado de barra sólida y exterior cromado
- Tubo indicador y tubo protector fabricados en Lexan® transparente
- Aguja de válvula fabricada en bronce con asiento de Kel-F®
- Altura 160 mm.
- Peso 300 gr.
- Tubo indicador calibrado a 50 PSI
- Capacidad de flujo de 0,5-15 LPM
- Conexión de entrada de 1/8" NPT Hembra
- Conexión de salida interna 9/16 18 UNF macho
- Precisión +/- 0,5 LPM en toda la escala
- División de escala de 0,5 LPM entre 0,5 y 5 LPM
- División de escala de 1 LPM entre 5 y 15 LPM

TEE CROMADA

Fabricada en bronce hexagonal de ½" y exterior cromado. Longitud 110 mm. Peso 125 gr.









Línea Medicinal Equipos Portátiles

Equipos portátiles para oxigenoterapia



CARACTERISTICAS

- -Cilindro de aluminio con válvula tipo yugo CGA 870
- -Regulador R- 902 para O2 con adaptador tipo yugo CGA 870
- Llave plástica para cilindro
- -Maleta de nylon para cilindro o carro trasportador en acero cromado
- Cánula nasal y humidificador

Equipo portátil 415 Cod. M1R9019

Cilindro tipo D Capacidad 415 lts. Altura: 55 cm (21,6") Peso: 4,5 Kg (2lbs)

Equipo portátil 682 Cod. M1R9018

Cilindro tipo E Capacidad 682 lts. Altura: 105 cm (41,3") Peso: 7,7 kg (3,4lbs)





Certificaciones ISO 9000



Certificación

IMEQUIPOS IMETAN S.A.S.

CARRERA 34 NO. 19 A-16 BOGOTA - COLOMBIA

BVQI Colombia Lida. certifica que el Sistema de Gestión de Calidad de la organización mencionada ha sido evaluado y se muestra acorde con los requerimientos de la norma detallada a continuación,

NORMA

ISO 9001:2008

ALCANCE DEL SISTEMA

DESARROLLO Y PRODUCCIÓN DE EQUIPOS PARA CONTROL DE GASES Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS INDUSTRIALES Y MEDICINALES.

Fecha de aprohación original

Junio 28, 2010

Sujeto a una continua y satisfactoria operación del Sistema de Gestión de Calidad de la organización,

el certificado es válido hasta:

Junio 27, 2013

Para verificar la validez de eser certificado: llomar al teléfono (57 1- 3491538) Futuras acloraciones en cuento al alcance de este cortificado y la aplicabilidad del Sistema de Gestión de Calidad se pueden obtener consultando a la organización.

Caraficado Número: CO232061

Fecha: Junio 28, 2010

Gerente de Operaciones

Clines Gened. BFQ Colonis Lists 149-73 Nr. 140 Park II. Salaine Assesse & Volum Bagnii D.C. Colonia



Res. No. 5264 de la Superintendencia de Industria y Comercio. 22 de Febrero de 2008







República de Colombia Ministerio de la Protección Social Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA

RESOLUCION No. 2012005876 DE 8 de Marzo de 2012 Por la cual se Modifica una Resolución

El Subdirector de Regis ros Sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto Reglamentario 4725 de 2005 y la Resolución Número 251280 de 2000.

EXPEDIENTE: 20003726

RADICACIÓN: 2012006438 REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2009DM-0003366

FECHA: 24/01/2012 VIGENCIA: 06/03/2019

ANTECEDENTES

Que mediante RESOLUCIÓN No. 2009005321 DE 25 de Febrero de 2009, el INSTITUTO NACIONAL DE VIGILANCIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, concedió registro sanitario INVIMA 2009DM-0003366, para labricar y vender el producto FLUJOMETRO DE GASES MEDICINALES - AIR IMETAN, a favor de IMEQUIPOS IMETAN S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C.

Que mediante escrito rúmero 2012006438 radicado el 24/01/2012, el Señor RICARDO EUGENIO WITTENZELLNER VEGA actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez estudiada la información aportada con la solicitud de modificación al registro sanitario, este despacho considera que el interesado allegó la respectiva documentación técnico/legal para acceder a la petición en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 y en consecuencia este Instituto

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2009005321 del 25/02/2009 que concedió Registro Sanitario número INVIMA 2009DM-0003366, a favor de IMEQUIPOS IMETAN S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C. para el producto FLUJOMETRO DE GASES MEDICINALES - AIR IMETAN en la modalidad FABRICAR Y VENDER, en el sentido de AUTORIZAR EL CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL

De IMEQUIPOS IMETAN S.A. a IMEQUIPOS IMETAN S.A.S

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición. que deberá interponerse ante el SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILAN CIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los CINCO (5) días siguientes a su notificación, en los términos señalados en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 8 de Marzo de 2012

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS



Certificaciones Registros Invima



República de Colombia Ministerio de la Protección Social Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA

RESOLUCION No. 2012005875 DE 8 de Marzo de 2012

Por la cual se Modifica una Resolución El Subdirector de Registros Sanitarios del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos INVIMA, en ejercicio de las facultades Legales conferidas en el Decreto Reglamentario 4725 de 2005 y la Resolución Número 251280 de 2000.

EXPEDIENTE: 20003777 REGISTRO SANITARIO: INVIMA 2009DM-0003367

RADICACIÓN: 2012006441

FECHA: 24/01/2012 VIGENCIA: 06/03/2019

ANTECEDENTES

Que mediante RESOLUCION 2009005322 del 25 de Febrero de 2009, EL INVIMA concedio REGISTRO SANITARIO NUMERO INVIMA 2009DM-0003367 para el producto REGULADOR MEDICINAL-AIR IMETAN a favor de IMEQUIPOS IMETAN S.A. con domicilio en BOGOTA-D.C.

Que mediante RESOLUCION No. 2009021962 DE 30 de Julio de 2009, el INVIMA, concedió modificación en el sent do de ADICIONAR LOS SIGUIENTES MODELOS: R-904-CGA-870, R-904-CGA-540, R-915-CGA-870, F-915-CGA-540. SE AMPARAN REPUESTOS.

Que mediante escrito número 2012006441 radicado el 24/01/2012, el Señor RICARDO EUGENIO WITTENZELLNER VEILA actuando en calidad de REPRESENTANTE LEGAL presentó solicitud de modificación al Registro Sanitario mencionado, en el sentido de CAMBIAR LA RAZON SOCIAL DEL IMPORTADOR.

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

Que una vez estudiada la información aportada con la solicitud de modificación al registro sanitario, este despacho considera que el interesado allegó la respectiva documentación técnico/legal para acceder a la petición en cumplimiento de los requisitos preceptuados en el Decreto 4725 de 2005 y en consecuencia

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: MODIFICAR la Resolución 2009005322 del 25/02/2009 que concedió Registro Sanitario número INVINIA 2009DM-0003367, a favor de IMEQUIPOS IMETAN S.A. con domicilio en BOGOTA - D.C., pare el producto. REGULADOR MEDICINAL- AIR IMETAN en la modalidad FABRICAR Y VENDEIR, en el sentido de AUTORIZAR EL CAMBIO DE RAZON SOCIAL DEL

. De IMEQUIPOS IMETAN S.A., a IMEQUIPOS IMETAN S.A.S.

ARTICULO SEGUNDO: Contra la presente resolución procede únicamente el Recurso de Reposición. que deberá interponerse ante el SUBDIRECTOR(A) DE REGISTROS SANITARIOS DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIGILALICIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS INVIMA, dentro de los CINCO (5) días siguientes a su notilicación, en los términos señalados en el Código Contencioso Administrativo.

ARTICULO TERCERO: La presente resolución rige a partir de la fecha de ejecutoria.

COMUNIQUESE, NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Se expide en Bogotá D.C., el 8 de Marzo de 2012

Este espacio, hasta la firma se considera en blanco.

INSTITUTO NACIONAL DE VIRILANGIA DE MEDICAMENTOS Y ALIMENTOS

LUZ HELENA FRANCO CHAPARRO





Certificaciones Registros de Productor



Ministerio de Comercio, Industria y Turismo Regiblica de Colombia

Bogotá D.C. 19/11/2012

DOCTOR(A):

JOHANNA WITTENZELLNER VERA Representante Legal IMEQUIPOS IMETAN S A BOGOTA, CARRERA 34 N. 19A-16, 3686858

Asunto: Respuesta Radicación No: 201211150012345 Registro de Productor de Bienes Nacionales

En atención a su solicitud de la referencia y de conformidad con las normas vigentes, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como:

PRODUCTO	PARTIDA	DOCUMENTO	VENCIMIENTO
REGULADOR TIPO PISTON PARA OXIGENO	9032810000	201211150012345	2013-11-15
MEDICINAL CONEXION CGA-540			

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

- * Varíen las condiciones originalmente registradas por la empresa.
- * Se encuentre próximo a su vencimiento.
- * El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.

Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

Cordialmente,

GERMAN RICARDO TORRES CAMACHO
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales
Respuesta a Radicación No: 201211150012345
Firmado Digitalmente

Bogotá D.C. 19/11/2012

DOCTOR(A):

JOHANNA WITTENZELLNER VERA Representante Legal IMEQUIPOS IMETAN S A BOGOTA, CARRERA 34 N. 19A-16, 3686858

Asunto: Respuesta Radicación No: 201211150012315 Registro de Productor de Bienes Nacionales

En atención a su solicitud de la referencia y de conformidad con las normas vigentes, le informamos que su producto ha sido registrado ante el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo como:

Г	PRODUCTO	PARTIDA	DOCUMENTO	VENCIMIENTO
г	FLUJOMETRO OXIGENO MEDICINAL	9026809000	201211150012315	2013-11-15

Este Registro se debe renovar cuando ocurra cualquiera de los siguientes eventos:

- * Varien las condiciones originalmente registradas por la empresa.
- * Se encuentre próximo a su vencimiento.
- * El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lo solicite.

Este Registro se expide con base en la información declarada por la empresa.


Sugerimos solicitar la renovación de este registro con un (1)mes de anticipación a la fecha de vencimiento.

Cordialmente,

GERMAN RICARDO TORRES CAMACHO
Grupo Registro de Productores de Bienes Nacionales
Respuesta a Radicación No: 201211150012315
Firmado Digitalmente







Certificaciones Pruebas Adiabáticas

ASTM G175 Test Report

R-WHA-12045-0-A-EX1 May 18, 2012

Test Results

ASTM G175 Phase 1 - Oxygen Pressure Shock Test

Oxygen pressure surge cycles were conducted on three test articles (TA-1.1, 1.2 and 1.3) according to the test configurations listed previously. No evidence of combustion was observed visually or audibly during the test. Post-test disassembly and inspection of each test article did not reveal evidence of ignition, scorching, meiting, or deterioration of the seats or seals in the test article. Post-test photographs of the disassembled test article, injet seal, and main seat for TA-1.1. 1.2 and 1.3 are shown in Photos 3-11.

Based on the results observed during this testing and post-test inspection, all three test articles (TA-1.1, 1.2, and 1.3) were judged by WHA personnel to have successfully PASSED the requirements of ASTM G175 Phase 1 Oxygen Pressure Shock Test.

Note: WHA observed a silver of the seat material on test article TA-1.3 (Photo 11). WHA considered this anomaly was probably in existence prior to the testing. Although this is not considered a failure according to the test standard, this type of thin silver is more susceptible to Ignition. WHA recommends that special care be taken during the manufacturing and assembly process to help prevent anomalies like this from occurring.

It was also observed that the seat and seat retainer for test article TA-1.2 appear to have been cut with an abrasive cutting tool prior to the testing. The seat is flush with the retainer, which is not consistent with the other test articles. The machining to the regulator seat and retainer could introduce contamination in the form of brass or Kei F⁶⁴ particles. Also the rough surface morphology on the regulator seat due to the machining could make it more susceptible to

ASTM G175 Phase 2 - Regulator Promoted Ignition Test

Five test articles (TA-1.4, 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8) were subjected to positive ignition testing according to the requirements of ASTM G175 Phase 2. The test articles were exposed to the ignition and combustion of a standardized ignition pill designed to deliver an approximate 500calorie combustion event to the regulator's inlet while the regulator was set to its approximate mid-flow position. For all five regulators tested, sustained promoted ignition of the regulator components did not occur. Some heat deterioration on each test article was observed, due to the energy delivered by the pill. No external flame or breach of the pressurized regulator components was observed during the testing. Post-test photographs of the disassembled test article, injet filter, and main seat for test articles TA-1.4, 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8 are shown in Photos 12-26.

⁴ Regulator seat material, according to the client provided drawing, which is attached in Appendix A.





ASTM G175 Test Report R-WHA-12045-0-A-EX1
May 18, 2012

1 Introduction

Imequipos Imetan S.A. (Imequipos) requested that Wendell Hull & Associates, Inc. (WHA) conduct pneumatic impact testing in gaseous oxygen to evaluate the ignition propensity of the test articles indicated below:

Test Articles: Imequipos Medical Oxygen Regulators

Test Articles Supplied by: Imequipos IMETAN S.A.

2 Test Document

Standardizing Organization: American Society for Testing and Materials (ASTM)

Test Document: ASTM G175 - 03(2011)

Phase 1: Oxygen Pressure Shock Testing Phase 2: Regulator Promoted Ignition Test

Document Title: Standard Test Method for Evaluating the Ignition Sensitivity and

Fault Tolerance of Oxygen Regulators Used for Medical and

Emergency Applications

3 Test Article Description

The test articles were brass-bodied medical oxygen regulators. Three test articles (TA-1.1, 1.2 and 1.3) were tested according to ASTM G175 Phase 1. Five test articles (TA-1.4, 1.5, 1.6, 1.7, and 1.8) were tested according to ASTM G175 Phase 2. Photo 1 shows a typical test article in its "as received" condition. Photo 2 shows a typical test article as installed on the WHA test system. Table 1 provides some pertinent information about the test articles. Drawings for the test articles are provided in Appendix A.

Table 1: Test Article Details

Test Article #'s	Model #	Serial #	Working Pressure (WP)	Test Pressure (1.2 x WP)
TA-1.1		014233		
TA-1.2	R-915	014232	3000 psi	3600 psi
TA-1.3		014228		
TA-1.4		014231		
TA-1.5		014227		
TA-1.6	R-915	014226	3000 psi	3000 psi
TA-1.7		014229		
TA-1.8		014230		



Page 1 of 19

CertificacionesPruebas Adiabáticas

ASTM G175 Test Report R-WHA-12045-0-A-EX1
May 18, 2012

ASTM G175 Test Report

Prepared by:

Greg Odom, B.S.M.E.

Reviewed by:

Gwenael Chiffoleau, PhD.

Approved by:

Barry Newton, PhD., PE





CertificacionesPruebas Adiabáticas



ASTM G175 Test Report

R-WHA-12045-0-A-EX1 May 18, 2012

Based on the results observed during this testing, all five regulators (TA-1.4, 1.5, 1.6, 1.7 and 1.8) were judged by WHA personnel to have successfully PASSED the requirements of ASTM G175 Phase 2 Regulator Promoted Ignition Test.

7 Disclaimer

WHA does not endorse or warrant any component or Item tested by WHA personnel as being suitable for any design function or service application what-so-ever. Wendell Hull & Associates, Inc. has not performed any evaluation or testing beyond that stated herein, and expressly denies any responsibility for having evaluated the test article for function or safety. WHA disavows any responsibility for the function or safety of test articles.

