MODUL 2

Perancangan Node Device menggunakan NodeMCU (Publisher)

Percobaan 1

Membuat device pada Thingsboard


- 1. Buka dan buat akun di Alamat IP yang ada di papan tulis
- 2. Masuk dengan user yang sudah tersedia sebagai berikut:

Email : praktikum_iot_1@thingsboard.com


Pass : praktikumiot

*untuk email yang digunakan sesuai dengan kelompok praktikum, jika kelompok 2 maka emailnya adalah <u>praktikum_iot_2@thingsboard.com</u>, dan seterusnya. Untuk password adalah sama.

3. Buat device baru dengan nama Sensor DHT 11, dan device type DHT11.



4. Kemudian pilih pada bagian Device Credential, simpan atau gunakan **access token** untuk kepentingan nantinya.



Percobaan 2

Pemrograman NodeMCU

NodeMCU dan Arduino IDE setup.

1. Hubungkan Pin NodeMCU sebagai berikut:

DHT 11	NodeMCU
VCC	VCC 3V3
GND	GND
Data Out	GPIO2

2. Masukkan library berikut

PubSubClient by Nick O'Leary. 2.6


Adafruit Unified Sensor by Adafruit 1.0.2

DHT sensor library by Adafruit 1.3.0

Arduino ThingsBoard SDK by ThingsBoard 0.4

ArduinoJSON by bblanchon 6.10.1

Arduino Http Client 0.4.0




3. Masukkan program pada Arduino IDE dan jalankan program

```
#include "DHT.h"
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ThingsBoard.h>
#define WIFI AP "YOUR WIFI AP"
#define WIFI_PASSWORD "YOUR_WIFI_PASSWORD"
#define TOKEN "ESP8266 DEMO TOKEN"
// DHT
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
char thingsboardServer[] = "YOUR THINGSBOARD HOST OR IP";
WiFiClient wifiClient;
// Initialize DHT sensor.
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
ThingsBoard tb(wifiClient);
int status = WL IDLE STATUS;
unsigned long lastSend;
```

```
void setup()
 Serial.begin(115200);
 dht.begin();
 delay(10);
 InitWiFi();
lastSend = 0;
void loop()
 if (!tb.connected()) {
   reconnect();
if (millis() - lastSend > 1000 ) { // Update and send only after 1 seconds
   getAndSendTemperatureAndHumidityData();
   lastSend = millis();
tb.loop();
void getAndSendTemperatureAndHumidityData()
Serial.println("Collecting temperature data.");
// Reading temperature or humidity takes about 250 milliseconds!
 float humidity = dht.readHumidity();
 // Read temperature as Celsius (the default)
float temperature = dht.readTemperature();
// Check if any reads failed and exit early (to try again).
 if (isnan(humidity) || isnan(temperature)) {
   Serial.println("Failed to read from DHT sensor!");
   return;
Serial.println("Sending data to ThingsBoard:");
 Serial.print("Humidity: ");
 Serial.print(humidity);
 Serial.print(" %\t");
 Serial.print("Temperature: ");
 Serial.print(temperature);
Serial.println(" *C ");
tb.sendTelemetryFloat("temperature", temperature);
tb.sendTelemetryFloat("humidity", humidity);
void InitWiFi()
 Serial.println("Connecting to AP ...");
// attempt to connect to WiFi network
WiFi.begin(WIFI_AP, WIFI_PASSWORD);
 while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
   delay(500);
   Serial.print(".");
 Serial.println("Connected to AP");
void reconnect() {
```

```
// Loop until we're reconnected
 while (!tb.connected()) {
   status = WiFi.status();
   if ( status != WL_CONNECTED) {
     WiFi.begin(WIFI_AP, WIFI_PASSWORD);
     while (WiFi.status() != WL CONNECTED) {
       delay(500);
       Serial.print(".");
     Serial.println("Connected to AP");
   Serial.print("Connecting to ThingsBoard node ...");
   if ( tb.connect(thingsboardServer, TOKEN) ) {
     Serial.println( "[DONE]" );
   } else {
     Serial.print( "[FAILED]" );
     Serial.println( " : retrying in 5 seconds]" );
     // Wait 5 seconds before retrying
     delay( 5000 );
 }
```


4. Cek pada bagian serial monitor, apabila terhubung dengan jaringan maka akan muncul suhu dan kelembapan dari sensor




Percobaan 3

Membuat Dashboard


1. Sebelum membuat dashboard cek terlebih dahulu pada bagian telemetry di bagian device




2. Jika data sudah masuk, kemudian buka bagian dashboard, kemudian buat dashboard dengan nama DHT 11 Sensor.




3. Kemudian sebelum membuat widget tambahkan alias terlebih dahulu dengan nama berikut. Dan jangan lupa tekan tombol **save.**



4. Selanjutnya adalah memilih **widget** yaitu pilihlah **charts**



5. Setelah anda menekan tombol widget timeseries maka akan muncul halaman seperti berikut:



Isikan bagian data source dengan keterangan seperti gambar. Untuk bagian parameter pilih **DHT11**, dan kolom sebelah kanan pilih data temperature dan humidity. Jika sudah tekan tombol **add** dan **apply changes.**

6. Maka akan tertampil dashboard dengan tampilan data grafik seperti berikut.



Tugas

- Masih dengan halaman dashboard yang sama, buatlah tampilan lain berupa analog gauge dan digital gauge. Tampilkan semua data suhu dan kelembapan pada satu dashboard.
- 2. Ubahlah sampling data menjadi 5 detik sekali untuk pengiriman ke server.