美國、歐盟及日本不鏽鋼鋼材命名簡介

一、美國

美國有 4 個鋼鐵命名系統,包括 ASTM、AISI、SAE 及 UNS。各系統對不鏽鋼命名之簡介如下:

(–) ASTM system (American Society for Testing and Materials)

ASTM 美國材料與試驗協會,成立於 1898 年,2001 年改名為 ASTM International,為世界上廣受信賴之非營利標準制定組織之一,目的為制定材料、產品、系統及檢測試驗各項標準,金屬類規範舉例說明如下:

ASTM A 582/A 582M - 95b

- A 表示為鐵金屬 Ferrous Metals (碳鋼、合金鋼、鑄鋼、鑄鐵等);若為 B 則表示為非鐵金屬 Non-ferrous Metals (如銅、鋁、鎂及其合金等)。
- 582 為標準序號。
- M 表此規範中之單位循公制單位(Metric)。
- 95 表此規範正是採用之年份, b表示此版是 1995 年的第三版。

(二) AISI (American Iron and Steel Institute)

AISI 美國鋼鐵學會是用「三位數」字來標示各種標準級的不鏽鋼, 鉻鎳錳系「沃斯田體」合金鋼為 200 系列;鉻鎳系「沃斯田體」合金 鋼為 300 系列,鉻系「麻田散體」、「肥粒體」合金鋼為 400 系列等。

(三) SAE (Society of Automotive Engineer)

SAE 美國汽車工程師協會針對「碳鋼」及「合金鋼」的化學組成用 四個號碼代表,後兩碼代表平均含碳量之點數 (每點數為 0.01%C),例 如含 0.45%碳的碳鋼其編碼為 1045;前兩碼依據成分不同加以區分:

SAE X X X X

- 第一碼數字從 1~9,假設第一碼數字為 1 時表示為碳鋼,再依第 2 碼數字 區分為:
 - 10→表普通碳鋼(Mn 1.00%以下)
 - 11→易削鋼(加硫鋼)
 - 12→易削鋼(加硫及加磷鋼)
 - 13→高錳合金鋼(Mn:1.60~1.90%)
 - 15→高錳碳鋼(Mn:1.10~1.40%或 1.35~1.65%)
- 數字2時,表鎳鋼。
- 數字 3 時,表鎳鉻鋼。
- 數字 4 時,再依第 2 碼數字區分為:
 - 40→鉬鋼(Mo: 0.25)
 - 41→鉻鉬鋼(Cr:0.50 及 Mo:0.12 或 0.17, 或 Cr:0.95 及 Mo:0.20)
 - 43→鎮鉻鉬鋼(Ni: 1.83、Cr: 0.50 或 0.80、及 Mo: 0.25)
 - 46→鎳鉬鋼(Ni:1.83 及 Mo:0.25)
 - 48→鎳鉬鋼(Ni: 3.50 及 Mo: 0.25)

(四) UNS (The Unified Numbering System)

UNS 美國統一標準系統的鋼鐵分類標準是依據化學組成,無涉其他特性,因此不代表規格(僅為代號),包括一個字母及5個數字,字母分類如下,數字部分參採 AISI 或 SAE。

UNS Descriptor	Ferrous Metals
<u>Dxxxxx</u>	Specified mechanical properties steels
Fxxxxx	Cast irons
Gxxxxx	SAE and Former AISI carbon and alloy steels (except tool
	steels)
Hxxxxx	AISI H-steels
Jxxxxx	Cast steels
Kxxxxx	Miscellaneous steels and ferrous alloys
Sxxxxx	Heat and corrosion-resistant (stainless) steels
Txxxxx	Tool steels

故以 304 鋼材為例, UNS 之命名為 S30400。

二、歐盟 - EN (European Standard)

CEN 歐洲標準委員會(European Committee for Standardization)制定之規格經協定國採納後可為該國標準,例如 DIN-EN 表示經德國採納歐盟規格後之國家標準。

EN 規格命名方式包括鋼種名稱(Steel Names)及鋼種號碼(Steel Numbers),「鋼種名稱」由有意義之文數字組合,較為直觀,便於人員識別與溝通;「鋼料號碼」則純由固定長度之數字構成,便於資料處理,但不利於人員識別與溝通,其分別說明如下:

鋼料號碼以五至七位數字表示:X·XX XX (XX)

- 第1個 X 表示料群代碼 (Material group number), 1 表示鋼鐵; 2~9 為其 他材料。
- 第2、3個 X 表示鋼群代碼 (Steel group number) 按用途機性及化學成分分類,每一類再分為三個品級:非合金鋼、不銹鋼及合金鋼。
- 第4、5個X表示為流水號碼。
- 第 6、7 個 X 表示為預留空碼:供未來鋼種數目增加時擴充用。

鋼種名稱舉例,若為: X 10 CrNi 18-8

- X 字頭,表示為高合金鋼。
- 10 表示平均含碳量之點數 (每點數為 0.01%C): 0.10%。
- CrNi 表示主要合金元素為鉻 (Cr)及鎳 (Ni)。
- 18-8 表示鉻及鎳之含量,含鉻 18%及鎳 8%。

以 304 鋼材為例,則表示為「EN 1.4301; X5CrNi 18-10」。

三、日本 - JIS (Japanese Industrial Standards)

日本標準依層次,由上而下可分為國家標準、團體標準和公司標準,日本工業標準(JIS)即屬於國家標準層次。其針對產品制定有專門的標準或技術規格,以不鏽鋼而言,針對不鏽鋼之化學成分及機械特性而訂之規範中,其數字參採美國鋼鐵協會 AISI 之規格號碼,但加上前置記號「SUS」(Steel Special Use Stainless),表示為不鏽鋼材之棒、板、帶、線、管等。故以 304 鋼材為例,則表示為 SUS 304。

參考文獻

- 1. John E. Bringas, 2004 Introduction to comparing world steel standards. Third edition, p.1-19.
- 2.Harold M. Cobb, 2007 The naming and numbering of stainless steel.

 Advanced material and process, p.39-44.
- 3.台塑河靜鋼鐵冶金技術部熱軋鋼材規範介紹。
- 4. 燁聯鋼鐵股份有限公司產品銷售標籤。
- 5. 燁聯鋼鐵股份有限公司提供各國相似規範表。
- 6.BS EN 10088-2:2005 °
- 7.ASTM A240/A240M-11a °
- 8.JIS G 4305:2005