

20250505 RIM Correctif Fanuc C600lc n1

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc Identifiant Machine : 6YUSF20W0

Heures Machine:

Nom du Technicien : Tom

Type d'intervention : Correctif

N° de demande :

Date d'intervention : 05-05-2025

Durée de l'intervention : 03h

détail des Heures si >7H et >1 tech.: 02h marc + 01h Tom

---- Opérations ----

1. **Description du correctif**

Pour donner suite à une demande d'intervention, un diagnostic est réalisé sur la machine, la dépose d'un carter est nécessaire, le démontage du tiroir permet de constater qu'une des glissières est HS. Remontage du carter et commande des pièces de rechange. A la réception des pièces l'ensemble est remonté.

--- Photos ----







Rapport de Maintenance

ENR-MAINT-22

06/01/2023

TypeEnregistrementVersionAPagination1 / 3Mise à jour le04/03/2025





Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
a like the second of the secon	