

20250408 RIM Modification Fanuc 600 IC

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Atelier Bélliparc Identifiant Machine: 6 YUS F20 WO

Heures Machine: 891
Nom du Technicien: Tom

Type d'intervention : Modification

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 08-04-2025

Durée de l'intervention : 4h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 4h tom

---- Opérations ----

Descriptif de la modification


Dépose du bac de résine en place et de ses tuyaux d'alimentation. Mise en rinçage du nouveau bac comme prescrit par le fournisseur, modification et mise en place des nouveaux tuyaux d'alimentation. Mise en place du nouveau Bac et essai.

—- Photos ----





A	rmitec		Rappo	ort de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:		
and the state of t			