

20250307 RIM Préventif Fanuc c600ic

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Atelier Bélliparc Identifiant Machine: 6 YUS F20 WO

Heures Machine: 793

Nom du Technicien : Demaillet

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : XXXX

Date d'intervention : 07-03-2025

Durée de l'intervention : 02h00

détail des Heures si >7H et >1 tech.: 07/03: 02h00

---- Opérations ----

Nettoyer ou remplacer les filtres

Filtres nettoyer

Nettoyer ou remplacer les crépines

Crépines nettoyées

Nettoyer ou remplacer l'électrode

Électrode nettoyée

Graissage des axes x, y, u et v

Graissage de tous les axes

Graissage axe de vidange

Cette étape n'est pas nécessaire

Commentaire : Pas présent sur cette serie

Purger l'humidité Purge FRL effectué



Valider les maintenances exécutées au pupitre de commande Maintenances validées au pupitre


Contrôler et tester l'état générale et les sécurités de la machine (arrêts d'urgence, protections, éclairage) Contrôles et testes machine et sécurité effectués

Commentaire : Tiroir de façade HS, dépose du tiroir pour remplacement des Glissières, Glissières à commander

Ref:X2/ A97L-0203-0734#14-A

--- Photos ----









Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
------------------------------	-----------

A	rmitec		Rappo	ort de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025