

20250408 RIM Modification Établi fixation caisson tirroir et boitier

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc

Identifiant Machine:

Heures Machine:

Nom du Technicien : Tom

Type d'intervention : Modification

N° de demande :

Date d'intervention : 08-04-2025

Durée de l'intervention : 5h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 5h tom

---- Opérations ----

Descriptif de la modification

Fixation du caisson tirroir et du boitier effectué,mais si possible nous regarderons ensemble car ça ne fais pas si propre que ça pour le boitier avec les fixation.

--- Photos ----





A	rmitec Croupe 311		Rappo	ort de Maintena	ince		IAINT-22 11/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
a walled	