

20250425 RIM Correctif Porte sectionnel bâtiment 16

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc

Identifiant Machine:

Heures Machine:

Nom du Technicien : Tom

Type d'intervention : Correctif

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 25-04-2025

Durée de l'intervention : 3h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 3htom

---- Opérations ----

1. **Description du Correctif** : Recherche de panne sur boitier de programmation de la porte sectionnelle du bâtiment 16,gyrophares non fonctionnelle .Fusible HS remplacé mais seulement 1 gyrophare fonctionnel (celui intérieur bâtiment) car gyrophare extérieur HS pour surchauffe(voir photo n°2)

Fusible remplacé:Fus - Miniature -Verre - 5x20 mm - Rapide - 250VAC - 1A Ref REXEL:FEZL090515 \$0425 \$P

--- Photos ----



Rapport de Maintenance

ENR-MAINT-22


06/01/2023

Type Enregistrement Version A

ersion A Pagination

1 / 3 Mise à jour le

04/03/2025





Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:	
All coulded to the control of the co		