

20250321 RIM Préventif Filtration Belliparc

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc

Identifiant Machine:

Heures Machine:

Nom du Technicien : Demaillet

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : XXXX

Date d'intervention : 21-03-2025

Durée de l'intervention : 02h00 détail des Heures si >7H et >1 tech.: 21/03:02h00

---- Opérations ----

Fanuc C600iC N°1: Nettoyer ou remplacer les filtres
Filtres nettoyer

Fanuc C600iC N°2: Nettoyer ou remplacer les filtres
Filtres nettoyer

Hurco VMX 24: Nettoyer ou remplacer la filtration Filtre nettoyée

Hurco VMX 50: Nettoyer ou remplacer la filtration Filtre nettoyée

Hurco VMX 60: Nettoyer ou remplacer la filtration Filtre nettoyée

CMZ Bat.14: Nettoyer ou remplacer la filtration
Filtre nettoyée

CMZ Bat.15: Nettoyer ou remplacer la filtration

Type Enregistrement Version A Pagination 1/3 Mise à jour le 04/03/2025

Filtre nettoyée

Perceuse Castek Bat.15: Nettoyer ou remplacer la filtration Filtre nettoyée

Filtre Extérieur Compresseur: Nettoyer ou remplacer la filtration
Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire: Planifier prochaine visite

Gainable Bat.13: Nettoyer ou remplacer les filtres
Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifiée prochaine visite

Gainable Bat.14: Nettoyer ou remplacer les filtres
Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifié prochaine visite

Gainable Bat.15: Nettoyer ou remplacer les filtres
Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifié prochaine visite

Gainable Bat.16: Nettoyer ou remplacer les filtres
Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifié prochaine visite

Split Bureau 1 Bat.13: Nettoyer ou remplacer les filtres
Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifié prochaine visite

Split Bureau 2 Bat.13: Nettoyer ou remplacer les filtres
Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifié prochaine visite

Split Bureau 1 Bat.14: Nettoyer ou remplacer les filtres
Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifié prochaine visite



Split Bureau 2 Bat.14 : Nettoyer ou remplacer les filtres Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifié prochaine visite

Split Réfectoire Bat.14 : Nettoyer ou remplacer les filtres Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifié prochaine visite

Split Métrologie Bat.15 : Nettoyer ou remplacer les filtres Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

Commentaire : Planifié prochaine visite

Split Réunion Bat.15 : Nettoyer ou remplacer les filtres Cette action n'est pas nécessaire (préciser en commentaire)

--- Photos ----

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
a de la companya della companya della companya de la companya della companya dell	