

## 20250506 RIM Préventif Guillotine cisaille morgan

## ---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Commun de site Identifiant Machine: 7 Dat 103 W0

**Heures Machine:** 

Nom du Technicien : Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande :

Date d'intervention : 06-05-2025

Durée de l'intervention : 1h
détail des Heures si >7H et >1 tech.: 1h Tom

## ---- Opérations ----

- 1. \*\*Contrôler le niveau d'huile (ISO46)\*\* Niveau d'huile OK
- 2. \*\*Graissages des points mobile ( 10 points)\*\*
  Graissage de tous les points mobile
- 3. \*\*Etat général de la machine\*\*

Dysfonctionnement (préciser en commentaire)

\_Commentaire\_ : Sécurités testées et fonctionnels

4. \*\*Commentaires\*\*

Éclairage neuf commandé

—- Photos ----

A	rmitec		Rappo	rt de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
all control of the co	