

20250430 RIM Préventif Perceuse Ibarmia b70

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Commun de site

Identifiant Machine :M42WOHeures Machine :0000Nom du Technicien :Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 30-04-2025

Durée de l'intervention : 2h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 2h tom

---- Opérations ----

1 **


Contrôler le niveau d'huile de la tête (huile ISO 32) rep A** Le niveau est bon

- 2. **Contrôler, graisser si nécessaire le palier de broche (Graisse NLGI2) rep B** Le graissage est effectué
- 3. **Contrôler, lubrifier si nécessaire les différents points « Lub » (huile ISO68) rep C** Le niveau est bon
- 4. **Contrôler, graisser si nécessaire les crémaillères (Graisse NLGI2) rep D** Le graissage est effectué
- 5. **Contrôler, lubrifier si nécessaire la colonne (huile ISO68) rep E** La lubrification est effectué
- 6. **Contrôle visuel de l'état général de la Machine et essai (éclairage, protections, lubrification...)** Etat général correct

A	rmitec Croupe 711		Rappo	rt de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

7. **Contrôler le fonctionnement de toutes les sécurités (Arrêts d'Urgence, coupure capot de protection…)** Etat général correct

—- Photos ----



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
all and the second of the seco	