

20250430 RIM Préventif Perceuse cincinnati PE

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Commun de site

Identifiant Machine: P51WO

Heures Machine:

Nom du Technicien: Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 30-04-2025

Durée de l'intervention : 1h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 1h tom


---- Opérations ----

- 1. **Contrôler et lubrifier les cannelures si nécessaire en vérifiant que la machine est à l'arrêt, laisser couler quelques gouttes le long des cannelures (huile ISO 32) rep A** Lubrifier les cannelures
- 2. **Contrôler et lubrifier la poulie de renvoie si nécessaire en vérifiant que la machine est à l'arrêt, laisser couler quelques gouttes le long des cannelures (huile ISO 32) rep B** Lubrifier la poulie de renvoie
- 3. **Contrôler, graisser si nécessaire la broche (Graisse NLGI2) rep C** Le graissage est effectué
- 4. **Contrôler, graisser si nécessaire les crémaillères (Graisse NLGI2) rep D** Le graissage est effectué
- Commentaire_: Pas de repère sur la photo
- 5. **Contrôle visuel de l'état général de la Machine et essai (éclairage, protections, lubrification...)** Etat general correct

Armitec			Rapport de Maintenance			ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

6. **Contrôler le fonctionnement de toutes les sécurités (Arrêts d'Urgence, coupure capot de protection…)**
Fonctionnement générale des sécurités correct

--- Photos ----



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
a de la constante de la consta	