

## 20250515 RIM Préventif Tour cazeneuve 590 HBX

## ---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention: Commun de site

**Identifiant Machine:** 

Heures Machine:

Nom du Technicien: Tom

Type d'intervention : Préventif

N° de demande :

Date d'intervention : 15-05-2025

**Durée de l'intervention :** 2h30 détail des Heures si >7H et >1 tech.: 2h30 tom


## ---- Opérations ----

- 1. \*\*Contrôle le Niveau d'huile du tablier (ISO 220) Rep A\*\* Le niveau est correcte
- \*\*Contrôle le Graissage des points « lub » du trainard (ISO 68) Rep D\*\*
   Graissage des points "lub" effectué
- 3. \*\*Contrôler visuellement le Niveau d'huile de graissage de la poupée moteur, de la lyre, de la boite des avances et de la boîtes des vitesses (ISO 46) Rep E\*\*
  Le niveau est correcte
- 4. \*\*Contrôle le Graissage centralisé des glissières et de la vis mère (ISO 68) Rep F\*\* Le niveau est correct
- 5. \*\*Contrôle Graissage des points « lub » de la poupée (ISO 68)\*\* Graissage des points "lub" effectué
- 6. \*\*Graisser le mandrin (ISO 68)\*\* Graissage effectué

A	rmitec		Rappo	ort de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

- 7. \*\*Contrôle générale de la machine (éclairage, protection, système de lubrification, fuites) \*\* L'état générale est correcte
- 8. \*\*Contrôle des sécurités (arrêts d'urgence, sécurités de capots)\*\* Le fonctionnement est correct

## —- Photos ----



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
Substitute of the second of th	