

20250411 RIM Modification Adoucisseur

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc

Identifiant Machine :0000Heures Machine :0000Nom du Technicien :Tom

Type d'intervention : Modification

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 11-04-2025

Durée de l'intervention : 1h détail des Heures si >7H et >1 tech.: 1h tom

---- Opérations ----

D	200	rintif	Ah i	la	mod	lifica	tion
	esc:	110)111	(10	171	111()()	1111(:7	111()[1

Participation de la mise en route de l'adoucisseur effectué,maintenance à faire tout les 1 an:nettoyage du bac à sel

A voir si Florian a pris le contrat de maintenance avec le constructeur.

—- Photos ----

A	rmitec		Rappo	ort de Maintena	ance		IAINT-22 01/2023
Type	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025

Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
July and it	