

20250404 RIM Correctif Hurco VMX 60

---- Détails de l'intervention ----

Site Intervention : Atelier Bélliparc Identifiant Machine : MA-2024-CN5

Heures Machine : Machine =272:53/spindle-s =53:07

Nom du Technicien : Tom

Type d'intervention : Correctif

N° de demande : 0000

Date d'intervention : 04-04-2025

Durée de l'intervention : 7h

détail des Heures si >7H et >1 tech.:

---- Opérations ----

1. **Description du Correctif**


Vidange du lubrifiant synthétique mis a l'origine par du lubrifiant organique comme préconisé par le fabricant, 675 L de lubrifiant de coupe . Nettoyer les filtres d'armoire et de refroidisseur,

—- Photos ----





Armitec			Rapport de Maintenance			ENR-MAINT-22 06/01/2023	
Туре	Enregistrement	Version	Α	Pagination	1/3	Mise à jour le	04/03/2025



Visa Armitec: Demaillet Marc	Visa EDF:
Julius Harris Constitution of the Constitution	