

CUBISCAN 110

SISTEMA DE DIMENSIONAMIENTO PARA PROCESAMIENTO DE PAQUETES EN LÍNEA



BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Dimensiones rápidas y confiables de los envíos salientes.
- Medición simple y rápida de paquetes.
- Reduce los costos de envío eliminando tarifas y penalizaciones innecesarias.

TIPOS DE PAQUETES

- Prismáticos (cuboidales)

Aumente el rendimiento y la productividad con el Cubiscan® 110. Su diseño exclusivo de perfil abierto permite que los paquetes fluyan sobre y fuera de la plataforma con facilidad. Esto lo hace ideal para líneas de embalaje por gravedad o sistemas de cintas transportadoras.

La plataforma abierta le permite operar la unidad sin necesidad de una zona libre adicional, o puede integrarla directamente en el sistema transportador para una medición completamente automatizada. Maximice la eficiencia y la precisión en su entorno de procesamiento de paquetes.

- Diseño exclusivo que permite un procesamiento rápido de paquetes.
- Diseñado para trabajar e integrarse con software de gestión de almacenes.
- Elimina la entrada manual de datos y mejora la precisión.
- Compatible con cualquier sistema transportador existente.
- Compatible con software de optimización de embalaje y carga.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Tecnología de sensores ultrasónicos.
- Lectura del peso mediante balanza integrada.
- Pantalla táctil integrada para control local.
- Interfaz fácil de usar para cálculos DIM (peso volumétrico).

CUBISCAN 110 ESPECIFICACIONES DE RENDIMIENTO

Capacidad de medición	Minimo	Maximo
Largo	0.5 in (1.0 cm)	36.00 in (90 cm)
Ancho	0.5 in (1.0 cm)	24.00 in (60 cm)
Alto	0.5 in (1.0 cm)	30.00 in (75 cm)
Peso	0.05 lbs (0.02 kg)	100.00 lbs (50.0 kg)

Velocidad de operación: <2 segundos
Incremento dimensional: 0,1 in (0,2 cm)

Incremento de peso: 0,05 lb (0,02 kg)

ESPECIFICACIONES FÍSICAS

Longitud: 44 in (112 cm)
Ancho: 27 in (69 cm)
Altura: 38.5 in (98 cm)
Peso: 70 lbs (32 kg)

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de funcionamiento: 14 °F a 104 °F
(-10 °C a 40 °C)
Humedad: 0 % a 90 % sin condensación

SENSOR DE MEDICIÓN

Cuatro celdas de carga
Sensor ultrasónico

SALIDA DATOS Y REQUISITOS DE ALIMENTACIÓN

Requisitos de alimentación: 100–240 VAC, 50–60 Hz
Salidas de datos: Ethernet (1), Serial (1), USB (1)

