
Power vs. Absolute Temperature
Power [Watt]
2E-15
1.8E-15
1.6E-15
1.4E-15
1.2E-15
1E-15
8E-16
6E-16
4E-16
2E-16
0
-2E-16
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Absolute Temperature [K]
R = 10 Ohm
R = 10K Ohm
R = 100K Ohm
Linear (R = 10 Ohm)
Linear (R = 10K Ohm)
Linear (R = 100K Ohm)
y = 5.57E-21x + 2.49E-18
R² = 8.20E-01
y = 5.73E-19x
R² = 9.94E-01
y = 5.08E-18x
R² = 9.95E-01