

Control de Motores Paso a Paso con Arduino




Descripción

El proyecto realiza un montaje con una placa Arduino Mega y un motor paso a paso (PaP), se trata de controlar el motor con el circuito integrado L293D


El procedimiento es el siguiente:


- Establecemos los Pines 6, 7, 8 y 9 como salida Digitales
- Establecemos el tiempo entre paso y paso en microsegundos
- Establecemos las funciones principales del movimiento (sentido de giro, paro, izquierda y derecha) con respecto a la tabla siguiente.




Llamamos a las anteriores funciones con el parámetros del tiempo y sentido de giro que queremos que realice el motor PaP


Esquemas






Fotos





Made with Fritzing.org



Programa

```
Control de un Motor Paso a Paso
         Este codigo controla un motor paso a paso de un reproductor de CD.
        Emplea las salidas digitales 6, 7, 8 y 9 en formato Digital
        Este ejemplo es de dominio publico.
      // Establece las constantes a utilizar
        int devanado1_A=6,devanado1_B=7,devanado2_C=8,devanado2_D=9;
                                                                              //Pines del motor paso a paso
       int microSegundosPaso=1500;
                                                                              //Tiempo en microsegundos entre paso v paso
    □void setup() {
      pinMode(devanado1_A, OUTPUT);
pinMode(devanado1_B, OUTPUT);
                                                                              //Configura devanado1 A como salida
16
                                                                              //Configura devanado1 B como salida
       pinMode(devanado2_C, OUTPUT);
                                                                              //Configura devanado2_C como salida
18
19
       pinMode(devanado2_D, OUTPUT);
                                                                              //Configura devanado2_D como salida
       paro();
21
      // Función de parada motor
    □void paro(){
       digitalWrite(devanado1_A, LOW);
                                                                              // Borna A del devanado 1 a 0 voltios
       digitalWrite(devanado1_B, LOW);
digitalWrite(devanado2_C, LOW);
                                                                              // Borna B del devanado 1 a 0 voltios
                                                                              // Borna C del devanado 2 a 0 voltios
                                                                              // Borna D del devanado 2 a 0 voltios
       digitalWrite(devanado2_D, LOW);
28
29
      // Función giro a la izquierda del motor
    □void izquierda(){
       //paso 1
       digitalWrite(devanado1_A, LOW);
                                                                              // Borna A del devanado 1 a 0 voltios
34
       digitalWrite(devanado1_B, HIGH);
                                                                              // Borna B del devanado 1 a 5 voltios
       digitalWrite(devanado2_C, HIGH);
digitalWrite(devanado2_D, LOW);
                                                                              // Borna C del devanado 2 a 5 voltios
36
                                                                              // Borna D del devanado 2 a 0 voltios
37
       delayMicroseconds (microSegundosPaso);
                                                                              // Espera un tiempo en microsegundos
38
39
       //paso 2
       digitalWrite(devanado2_C, LOW);
                                                                              // Borna C del devanado 2 a 0 voltios
       digitalWrite(devanado2_D, HIGH);
                                                                              // Borna D del devanado 2 a 5 voltios
41
       delayMicroseconds (microSegundosPaso);
                                                                              // Espera un tiempo en microsegundos
42
       //paso 3
       digitalWrite(devanado1_A, HIGH);
44
       digitalWrite(devanado1_B, LOW);
                                                                              // Borna B del devanado 1 a 0 voltios
45
       delayMicroseconds (microSegundosPaso);
                                                                              // Espera un tiempo en microsegundos
46
        //paso 4
       digitalWrite(devanado2_C, HIGH);
                                                                              // Borna C del devanado 2 a 5 voltios
47
48
       digitalWrite(devanado2 D. LOW):
49
       delayMicroseconds (microSegundosPaso);
                                                                              // Espera un tiempo en microsegundos
50
      // Función giro a la derecha del motor
53
    □void derecha(){
       //paso 1
       digitalWrite(devanado1 A, HIGH);
                                                                              // Borna A del devanado 1 a 5 voltios
       digitalWrite(devanado1_B, LOW);
                                                                              // Borna B del devanado 1 a 0 voltios
       digitalWrite(devanado2_C, HIGH);
digitalWrite(devanado2_D, LOW);
57
58
                                                                              // Borna C del devanado 2 a 5 voltios
                                                                              // Borna D del devanado 2 a 0 voltios
       delayMicroseconds (microSegundosPaso);
                                                                              // Espera un tiempo en microsegundos
        //paso 2
60
61
       digitalWrite(devanado2 C, LOW);
                                                                              // Borna C del devanado 2 a 0 voltios
62
       digitalWrite(devanado2_D, HIGH);
                                                                              // Borna D del devanado 2 a 5 voltios
63
       delayMicroseconds (microSegundosPaso);
                                                                              // Espera un tiempo en microsegundos
64
       //paso 3
65
       digitalWrite(devanado1_A, LOW);
                                                                              // Borna A del devanado 1 a 0 voltios
66
       digitalWrite(devanado1_B, HIGH);
                                                                              // Borna B del devanado 1 a 5 voltios
67
68
       delayMicroseconds (microSegundosPaso);
                                                                              // Espera un tiempo en microsegundos
       //paso 4
69
       digitalWrite(devanado2 C, HIGH);
70
71
       digitalWrite(devanado2_D, LOW);
                                                                              // Borna D del devanado 2 a 0 voltios
       delayMicroseconds (microSegundosPaso) ;
                                                                              // Espera un tiempo en microsegundos
73
74
      // Función que establece el sentido y los pasos del motor
    □void pasos(int pasos, char sentido){
          switch (sentido) {
                                                                              // sentido de giro
           case 'd':
78
            for (int i = 0; i < pasos; i++) {
                                                                              // n pasos a la derecha
79
              derecha();
80
81
            break;
            for (int i = 0; i < pasos; i++) {
                                                                              // n pasos a la izquierda
              izguierda();
86
90
    Fivoid loop() {
91
       pasos(50,'d');
delay (1500);
                                                                              // 50 pasos a la derecha
93
       pasos(150,'i');
                                                                              // 150 pasos a la izquierda
94
       delay (1500);
```