## GRAMA DE EQUILIBRIO DE ALEACIONES EUTÉCTICAS

orma una aleación eutéctica cuando una determinada composición a posee una alta estabilidad en estado líquido, de tal forma que soliuna temperatura más baja que sus componentes puros.

es entre sí en estado sólido y que dan origen a una aleación eutéctica a composición de 75% de A y 25% de B. Consideremos los fenómenos suceden durante la solidificación de la aleación eutéctica I: la aleación ece en estado fundido hasta el punto 1, que corresponde a una tema inferior a la de solidificación tanto de A como de B. En dicho punto eutéctico) coexisten las fases sólidas A y B y la fase líquida, no pose-el sistema grado alguno de libertad; es decir, la solidificación tiene lugar eratura constante. Esta solidificación comenzará con la formación de un núcleo de metal A, al que seguirá inmediatamente la formación de otro de metal B que restituye la composición inicial de la fase líquida. Este o se repite continuamente, manteniéndose la temperatura constante.

do al proceso de solidificación descrito, la estructura del sólido eues un tanto particular, pues por lo general las dos fases constituyen-B, se disponen en forma de láminas entremezcladas.

aleaciones situadas a la izquierda del punto eutéctico se denominan técticas, mientras que aquellas que se encuentran a la derecha de unto reciben el nombre de hipereutécticas.

aleación hipoeutéctica como la II (90% de A) tiene un contenido en de B inferior al de la composición eutéctica, de tal forma que su soión comenzará a una temperatura  $T_2$  inferior a la de solidificación del uro A, pero superior a la de la aleación eutéctica: a esta temperatura zan a formarse núcleos sólidos de metal puro A.

n punto intermedio de solión, como por ejemplo el 2, rán una fase sólida formada al puro A y una fase líquida de ición C<sub>LA</sub>, según la regla de la al, y de acuerdo con la regla regmentos inversos la proporfase sólida será:

$$\frac{A - C_{LA}}{SA - C_{LA}} = \frac{90 - 85}{100 - 85} = 0.3$$


rá haciendo cada vez mayor, egar al punto 3, en el que la uida tiene igual composición eutéctica, y la proporción de a es:

$$\frac{C_{SA} - C_{A}}{C_{SA} - C_{LA}} = \frac{100 - 90}{100 - 75} = 0.4$$

Curvas de enfriamiento de aleaciones hipo e hipereutécticas.

## ¿Sabías que...?

La denominación de punto eutéctico se debe a F. Guthrie (1884) y este término proviene etimológicamente del griego: de fusión fácil.



Aleación eutéctica.

