

10 signaux d'alerte lors du sourcing de fournisseurs en Thaïlande

Une check-list d'audit pour les responsables de production et les équipes sourcing, par LEANOVEX Consulting.



Introduction

Le sourcing en Thaïlande peut ouvrir de belles opportunités, mais comporte aussi des risques. Que vous qualifiez un nouveau fournisseur ou évaluez un fournisseur existant, ces signaux d'alerte sont des signes précurseurs à ne pas ignorer.

Chez LEANOVEX Consulting, nous avons visité des centaines d'usines en Thaïlande et en Asie du Sud-Est au cours des 16 dernières années. Ce guide condense cette expérience de terrain en 10 signes qu'un partenaire de production pourrait ne pas répondre à vos attentes.

Utilisez cette check-list pour éviter les partenaires peu fiables et protéger votre chaîne d'approvisionnement.

Signaux d'alerte

1

Délais de livraison irréalistes

Des promesses de délais de livraison dépassant les standards du secteur peuvent indiquer qu'une usine vous induit en erreur sur sa capacité réelle.

Conseil : Demandez les plannings de production récents ou les historiques de délais pour vérifier que leurs promesses correspondent à la capacité réelle.

2

Registres de production incohérents

Des écarts ou données manquantes dans les registres d'inventaire, de qualité ou de volume traduisent une mauvaise gestion, ou une volonté de dissimuler des défauts.

Conseil : Demandez à consulter les registres récents et vérifiez que les données sont complètes, signées et mises à jour régulièrement.

3

Sous-traitance excessive

Lorsqu'une usine sous-traite l'essentiel de sa production, vous perdez en visibilité et en contrôle, ce qui entraîne souvent une qualité incohérente et un manque de responsabilisation.

Conseil : Demandez quels procédés sont réalisés en interne et demandez à visiter tout sous-traitant impliqué.

4

Mauvaise communication avec les équipes techniques

Une mauvaise communication avec les ingénieurs, la qualité ou la planification entraîne des erreurs coûteuses.

Conseil : Ne vous fiez pas uniquement aux commerciaux. Demandez à rencontrer les équipes techniques de l'usine.

Signaux d'alerte

5

Absence de processus qualité documenté

Sans procédures ni registres clairs, impossible de garantir la constance de la qualité des produits.

Conseil : Demandez à consulter les rapports d'inspection récents, les check-lists ou les registres de non-conformités.

7

Absence de traçabilité des lots

Sans suivi des lots, impossible d'investiguer les défauts ou de maîtriser les rappels de produits.

Conseil : Demandez comment ils retracent une pièce finie jusqu'aux matières premières ou aux opérateurs.

6

Le propriétaire gère tout personnellement

Lorsqu'une seule personne contrôle toutes les décisions, cela crée souvent des goulots d'étranglement et des risques en cas de problème ou de montée en charge de l'activité.

Conseil : Demandez qui gère la qualité et la planification de production. Recherchez des rôles d'équipe structurés et des responsabilités déléguées.

8

Accord aveugle à toutes les demandes

Une usine qui répond toujours « pas de problème » n'a peut-être pas bien compris vos exigences, ou craint d'admettre ses limites.

Conseil : Présentez un scénario réel et observez si elle pose des questions pertinentes ou soulève des points de vigilance.

Signaux d'alerte

9

Turnover élevé des opérateurs

Des changements fréquents de personnel entraînent une production irrégulière et une reformation constante, ce qui met la qualité du produit en danger.

Conseil : Demandez depuis combien de temps les équipes clés qualité et production sont en poste dans l'entreprise.

10

Pression pour des commandes trop importantes trop vite

Une pression pour s'engager rapidement sur de gros volumes peut signaler une situation désespérée, ou une intention de sous-traiter votre commande sans transparence.

Conseil : Commencez par un petit essai pour évaluer la performance et la fiabilité.

Conseil final : n'attendez pas la crise

Repérer les signaux d'alerte tôt est essentiel, mais ce n'est que la moitié du travail. De nombreux problèmes fournisseurs coûteux n'apparaissent que trop tard : expéditions ratées, arrêts de production imprévus, défauts qualité cachés ou non-conformités. C'est pourquoi les audits fournisseurs proactifs ne sont pas un luxe : ils constituent un investissement judicieux pour la fiabilité de votre chaîne d'approvisionnement.



Prêt à qualifier votre fournisseur ?

Visitez : www.leanovex.com/contact

Laissez-nous vous aider à instaurer la confiance dans votre chaîne d'approvisionnement.

- ✓ Indépendant, sur site et rapide
- ✓ Basé en Asie, ancré dans les réalités concrètes des usines
- ✓ 16+ années d'expérience terrain, 500+ usines auditées

Planifiez une consultation gratuite

Rendez-vous sur leanovex.com/contact et envoyez-nous un message. Nous reviendrons vers vous pour discuter de vos besoins de sourcing et planifier un appel rapide.

Vous voulez en savoir plus ?

Visitez leanovex.com pour découvrir le détail de nos types d'audit et ce qui distingue notre approche.