
HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C30. Penanganan Kebocoran Duct









DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2013.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version, 2013.0.0.1

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C30. Penanganan Kebocoran Duct

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Muhammad Reza PahleviWidiantoPgs. Kabag ODRKa UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinArgabudhy SasrawigunaKADIV TSIWAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C30	Penanganan Kebocoran Atap Baja	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK-C30-IK	0	Instruksi Penanganan Kebocoran Atap Baja	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C30-JT A	0	Job Tiket Penanganan Kebocoran Atap Baja dengan cara di sealant	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C30-JT B	0	Job Tiket Penanganan Kebocoran Atap Baja dengan cara penggantian genteng	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C30-CL	0	Check List Penanganan Kebocoran Atap Baja	25 Sept 2013	2
ODR-PG/TEK-C30-FK	0	Form Kerja Penanganan kebocoran Atap Baja	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK-C30-FL	0	Flow OF Work Penanganan Kebocoran Atap Baja	25 Sept 2013	1



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

	PI. BRINGIN KAR	YA SEJAHTEKA
1 3.7		T . 1 .1 .

Dokumen No.:	Intruksi kerja	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C30-IK	Penanganan Kebocoran Atap Baja	25 Sept 2013	1 Da r i 1

Peralatan	Standar Kualitas		
- Sealant - Skrup - Genteng - Water proofing atau aqua proof - Tools Pelaksana	Memastikan struktur Atap kokoh dan genteng tertutup rapat dan tidak ada celah atau rembesan air masuk Fr ekuensi: Adchok		
1 petugas M&E			

Uraian Pekerjaan

- A. Lakukan pemeriksaan pada Atap jika ditemukan kebocoran segera di perbaki dengan cara di sealant (tambal)
- B. Bila tidak bisa di perbaiki dengan cara di sealant maka lakukan pergantian genteng.

Petunjuk Keselamatan Kerja

- Utamakan keselamatan selama bekerja.
- Taruh alat dan bahan material senyaman mungkin
- Gunakan sarung tangan dan Masker selama bekerja
- Gunakan sabuk pengaman bila diperlukan

Perawatan Peralatan

- Pergunakan alat sesuai dengan fungsinya
- Kumpulkan dan bersihkan alat setelah pekerjaan selesai.
- Kembalikan Peralatan pada tempatnya





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	Jobs ticket		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C30-JT A	Penanganan Kebocoran Atap Baja dengan cara di sealant		25 Sept 2013	1 Dari 1
Peralatan		Standar Kua	litas	
- Sealant - Skrup - Genteng		Memastikan struktur Atap kokoh dan genteng terrapat dan tidak ada celah atau rembesan air masuk Frekuensi: Adchok		
- Water proofing atau aqua proof - Tools Pelaksana				
1 petugas M&E				

Uraian Pekerjaan

- 1. Lap / keringkan bagian genteng yang bocor
- 2. Amplas permukaan genteng yang bocor
- 3. Lem semua bagian genteng yang bocor dengan sealant
- 4. Pastikan Lem kering dan menyatu sama genteng

Petunjuk Keselamatan Kerja

- Utamakan keselamatan selama bekerja.
- Taruh alat dan bahan material senyaman mungkin
- Gunakan sarung tangan dan Masker selama bekerja
- Gunakan sabuk pengaman bila diperlukan

Perawatan Peralatan

- Pergunakan alat sesuai dengan fungsinya
- Kumpulkan dan bersihkan alat setelah pekerjaan selesai.
- Kembalikan Peralatan pada tempatnya





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C30-KD	Penanganan Kebocoran Atap Baja	25 Sept 2013	1 dari 2

Peralatan	Standar Kualitas
- Sealant - Skrup	Memastikan struktur Atap kokoh dan genteng tertutup rapat dan tidak ada celah atau rembesan air masuk
- Genteng	Frekuensi:
- Water proofing atau aqua proof	Setiap kali diperlukan
- Tools	
Pelaksana	
1 M&E	
Harian Dalaniaan	

Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I dari Pkl. 07.00 s/d 15.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift III (malam) di Ruang Manajemen Building (MB)
- 2. Pengecekan kebocoran di lakukan pada saat ada hujan bila terdapat kebocoran langsung dilakukan perbaikan.
- 3. Petugas menuju ke lokasi tempat duct gedung yang dianggap atau sumber arah rembesan air masuk/titik kebocoran
- 4. Petugas mengambil peralatan kerja dan bahan material yang diperlukan
- 5. Petugas melakukan tindakan penanganan kebocoran genteng dengan ditambal sealant,bila kebocoran genteng terlalu besar maka dilakukan penggantian genteng
- 6. Bila ada genteng yang harus di ganti maka dilakukan perbaikan sementara dan di lakukan penggantian setelah hujan reda/cuaca panas.
- 7. Setelah selesai kembalikan alat dan sisa bahan material pada tempatnya di MB.

Petugas Shift II dari Pkl. 15.00 s/d 23.00 wita bertugas:

- 1. Menerima tugas dari shift I (Pagi)
- 2. Langkah langkah selanjutnya sama seperti langkah diatas (Shift I).





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-30-KD	Penanganan Kebocoran Duct	25 Sept 2013	2 dari 2

Petunjuk Keselamatan Kerja

- Utamakan keselamatan selama bekerja.
- Taruh alat dan bahan material senyaman mungkin
- Gunakan sarung tangan dan Masker selama bekerja
- Gunakan sabuk pengaman bila diperlukan

Perawatan Peralatan

- Pergunakan alat sesuai dengan fungsinya
- Kumpulkan dan bersihkan alat setelah pekerjaan selesai.
- Kembalikan Peralatan pada tempatnya





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C30	Penanganan Kebocoran Atap Baja	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualita	as		
- Sealant		Memastikan str			
- Skrup		tertutup rapat dan tidak ada celah atau rembesan air masuk			
- Genteng		Frekuensi:			
- Water proofing atau aqua	proof	Setiap kali diperlukan			
- Tools					
Pelaksana					
1 M&E					
Uraian Pekerjaan					
NA					





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.: FLOW OF WORK		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG-TEK-C30-KD	Penanganan Kebocoran Atap Baja	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan		Standar Kualitas				
- Sealant - Skrup		Memastikan struktur Atap kokoh dan genteng tertutup rapat dan tidak ada celah atau rembesan air masuk				
- Genteng		Frekuensi:				
- Water proofing atau aqua proof		Setiap kali diperlukan				
- Tools						
Pelaksana						
1 M&E						
Uraian Pekerjaa						

N/A