### HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C52. Pengecekan harian PDU R Server



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2012.0.0.1

## MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI



DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2012.0.0.1



### PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

**House Operation Procedure** 

### ODR-PG/TEK-C52-PENGECEKAN HARIAN PDU SERVER

### TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2012.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

PT. Bringin Karya Sejahtera // UPG. DRC BRI Tabanan Tabanan, 01 Oktober 2012

Menyetujui,

NUGROHO PANCAYOGO Wakabag ODR. BRI Tabanan

Mengetahui,

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Divisi Teknologi System Informasi
Bagian Operasional IT\Disaster Recovery

MAULANA YUSUF Kabag ODR BRI Tabanan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C52	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server	1 Oktober 2012	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK- C52-IK	0	Instruksi Kerja Pengecekan Harian Stok Kontak PDU Server	1 Oktober 2012	1
ODR-PG/TEK- C52-JT	0	Job Tiket Pengecekan Harian Stok Kontak PDU Server	1 Oktober 2012	1
ODR-PG/TEK- C52-CL	0	Check List Pengecekan Harian Stok Kontak PDU Server	1 Oktober 2012	2
ODR-PG/TEK- C52-FR	0	Form Pengecekan Harian Stok Kontak PDU Server	1 Oktober 2012	1
ODR-PG/TEK- C52-FL	0	Flow OF Work Pengecekan Harian Stok Kontak PDU Server	1 Oktober 2012	1





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C52-IK	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server	1 Oktober 2012	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
N/A	Stop kontak PDU server dalam keadaan baik sehingga tidak terjadi short
Pelaksana	,
1 M&E	Frekuensi:
1 MCD	1 (satu) kali dalam setiap shift

### Uraian Pekerjaan

Melakukan pengecekan visual pada stop kontak PDU Server

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Berhati-hati terhadap sengatan listrik dan jangan sampai tersangkut kabel jaringan

### Perawatan Peralatan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C52-JT	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server		1 Oktober 2012	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualit	tas	
N/A		Stop kontak PDU server dalam keadaan baik sehingga tidak terjadi short		
Pelaksana			,	
1 M&E		Frekuensi:		
		1 (satu) kali dala	am setiap shift	

### Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas menuju R. Server
- 2. Petugas menuju bagian belakang Server (area Hot Aisle).
- 3. Petugas melakukan pengamatan visual terhadap posisi stop kontak PDU dan kabel power server terhadap kemungkinan kendor ataupun tidak berada pada posisinya.
- 4. Jika petugas menemukan adanya indikasi short tarhadap stop kontak PDU, seperti misalnya: terlihat percikan bunga api dan atau tercium bau hangus benda terbakar dan atau terdengar suara gemericik kabel yang mengalami short maka petugas segera melakukan eskalasi dengan menghubungi supervisor BRI dan supervisor BKS untuk arahan ataupun instruksi lebih lanjut yang akan dilakukan.

#### Petunjuk Keselamatan Kerja

Berhati-hati terhadap sengatan listrik dan jangan sampai tersangkut kabel jaringan

### Perawatan Peralatan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST		Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG/TEK-C52-CL	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server		1 Oktober 2012	1 dari 1	
Peralatan		Standar Kualita	as		
N/A		Stop kontak PDU server dalam keadaan baik sehingga tidak terjadi short			
Pelaksana		30	,		
1 M&E		Frekuensi:			
		1 (satu) kali dala	m setiap shift		

#### Uraian Pekerjaan

#### Petugas Shift I

- 1. Pukul 07:45 wita, petugas menuju bagian belakang Server (area Hot Aisle).
- 2. Petugas melakukan pengamatan visual, **suara dan bau** stop kontak PDU pada masing-masing server.
- 3. Jika ditemukan stop kontak PDU yang terindikasi short, petugas melakukan eskalasi dengan menghubungi Supervisor BRI dan Supervisor BKS.

#### Petugas Shift II

- 1. Pukul 15:45 wita, petugas menuju bagian belakang Server (area Hot Aisle).
- 2. Petugas melakukan pengamatan visual, suara dan bau stop kontak PDU pada masing-masing server.
- 3. Jika ditemukan stop kontak PDU yang terindikasi short, petugas melakukan eskalasi dengan menghubungi Supervisor BRI dan Supervisor BKS.

#### Petugas Shift III

- 1. Pukul 11:45 wita, petugas menuju bagian belakang Server (area Hot Aisle).
- 2. Petugas melakukan pengamatan visual, suara dan bau stop kontak PDU pada masing-masing server.
- 3. Jika ditemukan stop kontak PDU yang terindikasi short, petugas melakukan eskalasi dengan menghubungi Supervisor BRI dan Supervisor BKS.



### PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	okumen No.: CEK LIST		Halaman
ODR-PG/TEK-C52-CL	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server	1 Oktober 2012	1 dari 2

### Petunjuk Keselamatan Kerja

Berhati-hati terhadap sengatan listrik

### Perawatan Peralatan





### Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	kumen No.: FORM KERJA		Halaman	
ODR-PG/TEK-C52-FR	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server	1 Oktober 2012	1 dari 1	





# Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF WORK		Tgl Berlaku	Halaman	
ODR-PG/TEK-C52-FL	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server		1 Oktober 2012	1 dari 1	
Peralatan Standar Kual		Standar Kuali	ias		
N/A		Stop kontak PDU server dalam keadaan baik sehingga tidak terjadi short  Frekuensi:			
Pelaksana					
1 M&E		1 (satu) kali dal	am setiap shift		
Uraian Pekerjaan		l			