
HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C23. Perawatan dan Perbaikan Sliding Door



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK . Version: 2011.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI



DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version. 2011.0.0.1



PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C23. Perawatan dan Perbaikan Sliding Door

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2011.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif PT. BKS Representatif

Maulana YusufM. Faisal JazuliEstiko PudjaswantoPj. KABAG ODRWAKABAG ODRKa. UPG

Menyetujui:

Zulhelfi AbidinSri DarmawatiKADIV TSIWAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK – C23	Perawatan dan perbaikan Sliding Door	1 Desember 2011	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG – TEK C23-IK	1	Instruksi Kerja Perawatan dan perbaikan Sliding Door	1 Desember 2011	1
ODR-PG – TEK C23-JT A	1	Job Tiket Perawatan dan perbaikan Sliding Door	1 Desember 2011	1
ODR-PG – TEK C23-JT B	1	Pengecekan rangkaian PCB pada Panel Kontrol	1 Desember 2011	1
ODR – PG – TEKC23-JT C	1	PengecekanVan Belt motor listrik pada Sliding Door	1 Desember 2011	1
ODR - PG – TEKC23-CL	1	Check List Perawatan dan perbaikan Sliding Door	1 Desember 2011	1
ODR - PG - TEK- C23-FK	1	Form Kerja Perawatan dan perbaikan Sliding Door	1 Desember 2011	1
ODR - PG -TEK-C23-FL	1	Flow OF Work Perawatan dan perbaikan Sliding Door	1 desember 2011	1





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C23-IK	Perawatan dan perbaikan Sliding Door	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tol Set dan kartu akses	Memastikan Sliding door dapat berfungsi dengan Normal
Referensi:	
Panduan operasional perawatan Sliding door	Frekuensi: 1 Bulan Sekali.
Pelaksana	
Ptugas M & E	

Uraian Pekerjaan

- 1. Periksa Motor Listrik
- 2. Periksa Rangkain PCB pada panel kontrol
- 3. Periksa Van belt

Petunjuk Keselamatan Kerja

Perhatikan aliran listrik

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan dan simpan pada tempatnya





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C23-JT A	Perawatan Motor Listrik pada Sliding Door	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tol Set dan Kartu Akses	Pastikan Sliding Door dapat bekerja dengan baik
Referensi:	Frekuensi:
Panduan operasional Sliding Door	Setiap kali diperlukan.
Pelaksana	
1 petugas penerima tamu	

Uraian Pekerjaan: Check Motor Listrik

Melakukan pengecheckan motor secara visual dan melakukan pengechekan dengan menggunakan kartu acces dan tombol yang ada pada pintu kaca untuk mengetahui secara dini apabila terjadi kerusakan pada motor listrik dan pastikan motor listrik dalam keadaan bersih dari kotoran

Petunjuk Keselamatan Kerja

. Perhatikan aliran listrik

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan dan taruh pada tempatnya kembali





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C23-JT B	Pengecekan Rangkaian PCB pada panel kontrol	1 Desember 2011	1 dari 1

stikan Sliding Door dapat bekerja dengan baik
Stikari Shamig 19001 dapat bekerja dengari baik
ekuensi:
tiap kali diperlukan.

Uraian Pekerjaan : Check Rangkaian PCB

Melakukan pengecheckan secara visual pada rangkaian PCB dan membersihkan debu pada PCB dengan kuas.

Petunjuk Keselamatan Kerja

Perhatikan aliran listrik

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan dan taruh pada tempatnya kembali





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C23-JT C	Pengecekan Van belt Motor Listrik pada Sliding Door	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
Tol Set, Kartu Akses	Pastikan Sliding Door dapat bekerja dengan baik
Referensi:	Frekuensi:
Panduan operasional Sliding Door	Setiap kali diperlukan.
Pelaksana	
1 petugas penerima tamu	

Uraian Pekerjaan : Check Van Belt

Memastikan Vanbelt tidak kendur dan rusak .apabila van belt sudah kendur dan rusak segera diganti dengan yang baru

Petunjuk Keselamatan Kerja

Perhatikan aliran listrik

Perawatan Peralatan

Bersihkan peralatan dan taruh pada tempatnya kembali





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C23-CL	Perawatan dan perbaikan Sliding Door	1 Desember 2011	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas	
Tol Set dan Kartu Akses	Memastikan peralatan pada pintu Sliding door dapa bekerja dengan baik dan normal	
Referensi:	Frekuensi:	
Panduan operasional perawatan Sliding Door	Setiap kali diperlukan.	
Pelaksana	- County up to the man	
Petugas M & E		

Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas masuk ke lobby dengan membawa tool set untuk melakukan service sliding door.
- 2. Petugas meminjam kunci sliding door ke petugas di R Monitor
- 3. Petugas membuka cover untuk mengecheck kondisi motor, ventbelt dan rangkaian PCB.
- 4. Petugas membersihkan motor, ventbelt dan rangkaian PCB dengan kuas
- 5. Petugas tutup kembali cover setelah selesai melakukan service.
- 6. Petugas melakukan pengetesan dan memastikan pintu sliding door bekerja dengan baik.

Petunjuk Keselamatan Kerja

- 1. Hindari masuk dalam pintu secara bersama sama
- 2. Hindari masuk pintu sebelum lampu hijau menyala

Perawatan Peralatan

Bersihkan dan kembalikan ke tempat semula





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FORM KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C23-FR	Perawatan dan perbaikan pad Sliding Door	1 Desember 2011	1 dari 1

Tanagal	Perawatan		Perbaikan		Votorongan
Tanggal	Mulai	Selesai	Mulai	Selesai	Keterangan

Mengetahui,			
(Supervisor)		





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

FLOW OF WORK	Tgl Berlaku	Halaman
Perawatan dan perbaikan Sliding Door	1 Desember 2011	1 dari 1
	Perawatan dan perbaikan Sliding	Perawatan dan perbaikan Sliding 1 Desember 2011

N/A