HOST OPERATION PROSEDURE TECHNICIAN

ODR-PG/TEK-C52. Pengecekan harian PDU R Server



DIS/PAN. 01.03.00.HOP MB TEK. Version: 2013.0.0.1

MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN - BALI

DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA

Lembar Pengesahan

House Operation Procedure

ODR-PG/TEK-C52. Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server

TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/ GH BRI TABANAN- BALI

House Operation Procedure TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH dengan No: DIS/PAN: 01.03.00 HOP MB TEK: Version.2013.0.0.1 ini dibuat untuk menjalankan kegiatan operasional Bank Rakyat Indonesia. Berikut ini adalah konfirmasi yang diperlukan untuk mengesahkan HOP TECHNICIAN MANAGEMENT BUILDING SITE DRC/GH BRI TABANAN – BALI.

BRI Representatif	PT. BKS Representation
Muhammad Reza Pahlevi	<u>Widianto</u>
Pgs. Kabag ODR	Ka UPG

Menyetujui:

Zulhelfi Abidin KADIV TSI

Argabudhy Sasrawiguna WAKADIV TSI





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	DAFTAR ISI	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C52	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server	25 Sept 2013	1 dari 1

No. Dokumen	Rev.	DESKRIPSI	Tgl. Berlaku / Tgl. Revisi	Jumlah Halaman
ODR-PG/TEK- C52-IK	0	Instruksi Kerja Pengecekan Harian Stok Kontak PDU	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK- C52-JT	0	Server Job Tiket Pengecekan Harian Stok Kontak PDU Server	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK- C52-CL	0	Check List Pengecekan Harian Stok Kontak PDU Server	25 Sept 2013	2
ODR-PG/TEK- C52-FR	0	Form Pengecekan Harian Stok Kontak PDU Server	25 Sept 2013	1
ODR-PG/TEK- C52-FL	0	Flow OF Work Pengecekan Harian Stok Kontak PDU Server	25 Sept 2013	1





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

1 I			
Dokumen No.:	INSTRUKSI KERJA	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C52-IK	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server	25 Sept 2013	1 dari 1

Peralatan	Standar Kualitas
N/A	Stop kontak PDU server dalam keadaan baik sehingga tidak terjadi short
Pelaksana	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
1 M&E	Frekuensi:
	1 (satu) kali dalam setiap shift

Uraian Pekerjaan

Melakukan pengecekan visual pada stop kontak PDU Server

Petunjuk Keselamatan Kerja

Berhati-hati terhadap sengatan listrik dan jangan sampai tersangkut kabel jaringan

Perawatan Peralatan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	JOB TICKET		Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C52-JT	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server		25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualit	tas	
N/A		Stop kontak PDU server dalam keadaan beshingga tidak terjadi short		ım keadaan baik
Pelaksana			,	
1 M&E		Frekuensi:		
		1 (satu) kali dalam setiap shift		
l				

Uraian Pekerjaan

- 1. Petugas menuju R. Server
- 2. Petugas menuju bagian belakang Server (area Hot Aisle).
- 3. Petugas melakukan pengamatan visual terhadap posisi stop kontak PDU dan kabel power server terhadap kemungkinan kendor ataupun tidak berada pada posisinya.
- 4. Jika petugas menemukan adanya indikasi short tarhadap stop kontak PDU, seperti misalnya: *terlihah percikan bunga api dan atau tercium bau hangus benda terbakar dan atau terdengar suara gemericik kabel yang mengalami short* maka petugas segera melakukan eskalasi dengan menghubungi supervisor BRI dan supervisor BKS untuk arahan ataupun instruksi lebih lanjut yang akan dilakukan.

Petunjuk Keselamatan Kerja

Berhati-hati terhadap sengatan listrik dan jangan sampai tersangkut kabel jaringan

Perawatan Peralatan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST		gl Berlaku	u Halaman		
ODR-PG/TEK-C52-CL	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server		25 Sept 201	3	1 dari 1	
Peralatan	Stane	dar Kualitas				
N/A	Stop	kontak PDI	Server	dalam	keadaan	baik

Peralatan	Standar Kualitas
N/A	Stop kontak PDU server dalam keadaan baik sehingga tidak terjadi short
Pelaksana	
1 M&E	Frekuensi:
	1 (satu) kali dalam setiap shift

Uraian Pekerjaan

Petugas Shift I

- 1. Pukul 07:45 wita, petugas menuju bagian belakang Server (area Hot Aisle).
- 2. Petugas melakukan pengamatan visual, **suara dan bau** stop kontak PDU pada masing-masing server.
- 3. Jika ditemukan stop kontak PDU yang terindikasi short, petugas melakukan eskalasi dengan menghubungi Supervisor BRI dan Supervisor BKS.

Petugas Shift II

- 1. Pukul 15:45 wita, petugas menuju bagian belakang Server (area Hot Aisle).
- 2. Petugas melakukan pengamatan visual, **suara dan bau** stop kontak PDU pada masing-masing server.
- 3. Jika ditemukan stop kontak PDU yang terindikasi short, petugas melakukan eskalasi dengan menghubungi Supervisor BRI dan Supervisor BKS.

Petugas Shift III

- 1. Pukul 23:45 wita, petugas menuju bagian belakang Server (area Hot Aisle).
- 2. Petugas melakukan pengamatan visual, suara dan bau stop kontak PDU pada masing-masing server.
- 3. Jika ditemukan stop kontak PDU yang terindikasi short, petugas melakukan eskalasi dengan menghubungi Supervisor BRI dan Supervisor BKS.



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

PT. BRINGIN KARYA SEJAHTERA



Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	CEK LIST	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C52-CL	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server	25 Sept 2013	1 dari 2

Petunjuk Keselamatan Kerja

Berhati-hati terhadap sengatan listrik

Perawatan Peralatan





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

FORM KERJA	Tgl Berlaku Halama	
Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server	25 Sept 2013	1 dari 1
	Pengecekan Harian Stop Kontak	Pengecekan Harian Stop Kontak 25 Sept 2013





Pengelolaan Gedung Disaster Recovery Center

Dokumen No.:	FLOW OF	WORK	Tgl Berlaku	Halaman
ODR-PG/TEK-C52-FL	Pengecekan Harian Stop Kontak PDU Server		25 Sept 2013	1 dari 1
Peralatan		Standar Kualit	tas	
N/A		Stop kontak sehingga tidak t	PDU server dal terjadi short	am keadaan bail
Pelaksana		10114011011		
1 M&E		1 (satu) kali dala	am setiap shift	
Uraian Pekerjaan				