



10666444.02

PARTE: 10666444	REVISIÓN: A	CANT. ORDEN: 1 / PZ	FECHA ORDEN: 06-may-2026
CLIENTE: MCVILL SA DE CV	DIBUJO: MCV-10666444	OC CLIENTE: PO-17522	ENTREGA: 14-may-2026
E. PADRE: 10666443.02	E. T/L: TOP LEVEL	LÍNEA: LÍNEA 1	HORAS EST.: 12.50 HRS
CODO 1" SOLDERABLE WELDING EMS 69			
JOB ID: 10666444.02	COTIZACIÓN: COT-3781	CANT. FAB.: 1	ESTATUS: PENDIENTE
DESCRIPCIÓN: CORTE ACERO ESTRUCTURAL TUBO			

NOTAS: VALIDAR ACABADO SUPERFICIAL SEGÚN NORMA ASTM-A36.

RUTA DE PROCESO

SEQ	CENTRO TRAB	INSTRUCCIONES DETALLADAS DE OPERACIÓN	Configurar	Tasa Proceso	Minutos Est.
10	LASER TUBO	[322332] LASER Corte Acero Estructural UTILIZAR CORTADOR DE BANCO Y DISCO DE CORTE. LONGITUD A CORTA 3650 mm ó 143 .7" AUTOINSPECCIÓN 1.-VERIFICAR DIMENSIONES CONTRA DIBUJO DE LA 1RA PIEZA . 2.-SI ALGUNA MEDICIÓN ESTA FUERA DE TOLERANCIA HAY QUE PARAR EL PROCESO . 3.-AVISAR INMEDITAMENTE AL DEPTO./AUDITOR DE CALIDAD .	0.00	5.00 Min/Part	0.08
20	LASER	[LASER] LASER AUTOINSPECCIÓN 1.-VERIFICAR DIMENSIONES CONTRA DIBUJO DE LA 1RA PIEZA. 2.-SI ALGUNA MEDICIÓN ESTA FUERA DE TOLERANCIA HAY QUE PARAR EL PROCESO. 3.-AVISAR INMEDITAMENTE AL DEPTO./AUDITOR DE CALIDAD.	0.00	0.00 Min/Part	0.00
30	CAL-01	[322333] CAL-01 Inspeccion Calidad 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD . 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO .	0.00	5.00 Min/Part	0.08
40	INSP-CAL	[INSP-CAL] INSP-CAL 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD. 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO.	0.00	0.00 Min/Part	0.00
60	CAL-01	[322335] CAL-01 Inspeccion Calidad 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD . 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO .	0.00	5.00 Min/Part	0.08
70	INSP-CAL	[INSP-CAL] INSP-CAL 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD. 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO.	0.00	0.00 Min/Part	0.00
90	CAL-01	[322337] CAL-01 Inspeccion Calidad 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD . 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO .	0.00	10.00 Min/Part	0.17



10666444.02

MATERIALES / RECOGIDAS

Vencimiento Material Primario

Sin materiales registrados