



40124711.01

PARTE: 40124711	REVISIÓN: A	CANT. ORDEN: 1 / PZ	FECHA ORDEN: 07-may-2026
CLIENTE: MCVILL SA DE CV	DIBUJO: MCV-40124711	OC CLIENTE: —	ENTREGA: 13-may-2026
E. PADRE: 40124709.01 ENSAMBLE Y SOLDADURA TUBO	E. T/L: TOP LEVEL	LÍNEA: ESTÁNDAR	HORAS EST.: 0.00 HRS
JOB ID: 40124711.01	COTIZACIÓN: —	CANT. FAB.: 0	ESTATUS: PENDIENTE
DESCRIPCIÓN: CORTE ACERO ESTRUCTURAL			

RUTA DE PROCESO

SEQ	CENTRO TRAB	INSTRUCCIONES DETALLADAS DE OPERACIÓN	Configurar	Tasa Proceso	Minutos Est.
10	LASER TUBO LASER TUBO	[322323] LASER Corte Acero Estructural UTILIZAR CORTADOR DE BANCO Y DISCO DE CORTE. PULIR LOS FILOS DESPUES DEL CORTE EN AMBOS EXTREMOS. EL CORTE ES A 6.13" (155.70MM). AUTOINSPECCIÓN 1.-VERIFICAR DIMENSIONES CONTRA DIBUJO DE LA 1RA PIEZA . 2.-SI ALGUNA MEDICIÓN ESTA FUERA DE TOLERANCIA HAY QUE PARAR EL PROCESO . 3.-AVISAR INMEDITAMENTE AL DEPTO./AUDITOR DE CALIDAD .	0.00	5.00 Min/Part	0.08
20	LASER LASER	[LASER] LASER AUTOINSPECCIÓN 1.-VERIFICAR DIMENSIONES CONTRA DIBUJO DE LA 1RA PIEZA. 2.-SI ALGUNA MEDICIÓN ESTA FUERA DE TOLERANCIA HAY QUE PARAR EL PROCESO. 3.-AVISAR INMEDITAMENTE AL DEPTO./AUDITOR DE CALIDAD.	0.00	0.00 Min/Part	0.00
30	CAL-01 CAL-01	[322322] CAL-01 Inspeccion Calidad 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD . 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO .	0.00	1.00 Min/Part	0.02
40	INSP-CAL INSP-CAL	[INSP-CAL] INSP-CAL 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD. 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO.	0.00	0.00 Min/Part	0.00

MATERIALES / RECOGIDAS

Vencimiento Material Primario

Sin materiales registrados