



8392856.02

PARTE: 8392856	REVISIÓN: A	CANT. ORDEN: 1 / PZ	FECHA ORDEN: 06-may-2026
CLIENTE: MCVILL SA DE CV	DIBUJO: MCV-8392856	OC CLIENTE: —	ENTREGA: 14-may-2026
E. PADRE: 10666443.02 CODO 1" SOLDERABLE WELDING EMS 69	E. T/L: TOP LEVEL	LÍNEA: ESTÁNDAR	HORAS EST.: 0.00 HRS
JOB ID: 8392856.02	COTIZACIÓN: —	CANT. FAB.: 0	ESTATUS: PENDIENTE
DESCRIPCIÓN:			

RUTA DE PROCESO

SEQ	CENTRO TRAB	INSTRUCCIONES DETALLADAS DE OPERACIÓN	Configurar	Tasa Proceso	Minutos Est.
10	LASER TUBO  LASER TUBO	[322341] LASER Corte Acero Estructural UTILIZAR CORTADOR DE BANCO CON DISCO DE CORTE. CORTE DE TUBO 1/2" CED.40 A 3.1/2" DE LARGO. ELIMINAR REBABA Y/O MATAR FILOS . AUTOINSPECCIÓN 1.-VERIFICAR DIMENSIONES CONTRA DIBUJO DE LA 1RA PIEZA . 2.-SI ALGUNA MEDICIÓN ESTA FUERA DE TOLERANCIA HAY QUE PARAR EL PROCESO . 3.-AVISAR INMEDITAMENTE AL DEPTO./AUDITOR DE CALIDAD .	0.00	5.00 Min/Part	0.08
20	LASER  LASER	[LASER] LASER AUTOINSPECCIÓN 1.-VERIFICAR DIMENSIONES CONTRA DIBUJO DE LA 1RA PIEZA. 2.-SI ALGUNA MEDICIÓN ESTA FUERA DE TOLERANCIA HAY QUE PARAR EL PROCESO. 3.-AVISAR INMEDITAMENTE AL DEPTO./AUDITOR DE CALIDAD.	0.00	0.00 Min/Part	0.00
30	CAL-01  CAL-01	[322340] CAL-01 Inspeccion Calidad 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD . 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO .	0.00	1.00 Min/Part	0.02
40	INSP-CAL  INSP-CAL	[INSP-CAL] INSP-CAL 1.-LIBERACIÓN DE PRIMERA PIEZA POR EL AUDITOR DE CALIDAD. 2.-LIBERACIÓN DEL PROCESO.	0.00	0.00 Min/Part	0.00

MATERIALES / RECOGIDAS

Vencimiento Material Primario

Sin materiales registrados