*M.O. P. y V.*
*Dirección Provincial de Vialidad*
*Dirección de Auditoría Interna*

Santa Fe, 5 de Febrero de 2015

**Señor**
**ADMINISTRADOR GENERAL**
**ING. OMAR SAAB**
Su Despacho

Se eleva por la presente, Informe de Auditoria realizado sobre el Consumo de Combustible y Rendimiento de las movilidades livianas y pesadas (solo camiones) pertenecientes a la Repartición que se encuentran afectadas a la Jefatura de Zona VIII – Vera.-

Saludamos a usted muy atte.

**DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD**
**DIRECCION DE AUDITORIA INTERNA**

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

# CONTROL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE Y RENDIMIENTO DE MOVILIDADES

EQUIPO DE TRABAJO

Auditor/Coordinador:
**Sr. JORGE ALBERTO OBERMANN**

Auditor/Control:
**C.P.N. AGUSTIN CARLOS COSTA**

Auxiliar:
**Sr. LUCAS MOSSO MIRO**

# INFORME DE AUDITORIA

## 1.- OBJETO Y ALCANCE

Controlar el cumplimiento de la Resolución Nº **1492/03** en lo que se refiere a: Punto Nº 1 incisos a, c y g; Punto Nº 5, incisos a, b y c; Punto Nº 7, inciso c (en este último caso a la obligación de llevar vales internos de combustibles).-

El referido control consistió en calcular el consumo de cada una de las movilidades afectadas a la Jefatura de Zona VIII – Vera, cotejándolo con el rendimiento óptimo informado por la Sección Garage, dependiente de la Dirección de Talleres, sobre la base de la información remitida por la misma a esta Dirección.-

Además, se procedió a realizar un control de las hojas de libretas de servicio de cada movilidad, el cual consistió en verificar las falencias que se pudieran presentar, como así también un control de lo asentado en las planillas de movimiento diario de combustible.-

El período controlado comprende los meses Julio a Octubre del año 2014.-

No se auditaron consumos en relación a cambios ni agregados de aceite de motor y diferencial, líquidos de freno ni aceite hidráulico.-

## 2.- ACLARACIÓN PREVIA

Cabe aclarar que el rendimiento de consumo de combustible determinado para cada movilidad en planillas adjuntas, reflejan un valor real, en tanto y en cuanto las cargas sean realizadas a tanque lleno tal como lo prevé la reglamentación vigente en su punto Nº 1, inciso c), de no ser así (carga incompleta) el valor promedió obtenido resultaría distorsionado.-

## 3.- DOCUMENTACIÓN COMPULSADA

A) Originales de hojas de libreta de servicio de cada movilidad remitidas por la Sección Garage, correspondientes al período auditado.-
B) Planillas remitidas por la Jefatura de Zona correspondientes al período solicitado para su control, en la que se informa además nómina de choferes a cargo de cada movilidad, tipo de combustible utilizado y capacidad de tanques de combustible, como así también copias de las libretas de servicio de cada unidad.-

C) Planillas remitidas por la Sección Garage en la que se informan promedios óptimos, dominio, característica interna, modelo, descripción del vehículo, tipo de combustible utilizado y capacidad de tanques de combustibles.-
D) Documentación remitida por la Jefatura de Zona referente a movimientos diarios de combustibles, fotocopias de vales de carga y fotocopias de libretas de servicio.-
E) Originales de Planillas de Consumo Diario y copias de vales de carga de combustible remitidos por la División Combustibles, Lubricantes y Multas.-

## 4.- DESARROLLO DE LAS TAREAS

Compulsada que fuera la información recepcionada por esta Dirección de Auditoría Interna, se confeccionaron planillas de rendimiento de movilidades que fueron completadas con los valores expresados en las libretas de servicio de cada movilidad, calculando promedios mensuales y promedio del período analizado.-

A partir de los resultados obtenidos se elaboró una planilla (adjunta) bajo el título de **Anexo** en la que se consignan los siguientes datos: característica de la movilidad, chofer a cargo, promedio optimó asignado a cada movilidad, promedio del período y diferencias numérica y porcentual entre estos dos últimos.-

Se cotejaron los originales de las libretas de servicio remitidas por la Sección Garage con las copias enviadas por la Jefatura de Zona. De su análisis se surge que, en general, no existen diferencias entre ambas, excepto para el caso de la unidad característica 641 a cargo del chofer ELIAS, SERGIO, existe una carga realizada con fecha 29 de Agosto según registro en original de la hoja de libreta de servicio, mientras que en la copia remitida por la Jefatura de Zona (Expte. N° 16138-0001374-2) la fecha se encuentra modificada con fecha 28 de Agosto, fecha ésta última en la que la carga se encuentra registrada en la Planilla de Consumo Diario. -

## 5.- OBSERVACIONES

- En relación a lo reglamentado (punto 1, inciso a – Resolución Nº 1492/03) en cuanto a los datos que deben contener las hojas de libreta de servicio, en general se consignan la mayoría de los mismos, **con excepción de consignar los promedios óptimos, capacidad de los tanques de combustible y lugar de carga.**

- En lo referido a los datos a consignar en la libreta de servicio en cuanto a la imposibilidad de realizar cargas a tanque lleno (punto 1, inciso c – Resolución Nº 1492/03) no se observan irregularidades.

- En cuanto al rendimiento en los consumos logrados por cada movilidad en particular, es de destacar que se observan movilidades que no alcanzan el promedio óptimo y otras que lo superan considerablemente. Las diferencias entre los promedios óptimos y los obtenidos se encuentran reflejadas en la planilla adjunta bajo el titulo **ANEXO.** De considerar razonables divergencias negativas que ronden un 10% con respecto al rendimiento óptimo preestablecido, se observan (5) cinco movilidades que arrojan un rendimiento menor:

    - Movilidad característica **627**, a cargo del chofer CUELLO, CAMILO, con **un rendimiento por debajo del óptimo de -11,50 %.**
    - Movilidad característica **675**, a cargo del chofer BARRETO, CARLOS, con **un rendimiento por debajo del óptimo de - 15,25 %.**
    - Movilidad característica **641**, a cargo del chofer ELIAS, SERGIO, con **un rendimiento por debajo del óptimo de -18,75 %.**
    - Movilidad característica **732**, a cargo del chofer PIRANI, RUBEN, con **un rendimiento por debajo del óptimo de - 17,38 %.**
    - Movilidad característica **733**, a cargo del chofer ZANINI, CARLOS, con **un rendimiento por debajo del óptimo de – 13.757,38 %.**

- La movilidad característica 556 (CAMIONETA CHEVROLET), **se encontraba circulando sin que funcione su odómetro**, desconociéndose si media autorización escrita de la Superioridad para que esto suceda. Mismo caso sucedió con la movilidad característica 459 (CAMION DODGE DP-600) a cargo del chofer CIPRES, OSVALDO durante el período Julio / Agosto / 2014 y con la movilidad característica 593 (CAMION FORD-3500) a cargo del chofer BUYATTI, DANIEL puntualmente con la carga que fuera realizada el día 22 de Julio / 2014. Para la todos los casos descriptos, se desconoce si media autorización escrita de la Superioridad para que esto suceda, tal como prevé la reglamentación vigente – inciso b y c Punto 5, Res. Nº 1492/03

En tal sentido cabe recordar que la reglamentación vigente dispone que es responsabilidad exclusiva del chofer a cargo, comunicar de inmediato cualquier desperfecto de los odómetros a la Oficina Técnica de la Sub Dirección de Mantenimiento (Actualmente Dirección de Talleres) y/o Jefaturas de Zona según corresponda (Punto 6, inciso b – Res. Nº 1492/03).-

Con relación al Punto Nº 7, inciso c (Res. N°1492/03) en cuanto a la obligación de llevar vales internos de combustibles, esta comisión auditora no observa irregularidades.-

## 6.- CONCLUSIONES

De las tareas de control realizadas, conforme al objeto y alcance expuestos en el presente informe, se concluye:

1. En cuanto a los datos que deben contener las hojas de libreta de servicio, en general se consignan la mayoría de los mismos, **con excepción de consignar los promedios óptimos, capacidad de los tanques de combustible y lugar de carga.**

2. Para el caso de la unidad característica 641 a cargo del chofer ELIAS, SERGIO, existe una carga realizada con fecha 29 de Agosto según registro en original de la hoja de libreta de servicio, mientras que en la copia remitida por la Jefatura de Zona (Expte. N° 16138-0001374-2) la fecha se encuentra modificada con fecha 28 de Agosto, fecha ésta última en la que la carga se encuentra registrada en la Planilla de Consumo Diario.

3. Se observa que la movilidad característica 556 (CAMIONETA CHEVROLET) a cargo del chofer HIDALGO, ENZO, **se encontraba circulando sin que funcione su odómetro.** Mismo caso sucedió con la movilidad característica 459 (CAMION DODGE DP-600) a cargo del chofer CIPRES, OSVALDO durante el período Julio / Agosto / 2014 y con la movilidad característica 593 (CAMION FORD-3500) a cargo del chofer BUYATTI, DANIEL puntualmente con la carga que fuera realizada el día 22 de Julio / 2014. Para la todos los casos descriptos, se desconoce si media autorización escrita de la Superioridad para que esto suceda, tal como prevé la reglamentación vigente – inciso b y c Punto 5, Res. Nº 1492/03.-

**<u>Opinión de la Comisión Auditora – Recomendaciones</u>**

Se recomienda que la Jefatura de Zona al momento de elevar las Hojas de Servicio y posteriormente la Sección Garage, se ejerzan un control más exhaustivo en cuanto a los defectos formales u omisiones que pudieran contener, con el objetivo de fortalecer el control interno.-

En referencia al punto 3. (**Circular sin que funcionen los odómetros**), la Jefatura de Zona, y la División de Combustible, Lubricantes y Multas dependiente de la Dir. Gral. de Finanzas y Presupuestos, deberán tomar los recaudos pertinentes en un todo de acuerdo a lo establecido en la reglamentación vigente en su punto 5 incisos b, c y d.-

Se elevan las presentes a los fines que estime corresponder.-