

	REPORTE DE INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES CON ALTO POTENCIAL DE PÉRDIDA O DAÑOS EN PROPIEDAD						CÓDIGO	FT-SST-11
							FECHA	jun-23
							VERSIÓN	04
INFORMACIÓN GENERAL								
CLASIFICACIÓN DEL EVENTO (Marque con X)			INCIDENTE ____	ACCIDENTE _X	EMERGENCIA ____		DAÑOS EN PROPIEDAD	DAÑOS EN MEDIO AMBIENTE ____
NOMBRE COLABORADOR O CLIENTE AFECTADO			SANTIAGO RUIZ VARGAS			CARGO	TECNICO DE ARMADO	
CÉDULA O NIT			1012445767			CIUDAD DEL EVENTO	BOGOTÁ	
FECHA DE INGRESO			12	9	2024	DÍAS DE INCAPACIDAD O PARO DE ACTIVIDADES		2
RESPONSABLE DEL REPORTE			Edwar Rodriguez			CARGO	Lider SST	
FECHA DEL REPORTE			FECHA DEL EVENTO			DÍA DE LA SEMANA	HORA DEL EVENTO	TURNO
25	8	2026	25	8	2026	MARTES	15:30	DIURNO
ÁREA O PROCESO			SITIO DE OCURRENCIA (Especifique el lugar del accidente)				OCASIONÓ IMPACTO EN (Marque con X)	
MANTENIMIENTO / ADN			CUARTO DE PANADERIA / instalaciones de Gategourmet				Personas _X____ Propiedad ____ Medio ambiente ____	
CRITERIOS DEL REPORTE								
QUE OCURRIÓ	DÓNDE OCURRIÓ	CUÁNDO OCURRIÓ	CÓMO OCURRIÓ		QUE LESIÓN GENERÓ	INFORME DE TESTIGOS		
El día martes 25 de agosto de 2026, aproximadamente a las 3:30 p. m., me encontraba realizando labores de desmontaje de panelería y de una puerta tipo vaivén, en compañía del trabajador Bairon Pita, en el Nivel 3 de las instalaciones de Gate Gourmet, en Bogotá. Durante el desarrollo de la actividad de desmontaje, se encontraba instalado en la estructura un perfil metálico, el cual estaba sujeto mediante remaches. En determinado momento, mientras me agachaba para recoger unas herramientas que se encontraban en el suelo, el perfil metálico se desprendió de la estructura y cayó, impactándome directamente en la parte frontal de la cabeza. Después del impacto, procedí a realizar un enjuague con agua en la zona afectada. Aproximadamente 30 minutos después del evento, continuaba presentando dolor de cabeza de intensidad considerable y evidencíé la formación de un hematoma (chichón) en la región frontal de la cabeza.	Cuarto de panadería, en las instalaciones de Gategourmet	El día martes 25 de agosto de 2026, aproximadamente a las 15:30, durante la jornada laboral en turno diurno.	El 25 de agosto de 2026, aproximadamente a las 03:30 p. m., los trabajadores Santiago Ruiz Vargas y Bairon Pita se encontraban ejecutando labores de desmonte de panelería y carpintería metálica (puerta tipo vaivén) en el Nivel 3 de las instalaciones de Gate Gourmet en Bogotá. Durante el desarrollo de la actividad de retiro de la estructura, se produjo el desprendimiento de una sección de lámina/perfil metálico que impactó al trabajador Santiago Ruiz Vargas en la región frontal de la cabeza mientras este se encontraba en el plano inferior. Tras la ocurrencia del suceso, el trabajador suspendió sus labores, manifestando dolor de cabeza localizado y evidencia de traumatismo leve (hematoma) en la zona afectada. Posterior a un periodo de reposo y valoración inicial en el sitio, se remite a urgencias por medio de la ARL.		Golpe en región frontal superior izquierda	aproximadamente a las 3:30 p. m., nos encontrábamos realizando labores de desmontaje de una puerta tipo vaivén en el área de trabajo, ubicada las instalaciones de Gate Gourmet, en Bogotá. Durante el retiro de la puerta, quedó un fragmento de panel adherido a la parte superior del marco. Con el fin de retirarlo, me ubiqué sobre una escalera y utilicé un martillo para realizar golpes dirigidos al fragmento de panel, buscando generar su desprendimiento. En el momento en que realizaba los golpes, el fragmento de panel se desprendió de manera inesperada y cayó desde la parte superior del marco, impactando al compañero Santiago Ruiz Vargas, quien se encontraba ubicado en la parte inferior de la estructura. Inmediatamente después del impacto, Santiago manifestó inicialmente que no se sentía mal. Sin embargo, transcurridos algunos minutos, manifestó presentar un fuerte dolor de cabeza, por lo que procedió a retirarse momentáneamente del área para sentarse y recuperarse. Posteriormente, Santiago se retiró en condiciones aparentemente estables. Al momento de despedirse, no manifestó presentar desorientación ni se evidenciaron alteraciones aparentes en su estado general.		

REGISTRO FOTOGRÁFICO *Obligatorio*

FOTO DEL LUGAR DEL ACCIDENTE




FOTO DE LA LESIÓN O DAÑO GENERADO



FOTO DEL AGENTE DEL ACCIDENTE
(Con qué se lesionó o se generó el daño en la propiedad)



ANÁLISIS DE CAUSAS: REALICE UN ANÁLISIS DETALLADO DE TODO LO QUE PUDO HABER FALLADO EN:							
MANO DE OBRA (Ej. Falta de capacitación, supervisión, inexperiencia, problemas personales)		MÉTODO (Ej. Políticas inadecuadas o inexistentes, incumplimiento de procedimiento o instructivo)		MAQUINARIA (Ej. Falta de mantenimiento preventivo, falla u obsolescencia de equipos)		EVENTO OCURRIDO: El día martes 25 de agosto de 2026, aproximadamente a las 3:30 p. m., me encontraba realizando labores de desmontaje de panelería y de una puerta tipo vaivén, en compañía del trabajador Bairon Pita, en el Nivel 3 de las instalaciones de Gate Gourmet, en Bogotá. Durante el desarrollo de la actividad de desmontaje, se encontraba instalado en la estructura un perfil metálico, el cual estaba sujeto mediante remaches. En determinado momento, mientras me agachaba para recoger unas herramientas que se encontraban en el suelo, el perfil metálico se desprendió de la estructura y cayó, impactándome directamente en la parte frontal de la cabeza. Después del impacto, procedí a realizar un enjuague con agua en la zona afectada. Aproximadamente 30 minutos después del evento, continuaba presentando dolor de cabeza de intensidad considerable y evidencí la formación de un hematoma (chichón) en la región frontal de la cabeza.	
Falta de aplicación de técnicas adecuadas para la manipulación manual de cargas. Posible exceso de confianza		Falta de coordinación y trabajo en equipo durante la ejecución de la actividad generando deficiencias en la comunicación y control de los riesgos asociados a la tarea		No se identifica maquinaria como causa directa según la versión del afectado.			
No se identifica condiciones asociadas a medio ambiente debido a que el lugar se encuentra delimitado con plástico (toda el área) para llevar a cabo la actividad evitando el paso de personas ajenas		No se identifica inicialmente una condición asociada a medición como causa directa del evento, se recomienda verificar los sistemas de fijación y buena manipulación al momento de realizar este tipo de actividades		No se identifica condiciones de materiales debido a que fue por fallas en la manipulación del trabajador al momento de ejecutar la actividad			
MEDIO AMBIENTE (Ej. Presencia de sustancias químicas, variación de humedad, temperatura, condiciones del entorno)		MEDICIÓN (Ej. Indicadores de gestión, falta de calibración, falta de seguimiento y control)		MATERIALES (Ej. Material que no cumple con especificaciones, mala calidad)			
CON BASE EN LA NTC 3701 Y LUEGO DE HABER REALIZADO EL ANÁLISIS DE CAUSAS, SELECCIONA EN LA LISTA DESPLEGABLE LOS ÍTEMES APLICABLES A LAS CAUSAS DEL EVENTO							
CAUSAS INMEDIATAS				CAUSAS BÁSICAS			
ACTOS INSEGUROS		CONDICIONES INSEGURAS		FACTORES DEL TRABAJO		FACTORES PERSONALES	
353 Agarrar los objetos inseguramente		025 Agudo, cortante		207 Manejo inadecuado de los materiales		002 Capacidad de movimiento corporal limitada	
100 OMITIR EL USO DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL DISPONIBLE		020 Áspero, tosco		003 Delegación insuficiente o inadecuada			
		035 Desgastado, cuarteado, raído, roto, etc.					
PLAN DE ACCIÓN							
CONTROLES A IMPLEMENTAR		RESPONSABLE	CARGO	FECHA PROGRAMADA	FECHA DE CUMPLIMIENTO	CÓMO SE EVIDENCIA	
1. Socialización del accidente con el equipo de trabajo y lección aprendida		Trabajador / SST	Líder SST	27/08/2026			
2. Firma de Acta de Compromiso para AT		Trabajador	Técnico de armado	27/08/2026			
3. Uso obligatorio de casco en las instalaciones de Gate Gourmet		SST	Líder SST	27/08/2026			
4. Capacitación coordinación de actividad y trabajo en equipo		SST	Líder SST	27/08/2026			
5. Charla evitar exceso de confianza al ejecutar actividades		SST	Líder SST	27/08/2026			
6. sensibilización sobre el autocuidado (uso correcto de EPPs)		SST	Líder SST	27/08/2026			
OBSERVACIONES							
DATOS DE LA INVESTIGACIÓN DEL EVENTO							
Lugar:		Fecha:		Hora:			
PERSONAS QUE INTERVINIERON							
PERSONA AFECTADA:		JEFE PERSONA ACCIDENTADA:		REPRESENTANTE COPASST - SISO:		TESTIGO(S):	
Cargo:		Cargo:		Cargo:		Cargo:	
Firma:		Firma:		Firma:		Firma:	