# ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

# Μικροεπεξεργαστές και Περιφερειακά

# Εργαστηριακή Άσκηση 2

# **ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΒΡΟΧΟΥ ΣΤΡΟΦΩΝ DC ΚΙΝΗΤΗΡΑ**

ΝΗΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 8057 ΧΑΤΖΗΘΩΜΑ ΑΝΤΡΕΑΣ 8026


#### Εισαγωγή

Στην εργασία αυτη καλούμαστε να κάνουμε έλεγχο των στροφών ενός dc κινητήρα χρησιμοποιώντας την PWM έξοδο του AVR ATmega16. Στο  $1^{\circ}$  τμήμα της εργασίας, ο κινητήρας ελέγχεται από ένα ποτενσιόμετρο που επηρεάζει την τάση τροφοδοσίας του. Στο  $2^{\circ}$ τμήμα της άσκησης χρησιμοποιείται ο PWM και με το πάτημα 2 συγκεκριμένων SW αυξάνουμε ή/και μειώνουμε το duty cycle. Ακολούθως αυτό γίνεται αυτόματα με τς χρήση ενός timer.


#### Άσκηση Α2


Αρχικά παρατηρήσαμε στον παλμογράφο την μορφή του σήματος από τον 7414 για 10 διαφορετικές τιμές. Παρακάτω παραθέτουμε ενδεικτικά 3 κυματομορφές με  $\frac{Volt}{division} = 1 \ V$  και  $\frac{time}{division} = 50 \ \mu s$ .

$$V = 3$$



$$V = 4$$






Ακολούθως πάρθηκαν οι ζητούμενες μετρήσεις και υπολογίστηκε η ταχύτητα του κινητήρα σε rpm όπου  $rps=rac{32\left[\pi \alpha \lambda \mu o i/\kappa \dot{\nu} \kappa \lambda o\right]}{f}$  και rpm=rps\*60sec.

Αριθμός Μέτρησης	Voltage [Volt]	T [sec]	f [Hz]	RPM
1	3.1	0.00024	4166.667	7812.50001
2	3.2	0.000235	4255.319	7978.72341
3	3.3	0.00022	4545.455	8522.72728
4	3.5	0.00019	5263.158	9868.42104
5	3.6	0.000185	5405.405	10135.1351
6	3.8	0.00018	5555.556	10416.6667
7	4.1	0.00017	5882.353	11029.4118
8	4.3	0.000155	6451.613	12096.7742
9	4.6	0.00014	7142.857	13392.8571
10	4.9	0.00011	9090.909	17045.4545

## Άσκηση Α3

Για την άσκηση Α3 υλοποιήθηκε ο παρακάτω κώδικας. Επεξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του κώδικα βρίσκονται εντός του κώδικα υπό την μορφή σχόλιων.

1	2
.include "m16def.inc"	;clear ACSR
.cseg	out ACSR, temp
;definitions	;Enable TICIE1 bit of TIMSK (pulse mode
.def temp = r16	interupt)
.def holder1L = r17	ldi temp, 1< <ticie1< td=""></ticie1<>
.def result = r18	out TIMSK, temp
.def counter = r19	•
.def holder2L = r20	;set prescaler CK/64
	ldi temp, 0b00000000
;init interupt vectors addresses	out TCCR1A, temp
.org 0x0000	ldi tamp 0h0000011
rjmp reset	ldi temp, 0b00000011
.org 0x000A	out TCCR1B, temp
rjmp TIM1_CAPT	.aat aa wataa (a waalaaa af a wlaaa)
wasat.	;set counter (number of pulses)
reset:	ldi counter, 1
;initialize Stack Pointer	conclusion to runts (Status Dogistor (I) = 1)
ldi temp, high(RAMEND) out SPH, temp	;enable interupts (StatusRegister{I} = 1) sei
ldi temp, low(RAMEND)	Sei
out SPL, temp	loop:
out Sr L, temp	;if (SW_A0==pressed) -> display result
;set LEDs to portB	;else -> inf loop until interupt happens
ldi temp, 0b11111111	sbis PINA, 0
out DDRB, temp	out PORTB, result
out bond, temp	out i oki b, result
;set Switches to portA	rjmp loop
ldi temp, 0b01111110	,,p. 122p
out DDRA, temp	TIM1 CAPT:
, , , ,	;if counter==0 -> start again
;Set Input ICP1 to portD	cpi counter, 0
ldi temp,0b10111111	breg start again
out DDRD, temp	5
	;if counter!=0 -> get timer's value
;clear counter (counter's start value = 0)	cpi counter, 1
clr temp	breq pulse
out TCNT1H, temp	
out TCNT1L, temp	reti
;clear ICR1	
out ICR1H, temp	
out ICR1L, temp	
pulse:	



Οι τιμές που καταγράφτηκαν είναι οι παρακάτω:

Αριθμός	$U_{motor}$ [binary]	$U_{motor}$ [decimal]
Μέτρησης		
1	0000011	3
2	00001100	12
3	00010100	20
4	00011101	29
5	00100110	38
6	00101111	47
7	00111000	56
8	01000000	64
9	01001010	74
10	01010011	83

## Άσκηση Β1

Για την άσκηση B1 υλοποιήθηκε ο παρακάτω κώδικας. Επεξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του κώδικα βρίσκονται εντός του κώδικα υπό την μορφή σχόλιων.

1	2	
.include "m16def.inc"		
.cseg	ldi temp, 154	
	out OCR1AL, temp	
.def temp = r16		
.def state = r17	clr state	
.def temp2 = r18		
.def d1 = r19	loop:	
.def d2 = r20	sbis PINA, 0 ;if (pinA_0==1) -> skip	
	rjmp increament	
.org 0x0000		
rjmp reset	sbis PINA, 7 ;if (pinA_7==1) -> skip	
	rjmp decreament	
reset:		
;initialize Stack Pointer	rjmp loop	
ldi temp, high(RAMEND)	increament	
out SPH, temp ldi temp, low(RAMEND)	increament: sbic PINA, 0 ;if (pinA_0==0) -> skip	
out SPL, temp	rjmp incr_cont	
out 3rL, temp	TJITIP IIICI_COTIC	
;set LEDs to portB	rjmp increament	
ldi temp, 0b11111111	July mercament	
out DDRB, temp	incr_cont:	
, <sub>P</sub>	call delay	
;set Switches to PortA	,	
ldi temp, 0b01111110	;get OCR1AH	
out DDRA, temp	in temp2, OCR1AH	
;turn off leds	;compare state and check if increase is	
ser temp	needed or not	
out PORTB, temp	cpi state, 10	
	breq no_increament ;if (state==10) -> don't	
;set 7414's Input to portD	increase state	
ldi temp, 0b00100000	inc state ;increase state	
out DDRD, temp	out PORTB, state	
;set PWM (9bit mode)	;get OCR1AL	
ldi temp, 0b11000010	in temp, OCR1AL	
out TCCR1A, temp	subi temp, 26 ;sub with 26	
out rooms, temp	345. Comp, 20 ,345 Will 20	
;set prescaler to 1	brcc no_carry ;check for carry (OCR1AL	
ldi temp, 0b0000001	overflow)	
out TCCR1B, temp	dec temp2 ;decrease	
;set duty cycle to 20%	no_carry:	
ldi temp, 1	out OCR1AH, temp2	
out OCR1AH, temp	out OCR1AL, temp	

3	4
no_increament: rjmp loop	
decreament:  sbic PINA, 7 ;if (pinA_7=0) -> skip rjmp decr_cont	
rjmp decreament	
decr_cont: call delay	
in temp2,OCR1AH ;set OCR1AH cpi state, 0 ;compare if (state==0) breq no_increament	
dec state out PORTB, state	
in temp, OCR1AL ldi d1, 26 add temp, d1 brcc no_carry	
inc temp2	
rjmp no_carry	
;delay implement based on micro-1 method delay:	
ldi d1, 0xFF outer:	
dec d1 breq endit	
ldi d2, 0xFF	
inner:	
nop dec d2 breq outer	
rjmp inner endit:	
ret	

## Άσκηση Β2

Για την άσκηση B2 υλοποιήθηκε ο παρακάτω κώδικας. Επεξηγήσεις για τον τρόπο λειτουργίας του κώδικα βρίσκονται εντός του κώδικα υπό την μορφή σχόλιων.

1	2		
.include "m16def.inc"	;TIMERO		
.cseg			
	;init TCNT0		
.def temp = r16	ldi temp, 12		
.def state = r17	out TCNT0, temp		
.def temp2 = r18			
.def d1 = r19	;init TCCR0		
.def d2 = r20	ldi temp, 0b00000101		
.def counter = r21 .def state2 = r22	out TCCR0, temp		
.def flag = r23	;TIMER1		
Luci Hag = 123	, I IIVILIA		
.org 0x0000	;TCCR1B/A		
rjmp reset	ldi temp, 0b11000010		
, ,	out TCCR1A, temp		
.org 0x0012	ldi temp, 0b0000001		
rjmp TIM0_OVFL	out TCCR1B, temp		
reset:	;OCR1AH/L		
;initialize Stack Pointer	ldi temp, 1		
ldi temp, high(RAMEND)	out OCR1AH, temp		
out SPH, temp	ldi temp, 54		
ldi temp, low(RAMEND)	out OCR1AL, temp		
out SPL, temp			
;**set Ports (I/O)**	uinit stato		
, a set Ports (1/O)	;init state Idi state, 0		
;PortD	out PORTB, state		
ldi counter, 16	out i onib, state		
ldi temp, 0b00100000	;init flag		
out DDRD, temp	Idi flag, 0xFF		
;PortA	sei		
ldi temp, 0b01111110	loop:		
out DDRA, temp	rjmp loop		
;PORTB	increament:		
ldi temp, 0b11111111	in temp2, OCR1AH		
out DDRB, temp	out PORTB, state		
;init TIMSK -> TOIE0==1	in temp, OCR1AL		
ldi temp, 1< <toie0< td=""><td>subi temp, 26</td></toie0<>	subi temp, 26		
out TIMSK, temp	brcc no_carry		
	dec temp2		
L			

	3		4
			clr state
no_carr	y:		
	out OCR1AH, temp2		rjmp df
	out OCR1AL, temp		
		restart:	
	ret		ldi temp, 12
			out TCNT0,temp
decrean			reti
	in temp2, OCR1AH out PORTB, state		reti
	out FORTB, State		
	in temp, OCR1AL		
	ldi d1, 26		
	add temp, d1		
	brcc no_carry		
	inc temp2		
no_carr			
	out OCR1AH, temp2		
	out OCR1AL, temp		
	ret		
TIM0_O			
	dec counter		
	brne restart		
	ldi asuntan 16		
	ldi counter,16 cpi state, 10		
	breq inverse		
	bred inverse		
df:			
	inc state		
	cpi flag, 0		
	breq decreas		
	call increament		
	rima ractart		
	rjmp restart		
decreas	:		
	call decreament		
	rjmp restart		
inverse:			
	com flag		