
L_g
i_x
i_{px1}
L_{r1}
$n_1 : 1$
Q_{x1}
Q_{x3}
Q_{x2}
Q_{x4}
C_x
v_{Ldc}
C_{r1}
SM$_1$
AC
DC
SM$_2$
AC
DC
SM$_3$
AC
DC
v_x
v_{rx}
O
S_{f1}
S_{f2}
C_{f1}
C_{f2}
O'
IDC
DC
DC
C_o