
MV
LV
L_F
R_F
AC
DC
C_1
DC
DC
Ctrl.
V_{out}
AC
DC
C_2
DC
DC
C_o
Z_g
v_g
AC
DC
C_3
DC
DC