


CAJA DE HERRAMIENTAS METÁLICA

Planos Técnicos y Especificaciones de Manufactura


VISTA ISOMÉTRICA PRINCIPAL

Vista 3D Completa




VISTAS TÉCNICAS PRINCIPALES


Vista Frontal



Vista Lateral



Vista Superior



DESPIECE DE COMPONENTES

Desarrollo de Lámina Principal




TABLA DE DIMENSIONES Y TOLERANCIAS

Componente	Dimensiones (mm)	Material	Espesor	Tolerancia	Cantidad
Fondo principal	400 x 200	Lámina acero calibre 18	1.2 mm	±0.5 mm	1

Componente	Dimensiones (mm)	Material	Espesor	Tolerancia	Cantidad
Laterales	400 x 180	Lámina acero calibre 18	1.2 mm	±0.5 mm	2
Frente y respaldo	200 x 180	Lámina acero calibre 18	1.2 mm	±0.5 mm	2
Tapa	200 x 180	Lámina acero calibre 18	1.2 mm	±0.5 mm	1
Bandeja extraíble	380 x 180 x 50	Lámina acero calibre 18	1.2 mm	±0.3 mm	1
Asa de transporte	Ø12 x 500	Varilla redonda acero	12 mm	±0.1 mm	1
Refuerzos angulares	20 x 20 x 2	Perfil angular	2 mm	±0.2 mm	4 piezas de 200mm

LISTA COMPLETA DE MATERIALES POR EQUIPO

Materiales Base

Lámina acero calibre 18 (1.2mm)	100 x 60 cm
Varilla redonda Ø12 mm	50 cm
Perfil angular 20x20x2 mm	80 cm
Bisagras pequeñas 25 mm	2 pzas
Remaches pop Ø4 mm	20 pzas
Tornillos autorroscantes 4x12	8 pzas
Cerradura tipo palanca	1 pza

Consumibles

Electrodos 6013 Ø2.5 mm	5 pzas
Disco de corte 4½"	2 pzas
Lija grano 120	3 pliegos
Pintura base anticorrosivo	200 ml
Pintura esmalte (color)	300 ml
Thinner	100 ml

Herramientas Menores

Escuadras metálicas	2 pzas
Flexómetro	1 pza
Rayador	1 pza
Martillo	1 pza
Lima bastarda	1 pza
Brocas Ø3, 4, 6, 8 mm	1 juego

SECUENCIA DE PROCESOS DE MANUFACTURA

1. Trazado y Corte de Láminas

Herramientas: Rayador, escuadra, cortadora, disco de corte

Descripción: Trazar todas las piezas según plantillas y cortar con precisión. Verificar dimensiones antes de proceder.

2. Doblado en Dobladora

Herramientas: Dobladora de lámina, escuadra

Descripción: Formar los laterales y componentes con ángulos de 90°. Verificar escuadra constantemente.

3. Rolado para Asa Cilíndrica

Herramientas: Roladora, martillo

Descripción: Formar el asa con la varilla de Ø12mm, crear forma ergonómica y funcional.

4. Taladrado de Agujeros

Herramientas: Taladro, brocas Ø3, 4, 6, 8mm

Descripción: Realizar todos los agujeros para remaches, tornillos, bisagras y cerradura según plano. Verificar alineación.

5. Soldadura de Componentes

Herramientas: Equipo de soldadura, electrodos 6013 Ø2.5mm

Descripción: Ensamblar y soldar estructura principal, refuerzos angulares y soportes internos. Evitar deformaciones por calor.



6. Limpieza y Desbarbado

Herramientas: Lijadora, lima bastarda, disco de desbaste

Descripción: Eliminar rebabas, marcas de soldadura y asperezas. Preparar superficies para pintura.



7. Instalación de Accesorios

Herramientas: Remachadora, destornillador, alicates

Descripción: Colocar bisagras, cerradura, asa y componentes móviles. Verificar funcionamiento correcto.



8. Pintura y Acabado Final

Herramientas: Pistola de pintar, brochas, guantes de protección

Descripción: Aplicar imprimante anticorrosivo, luego capa de color. Dejar secar 24 horas antes del uso.



9. Control de Calidad y Empaque

Herramientas: Calibrador, flexómetro, lista de verificación

Descripción: Verificar dimensiones, funcionamiento y acabado. Empaquetar con protección contra golpes.