







Notas:

- Los pines 0 a 15 pueden ser PWM, dependiendo del Firmware varía cuantos se pueden usar a la vez
- En los ESPino Rev. A, las marcas de RX y TX estan invertidas por error

