

182758	NTF-615	بندر بن محمد بن ماجد القحطاني	4/6/2026	خزان الموية فيه تصدع مضخة الموية تشتغل من تلقا نفسها بدون احد يستخدم الماء	8	احمد
182787	NTF-685	راشد باسم محمد الزنيدي	4/6/2026	تسريب مياه في الجدار تحت الدرج وزنية شبك الالمنيوم	8	احمد
183017	NTF-492	ابراهيم صالح ابراهيم القببسي	4/7/2026	ملاحظة على ماسورة الخزان الارضى بعد التعبئة تتفرغ الموية مكسورة	7	محمد سعد
183219	NTF-496	ناصر مفرح البقيمي	4/8/2026	السلام عليكم ما زالت مشكلة روائح الصرف في المكيف باقية آمل فحص ماسورة التكييف والصفاية ولدي لمبات خربانة تحتاج تبديل	6	احمد
183286	NTF-570	عبدالله سعد الاسمري	4/9/2026	تشققات خارجيه متفرقه	5	محمد سعد
183335	NTF-608	حسين بن عبدالله بن حمد الصغير	4/9/2026	عطل باب السحب	5	محمد سعد
183360	NTF-478	أنس سعيد السرحاني	4/9/2026	تشققات وكسور في رقبة الخزان الارضى	5	محمد سعد
183492	NTF-354	محمد بن عبدالرحمن بن سعيد الغامدي	4/11/2026	باب الالمنيوم من جهة مدخل الصالة فيه مشكلتين: ١- يسرب غبار ومياه. ٢- ما يتقفل مضبوط. الباب يحتاج وزن.	3	محمد سعد
183506	NTF-296	فائز عوضه الشهري	4/11/2026	لم يتم تعديل الشبك الخاص بالحشرات كما انه يوجد نوافذ لم يتم تركيب الشبك عليها	3	
183547	NTF-721	عبدالرحمن فهد الشمري	4/11/2026	تم دهان الجدار الداخلي للفيلا بعد رفع السور بسبب حديقه البوليفارد. ولكن يوجد وساخه ع البلاط والصنابير واللمبات الجداريه ولمبات الحديقه الارضيه. وشاخه بشكل موكوبس مره. الرجاء تنظيف البلاط والمذكور اعلاه بسبب الدهان. مرفق لكم بعض الاشياء المتضرره بسبب الدهان. الرجاء التنظيف كامل للارضيات واللمبات يوجد روائح كرهيهه تطلع من الحمامات غير طبيعيه تم المعالجه بمواد النظافه المعطرات ولا يوجد اي فائده ارجو حل الاشكاليه والتأكد من اكوائع الراحة فعلاً الروائح اذتنا	3	احمد
183548	NTF-408	سعد عبدالله بن سعد مشبب	4/11/2026	احتاج صيانة الاسبوع القادم	3	
183551	NTF-729	محمد صالح آل عباس	4/11/2026	بالسطح والحوش أكثر من تشققات ظاهره	3	محمد سعد
183567	NTF-619	رائد صالح سالم العنزي	4/11/2026	تهريب مياه المطر لداخل البيت من مفتاح الشبابيك وكذلك الباب الخاص بقسم النساء	3	محمد سعد
183584	NTF-296	فائز عوضه الشهري	4/11/2026	المكيفات تنزل منها ماء كامل الفيلا اثناء نزول المطر	3	احمد
183566	NTF-619	رائد صالح سالم العنزي	4/11/2026	تهريب مياه الأمطار	3	محمد سعد
183628	NTF-550	عبدالعزیز عوض بن جابر المطيري	4/11/2026	دخلت مويه الامطار مع باب النساء الالمنيوم ودخلت مويه الامطار مع باب السطح المنزلق	3	محمد سعد
183629	NTF-610	ماجد مفلح القحطاني	4/11/2026			

محمد سعد	2	يوجد تهريب ودخول الماء بكثرة بعد الامطار في الغرفتين الماستر	4/12/2026	ابراهيم جزاء الحربي	NTF-679	183655
محمد سعد	2	يعلق بعد المطر	4/12/2026	فارس نائف العمري	NTF-441	183668
محمد سعد	2	رطوبة داخل البيت بعد المطر	4/12/2026	فارس نائف العمري	NTF-441	183667
محمد سعد	2	دخل علينا المطر من حواف الباب	4/12/2026	فارس نائف العمري	NTF-441	183669
محمد سعد	2	يوجد رطوبة في جدار غرفة المعيشة بعد سقوط الأمطار	4/12/2026	مصعب طاهر شفي	NTF-359	183688
محمد سعد	2	يوجد تسريب في البيت في الحمام بالدور الاول وفي غرفة النوم الرئيسية وفتحة التصريف بالسطح مغلقة	4/12/2026	ناصر عبدالله ابراهيم عسيري	NTF-544	183700
محمد سعد	2	يوجد تشققات في الحوش سور	4/12/2026	عبدالعزیز سلطان البريدي	NTF-708	183704
محمد سعد	2	تهريب ماء المطر الى داخل المنزل من السطح	4/12/2026	فاطمه بنت محمد بن سعيد عون	NTF-554	183726
محمد سعد	2	بعض الأقفال لا تعمل بشكل جيد	4/12/2026	طارق محمد بن موسى السليم	NTF-191	183730
	2	صدى في المفاتيح والباب غير موزون	4/12/2026	عبدالعزیز سلطان البريدي	NTF-708	183714
محمد سعد	2	ملاحظه سبق طلب اصلاح الباب وتغيير المفاتيح ولا يتم التجاوب.	4/12/2026	عبدالعزیز سلطان البريدي	NTF-708	183728
	2	تهريب ماء المطر غرفة العاملة المنزلية	4/12/2026			
احمد	2	السلام عليكم لدي مشكلة في خزان تبين لي انه مكسور ويحتاج تغيير وربما يحتاج فحص كامل للارض لان الماء تسرب الى الخارج ايضا دورات المياة اعزكم الله اكتسبت لون الاسود وكأنه متكسره مع العلم لم اسكن البيت لدي ايضا مشكله في البويه تظهر وكأنها رطبه وذلك يوجي الى تسريب داخل نحتاج فحص التسرب وايقافه ومن ثم عمل الدهان	4/12/2026	منصور خالد البيحي	NTF-728	183710
محمد سعد	2	تحياتي مشكله في الباب الخارجي	4/12/2026	نايف عواد عرفج الشمري	NTF-655	183716
محمد سعد	2	السلام عليكم نزلت مويه في سقف المطبخ ما ادري هل مشكلة عزل ولا مشكلة تشطيبات ولا اعمال مدنية فوق دريشة المطبخ	4/12/2026	محمد بن مهنا بن سعود السهلي	NTF-719	183735

		اعزائي الكرام لدي عدد من الملاحظات بعد الامطار الاخيرة مما تسببت في تهريبات شديدة وتشققات في الجدران والاسقف في اماكن كثيرة في انحاء المنزل منها الدور الارضي و الثاني والثالث. ١- بدايتنا في الاسقف والجدران الجانبية للدرج يوجد بها تصدعات كبيرة من الاعلى حتى الاسفل مع الوقت قد تسبب خطر لاصحاب المنزل.. ٢- غرفة النوم الرئيسية بكاملها أيضاً دورة مياه الغرفة الرئيسية بالكامل الى ان السقف قابل للسقوط مع الاسف وهي لم تسكن بعد. ٣- غرفة رقم ٢-٣-٤ جميع غرف النوم يوجد فيها تهريبات وتسريبات للمياه بشكل غير معقول مما سببت تصدعات وتشققات في الحوائط يا اعزائي...؟؟؟ ٤- في الاسياب او الممرات بين الغرف مع الصالة بالدور الثاني يوجد فيها تهريب للمياه				
محمد سعد	2		4/12/2026	ريم بنت احمد بن اسعد عالم	NTF-464	183754

محمد سعد	2	ببقي الجدار. ٢- فوهة او فتحة الخزان الارضي العلوية غير متوازنة بالشكل الصحيح مع فتحة خزان الفيير الحاجة الى عمل عزل مائي لجدران الحوش لمعالجة الرطوبة بشكل دائم حيث ان اعادة الطلاء في كل مرة هو حل-٣ غير مجدي وحل مؤقت ٤- عمل ترويب للبلاط الداخلي والخارجي ٥- اصلاح شبك باب الصالة بسبب اهتراءه من الاسفل ٦- احد مفصلات نافذة المجلس الجهة اليسرى لاتعمل بالشكل المطلوب تم تعديل ميلان البلاط في دورة مياه غرفة النوم الماستر من قبل الصيانة وتم تغيير الصفاية المخفية الى صفاية خارجية مختلفة	4/12/2026	عبدالرحمن سليمان الفيفى	NTF-678	183818
احمد	2	السلام عليكم انا عندي مشكله بالكهرباء عندي قسمين ما يشتغل الكهرباء فيه لا بالغرف ولا دورة المياه	4/12/2026	مطلق محمد المطلق	NTF-177	183804
محمد سعد	2	كذلك دفع المويه جدا سيء النعله في المطبخ تشققات في المطبخ وجود حشرات ونمل في المنزل تلميع الانارات تم الصبغ عليها مع الافياش	4/12/2026	نواف الشهري	NTF-405	183774
محمد سعد	2	الباب منذ الاستلام لايعمل	4/12/2026	نواف الشهري	NTF-405	183802

		عدم تجاوب شركة النوافذ بالحضور لإصلاح النوافذ			
		علماً بأنه تم الرفع أكثر من مره ولا يوجد تجاوب			
محمد سعد	2	مرفق صورته دخول مياه الامطار ممن الباب وهذا غير مقبول	4/12/2026	عبدالمحسن عبدالرحمن ال جفن	NTF-694 183878
احمد	2	عند تركيب الكاميرات الخارجية جهة البوابة واجهنا مشكله في التمديد بسبب خلل او انسداد في المواير ما يتطلب معالجتها	4/12/2026	محمد سعد السبيعي	NTF-302 183902
احمد	2	هناك تسريب في غرفة السطح من سطح المكيفات	4/12/2026	عبدالعزیز محمد العمیم	NTF-600 183912
		اعزائي الكرام لدي عدد من الملاحظات بعد الامطار الاخيرة مما تسببت في تهريبات شديدة وتشققات في الجدران والاسقف في اماكن كثيرة في انحاء المنزل منها الدور الارضي و الثاني والثالث.			
		١ - بدايتنا في الاسقف والجدران الجانبية للدرج يوجد بها تصدعات كبيرة من الاعلى حتى الاسفل مع الوقت قد تسبب خطر لاصحاب المنزل..			
		٢ - غرفة النوم الرئيسية بكاملها أيضاً دورة مياه الغرفة الرئيسية بالكامل الى ان السقف قابل للسقوط مع الاسف وهي لم تسكن بعد.			
		٣ - غرفة رقم ١-٢-٤ جميع غرف النوم يوجد فيها تهريبات وتسريبات للمياه بشكل غير معقول مما سببت تصدعات وتشققات في الحوائط يا اعزائي...؟؟؟			
		٤ - في الاسياح او الممرات بين الغرف مع الصالة بالدور الثاني يوجد فيها تهريب للمياه مما تسببت في تشققات للحوائط.			
		٥ - بجانب مراوح الحمامات في بعض الطوابق يوجد فيها تشققات ومع الوقت قد تسقط...!!!			
		٦ - دورة المياه بالطابق السفلي يوجد فتحة التهوية مفتوحة بالكامل لم تقفل من استلام المنزل وتم التنويه بها ولا تغلق مع الاسف...!!			
		٧ - حوائط المنزل الخارجية من الامام ومن خلف المنزل بأكملها يوجد بها شروخ او تشققات من بع	4/12/2026	ريم بنت احمد بن اسعد عالم	NTF-464 183925
		استبدال الخزان	4/12/2026	عبدالله ابراهيم الجدلاني	NTF-723 183915

مكرره	2	عند تركيب الكاميرات الخارجية جهة بوابه الوحده واجهتنا مشكلة عدم التمكن من تمديد اسلاك الكاميرات لوجود عطل او انسداد في المجرى اعاق التركيب مما يتطلب توجيه من يلزم لمعالجة وشكرا لكم	4/12/2026	محمد سعد السبيعي	NTF-302	183916
مكررة	2	اعزائي الكرام لدي عدد من الملاحظات بعد الامطار الاخيرة مما تسببت في تهريبات شديدة وتشققات في الجدران والاسقف في اماكن كثيرة في انحاء المنزل منها الدور الارضي و الثاني والثالث. ١- بدايتنا في الاسقف والجدران الجانبية للدرج يوجد بها تصدعات كبيرة من الاعلى حتى الاسفل مع الوقت قد تسبب خطر لاصحاب المنزل.. ٢- غرفة النوم الرئيسية بكاملها أيضاً دورة مياه الغرفة الرئيسية بالكامل الى ان السقف قابل للسقوط مع الاسف وهي لم تسكن بعد. ٣- غرفة رقم ١-٢-٤ جميع غرف النوم يوجد فيها تهريبات وتسريبات للمياه بشكل غير معقول مما سببت تصدعات وتشققات في الحوائط يا اعزائي...؟؟؟ ٤- في الاسياح او الممرات بين الغرف مع الصالة بالدور الثاني يوجد فيها تهريب للمياه مما تسببت في تشققات للحوائط. ٥- بجانب مراوح الحمامات في بعض الطوابق يوجد فيها تشققات ومع الوقت قد تسقط...!! ٦- دورة المياه بالطابق السفلي يوجد فتحة التهوية مفتوحة بالكامل لم تقفل من استلام المنزل وتم التنويه بها ولا تغلق مع الاسف...!! ٧- حوائط المنزل الخارجية من الامام ومن خلف المنزل بأكملها يوجد بها شروخ او تشققات من بع السلام عليكم ١. بلاط الحوش الجاني المقابل لمدخل الفيلا تتجمع فيه المياه و لذلك يحتاج تعديل الميول . ٢. شبك غرفة النوم بالسطح يحتاج تثبيت لأنه يهتز مع الهواء اذا كان مغلق .	4/12/2026	ريم بنت احمد بن اسعد عالم	NTF-464	183924
محمد سعد	2	عندي مشاكل في التصريف والروائح كريهة ومشاكل في النوافذ والدهان الداخلي من الرطوبة وعندي هبوط في التربة خطير من الجدار اتمنى إصلاحها بالشكل المطلوب	4/12/2026	محمد حمود عبدالرحمن الحصيني	NTF-446	183939
محمد	2		4/12/2026	عوض مسفر الشهراني	NTF-445	183932

احمد	2	عندي دورة مياه المجلس الكرسي يهرب ماء من داخل الصحن	4/12/2026	نايف على المحيا	NTF-731	183963
محمد	2	لدي مشكلة في إغلاق باب السحب الألمنيوم بالسطح ، وكذلك تجمع الماء بعد نزول المطر في صفاية التصريف في السطح واحتاج فحص الصفاية الأخرى بالسطح العلوي فوق السقف، إذا ممكن يكون الموعد يوم الثلاثاء 2026-4-12.	4/12/2026	سلطان محمد بن سعد آل درويش	NTF-598	183964
احمد	2	تهريب مياه	4/12/2026	محمد عبدالرحمن محمد ال مسعود	NTF-351	183970
محمد	2	الشباك لا يغلق	4/12/2026	محمد عبدالرحمن محمد ال مسعود	NTF-351	183972
محمد	2	لم يتم تسكير الألمنيوم بشكل جيد	4/12/2026	محمد عبدالرحمن محمد ال مسعود	NTF-351	183958
محمد	2	بعد اصلاح صيانة للتسريب ، لا بد من عمل الجبس	4/12/2026	بندر عبدالله المطلق	NTF-376	183967
محمد	2	لم يتم تسكير الألمنيوم بشكل جيد	4/12/2026	محمد عبدالرحمن محمد ال مسعود	NTF-351	183959
احمد	2	تعريب مياه داخل المنزل مع وجود رطوبة على الجدار	4/12/2026	محمد عبدالرحمن محمد ال مسعود	NTF-351	183957
محمد	2	وجود حشرات في البيت	4/12/2026	محمد عبدالرحمن محمد ال مسعود	NTF-351	183971
محمد	1	تشققات بالسور الخارجي داخل حوش الفيلا	4/13/2026	محمد فايز الأحمري	NTF-448	183983
مكرره	1	تشققات بالسور الخارجي داخل حوش الفيلا	4/13/2026	محمد فايز الأحمري	NTF-448	183984
احمد	1	عندي كم مشكلة ما حلوها من الطلبات السابقة وتم التواصل مع الدعم ولا سار شي - كسر في زجاج الدرج - خدوش بالالمنيوم باب سحب - فيش كهرباء عكس - شفاطات الحمامات صوتها عالي جدا	4/13/2026	ريان حامد بن سعد الثبيتي	NTF-372	184000
محمد سعد	1	يوجد تسريب ماء بعد الامطار تجمع المياه في السطح العلوي	4/13/2026	سعد عبدالله ال علي	NTF-656	184024
محمد سعد	1	تسريب	4/13/2026	احمد ظافر القحطاني	NTF-718	184030
محمد سعد	1	توجد تشققات وتسرب للمياه في البنية الاساسيه وكسر في البلاط بلاط الحوش رجع نزل مره ثانيه نحتاج صيانتة كامله	4/13/2026	عبدالعزیز صقر مخلص الحارثي	NTF-620	184017

184048	NTF-570	عبدالله سعد الاسمري	4/13/2026	تمديد اسلاك الكهرباء للباب الخارجى غير موجود مطموس داخل الجدار	1	احمد
184069	NTF-719	محمد بن مهنا بن سعود السهلى	4/13/2026	السلام عليكم خزان المياه العلوي تطفوا منه المياه لازم اسكر الدينمو شوي وبعدها اشغله مره ثانيه ويضبط	1	احمد
184080	NTF-719	محمد بن مهنا بن سعود السهلى	4/13/2026	ريحة في الحمام الماستر	1	احمد
184047	NTF-570	عبدالله سعد الاسمري	4/13/2026	تشققات في ابواب الغرف الداخليه	1	محمد
184085	NTF-177	مطلق محمد المطلق	4/13/2026	السلام عليكم انا عندي تسريب في دورة المياه و دفع المويه جدا ضعيف وانا توني معبي الخزان مويه	1	احمد
184094	NTF-296	فائز عوضه الشهري	4/13/2026	يوجد تهريب في السقف بعد الامطار	1	محمد
184114	NTF-666	محمد ناصر الاسمري	4/13/2026	يوجد رطوبة في جدار السور وكذلك هبوط في التربة في الحوش	1	محمد
184113	NTF-666	محمد ناصر الاسمري	4/13/2026	يوجد رطوبة في جدار السور وكذلك هبوط في التربة في الحوش	1	مكرره
184146	NTF-696	احمد فهد محمد الاحمري	4/13/2026	تشققات خارجيه في الحوش اعمال واختلاف دهان خارجي في الحوش	1	محمد سعد
184171	NTF-730	فيصل رضوان احمد حليحل	4/13/2026	يوجد مشكلة في النافذة التي في دورة المياه بالغرفة التي بجانب غرفة الماستر	1	محمد سعد
184173	NTF-467	سلمان بن عبدالله بن خالد الصباح	4/13/2026	رابع مره ارفع طلب لنفس المشكله عندي نزول ماء في صالة الدور الاول (الوسطي) من فتحة المكيف	1	محمد
184172	NTF-730	فيصل رضوان احمد حليحل	4/13/2026	الباب الداخلى المطل على الحديقة الخلفية لا يغلق باحكام	1	محمد
184181	NTF-481	فيصل فهد سليمان الحميدي	4/14/2026	مشكلة في كرسى الحمام التعليق / تشققات	0	احمد
184193	NTF-546	سميرة على موسى معشى	4/14/2026	يوجد تلف في اضاءة الحوش من المطر وتشققات خارجيه في السور وعطل في عوامة الخزان وتلف في باب مدخل البيت	0	محمد
184192	NTF-546	سميرة على موسى معشى	4/14/2026	يوجد تلف في اضاءة الحوش من المطر وتشققات خارجيه في السور وعطل في عوامة الخزان وتلف في باب مدخل البيت	0	مكرره
183175	NTF-321	عبير عواض ابن عبدالعزيز الغامدي	4/8/2026	وجود تصدعات وشروخ سطحية . تموجات وتعرجات او نتوءات واضحة في سطح الجدار ناتجة عن سوء أعمال . اللباسة أو الدهان، مما أدى إلى عدم استواء السطح وظهور عيوب بصرية واضحة	6	محمد