جدول فحص الأعمال الكهربائية والمفاتيح



127.0.0.1:5500/pdf/pddf.html

التكلفة المقدرة (ريال سعودي)	مرجع كود البناء السعودي	الملاحظات	الحالة	البند
-	-	المقبس يبدو في حالة جيدة بدون أضرار مرئية	مجتاز	جودة المقابس الخارجية
20	 متطلب كود البناء السعودي رقم 2025-03-01: يجب عزل نهايات الأسلاك حتى نقطة التوصيل العزل الكامل للأسلاك حتى نقطة التوصيل نقطة التوصيل لمنع القوس الكهربائي متطلب كود البناء السعودي رقم 2025-03-03: يجب تثبيت الأسلاك بإحكام داخل البراغي 	الأسلاك تبدو مرئية مما قد لا يكون آمناً. من الأفضل إخفاء الأسلاك للسلامة والمظهر الجمالي	مجتاز جزئي	التركيب السليم لأسلاك المقابس
45	• sbc401-8: لتغطية المقابس الخارجية، يجب أن يكون الغطاء بدرجة حماية IP55 أو أعلى • المتطلب رقم 2025-01-05: إضافة غطاء واقي معتمد للمقبس الخارجي لمنع تلف الأجزاء الداخلية	المقبس غير مغطى بالكامل بأي لوحة واقية، مما قد يشكل خطراً	X غیر مجتاز	تغطية المقابس الخارجية
-	-	المقبس محاذٍ جيداً أفقياً	✓ مجتاز	محاذاة المقابس أفقياً
-	_	لا يمكن التحقق من التأريض من الصورة	غير قابل للقياس	توصيل التأريض
-	_	لا يوجد وسم مرئي في الصورة	غير قابل للقياس	وسم الدوائر الكهربائية

127.0.0.1:5500/pdf/pddf.html 2/4

التكلفة المقدرة (ريال سعودي)	مرجع كود البناء السعودي	الملاحظات	الحالة	البند
-	-	الصورة لا تُظهر تركيبات الإضاءة أو أي سياق للتوزيع	غير قابل للقياس	توزيع الإضاءة
-	-	المقبس مركب على الارتفاع المعياري للتطبيقات النمطية	<mark>✓</mark> مجتاز	ارتفاع المقابس
-	-	مقبس واحد فقط مرئي في الصورة	غير قابل للقياس	التناسق في توزيع المقابس
-	-	لا توجد مفاتيح مرئية في الصورة	غير قابل للقياس	حالة المفاتيح الكهربائية
-	_	لا توجد مفاتيح مرئية في الصورة	غير قابل للقياس	ارتفاع المفاتيح عن مستوى الأرضية
-	-	لا توجد مفاتيح مرئية في الصورة	غير قابل للقياس	تناسق المفاتيح مع تصميم الحائط
-	_	لا توجد مفاتيح مرئية في الصورة	غير قابل للقياس	سلامة مفاتيح التحكم
-	-	لا توجد أغطية مفاتيح مرئية في الصورة	غير قابل للقياس	مطابقة أغطية المفاتيح للمعايير

127.0.0.1:5500/pdf/pddf.html 3/4

التكلفة المقدرة (ريال سعودي)	مرجع كود البناء السعودي	الملاحظات	الحالة	البند
-	_	لا توجد مفاتيح مرئية في الصورة	غير قابل للقياس	موقع المفاتيح

127.0.0.1:5500/pdf/pddf.html 4/4