
الـ LCD لها 16 pins كما بالشكل (٢. ٢٤) وبيانهم كالتالي:

- ا Vss : يتم توصيلها بالـ ground .
- ٢) Vdd : يتم توصيلها بالـ V 5، وهما المسئولين عن تشغيل الشاشة .



- ۳) Vee : مسئولة عن سطوع الشاشة، فإذا تم توصيل الشاشة بالـground وكانت الإضاءة جيدة فيتم توصيها بالـground!
- بالـground،أما إذا كانت الإضاءة تحتاج إلى تعديل يتم توصيلها بمقاومة متغيرة .
- 2) Rs (register select) لمعرفه ما اذا كان الكود المرسل اليها أمر أم digital pin ، ويتم توصيلها بـ data الاردوينو.
- وround: يتم توصيلها بالـ ground،
 وتعبر عن اننا هل سنقرأ من علي الشاشة
 أم هنبعث عليها ؟
- ٦) (Enable) في توصيلها بـ digital pin من الاردوينور
 - ٧) 00: لا يتم توصيلها.
 - ۸) D1: لا يتم توصيلها.
 - ٩) D2: لا يتم توصيلها.
 - ١٠)D3(١٠: لا يتم توصيلها.
- data pin : D4(١١ ، ويتم توصيلها بـ digital pin من الاردوينو.
- data pin : D5(۱۲ ، ويتم توصيلها بـ digital pin من الاردوينو.
- digital pin ، ويتم توصيلها بـ digital pin من الاردوينو.
- digital pin : ويتم توصيلها بـ digital pin من الاردوينو.
 - ٥١)توصل ب الـ V <u>5</u> __
 - ۱۲)توصل بالـ ground .

وعرض الانور للتطبيقات المندسية

برمجة الـLCD:

-إذا أردنا أن نكتب حرف او كلمة أو رقم علي الـ LCD، فلا بد من برمجتها لعمل ذلك ،إذن لابد من أن هناك أو امر برمجية خاصة بها وهي كالاتي:

هناك 6 أوامر مهمة هي الأكثر استخداما عند برمجة الـ LCD عن طريق الاردوينو. ولإستخدام هذه الأوامر يتم استدعاء مكتبة الـ LCD لكي يقدر الأردوينو علي التعرف علي هذه الأوامر الستة، ويتم استدعاؤها عن طريق الأمر:

#include<LiquidCrystal.h>

ثم بعد ذلك نستخدم أو امر الـCD و هي مفصلة كالاتي:

- ا- (LiquidCrystal lcd(Rs,EN,D4,D5,D6,D7) : يتم تسميه الشاشة لاننا بعد ذلك نستخدم هذا الاسم مع بقية الأوامر ، هنا تم تسميتها بـ LCD، وداخل القوسين نضع ارقام الـ digital pins التي يتم توصيلها بـ LCD pins .
- ۲ : Lcd.begin(cols,rows) : يتم كتابة نوع الشاشة المستخدمة ،من جيث عدد الصفوف و الأعمدة.
 - (); Lcd.clear : يستخدم لمسح أي كلام مكتوب علي الشاشة .

- ٤- ;() Lcd.print : يتم كتابة الجمل المراد طباعتها على الشاشة، إذا أردنا طباعة كلمة اوجملة نضعها بين علامتين التنصيص " "، وإذا أردنا أن نطبع حرف يتم كتابته بين '، وإذا أردنا طباعة رقم لا نضع أي أقواس تتم كتابة الرقم مباشرة .
 - -- Lcd.print (millis()/1000); -0 يستخدم هذا الأمر لعرض عدد الثواني على الشاشة منمنذ بداية عمل الشاشة.
 - -- Lcd.setCursor (cols, rows); -7: إذا أردنا أن ننتقل من مكان لاخر علي الشاشة،أو بمعني أخر لصف أو عمود أخر نضع رقم الصف والعمود المراد الإنتقال إليهما ، مع العلم أن صفوف الشاشة تبدا من رقم 0 إلي رقم 1 وكذلك الأعمدة تبدأ من رقم 0 إلى رقم 15.

و الشكل (٢. ٤٣) يوضح كود لعرض كلمة AZEX'16 علي الشاشه ...

```
#include <LiquidCrystal.h>

// initialize the library with the numbers of the interface pins
LiquidCrystal lcd(7, 8, 9, 10, 11, 12);

void setup() {
    // set up the LCD's number of columns and rows:
    lcd.begin(16, 2);
    // Print a message to the LCD.
    lcd.print("AZEX'16");
}

void loop() {
    // set the cursor to column 0, line 1
    // (note: line 1 is the second row, since counting begins with 0):
    lcd.setCursor(0, 1);
    // print the number of seconds since reset:
    lcd.print(millis()/1000);
}
```

وإلي هنا نكون قد انتهينا من جزء الـ Digital I/O وسننتقل إلي جزء أخر وهو Analog I/P