

تقرير فحص فيلا

اسمِ العميل: فيصل بن سلطان البكر

الرياض ، حي الرمال

الموقع :(24.930179595947266,46.79155731201172

ناصر بن عبدالعزيز الخلف	اسم الفاحص:
51593	رقم شهادة فحص جودة البناء
2100000085	رقر ترخيص الميئة العامة للعقار
e57c9b92	رقم وثيقة وزارة الموارد البشـرية

رقم وثيقة التأوين ضد الأخطاء الوهنية F38/22/500/0000014

تم بدأ الفحص في ٥٠ مارس ٢٠٢٢

الملاحظات العامة:

تم الشخوص على فيلا للمكرم فيصل بن سلطان البكر

نتيجة الفحص

بعد الشخوص على الوحدة السكنية والفحص الظاهري بالأجهزة والمعدات الأساسية للفحص والتدقيق على حالة الوبنى تبين ما يلي:

وجود ميول في جدار في المجلس وجدار بسطة الدرج الداخلي

عدم وجود تأريض للئفياش

سـوء في تخطبط دورات المياه مما يؤدي إلى اصطدام الباب بالمغاسـل

يفضل لأسلاك المكيفات أن تكون ٦ ملم والأفياش ٤ ملم واللمبات ٢.٥ ملم

