

Date: 06-08-2025 18:24:16

بطاقة عمل

JB2016AH0040

06-08-2025 18:24:16

خروج

06-08-2025 18:24:16

دخول

بيانات العميل

المتحرك: 0501234567

الشركة: رسلان لتجارة السيارات

الاسم: خليفة عبد أحمد الشامسي

بيانات المركبة


رقم القاعدة	رقم العداد	اللون	رقم اللوحة	الموديل	نوع المركبة
IN457687BT56788	168512	أبيض	AJMAN A 55990	2024	نيسان صني

ضوء تنبيه المحرك مانع الانزلاق الفرامل ضوء تنبيه المحرك
 تنبيه الفرامل اليدوية مانع الانزلاق الفرامل

الإشارة في المرابط اليمين لا تعمل صوت طقطقة أسفل المركبة
 تأخير بالتشغيل حراة عند الوقوف التكييف لا يبرد عند الوقوف التام
 صوت عند الضغط على الفرامل من الأمام حراة عند الوقوف

يجب الإنتهاء من المركبة خلال يومين كحد أقصى قطع غيار اصلية فقط
 تشيك الليكات في دورة التكييف يوجد مشكلة تهريب بالكهرباء من المسجل
 البطارية بحاجة إلى شحن أو استبدال تشيك الفرامل إن كانت بحاجة إلى استبدال من عدمه التأكد من عدم وجود تهريب في دورة العيادة
 فحص كمبيوتر الدراما رقيقة لا تصلح للخراء يجب استبدالها بعد إبلاغ العميل
 تشيك الظفيرة في حال وجود شورت كهرباء

الفحص النظري



الخدمات

- تبديل سفايف أمامية • مخرطة دسكات عدد 4
- تبديل كت بوش
- تبديل بوشات
- تبديل راديتير
- تبديل لينك رود
- تبديل لعبه إشارة مراية يمين
- تبديل إكسيل بوت يمين
- تبديل لمبة إشارة مراية يمين
- تبديل لمبة إشارة مراية يمين
- تبديل سفايف أمامية • مخرطة دسكات عدد 4
- تبديل كت بوش
- تبديل بوشات
- تبديل راديتير
- تبديل لينك رود

قطع الغيار

الكمية	الوصف	الكمية	الوصف	الكمية	الوصف
1	كت بوش هيفي ديوتي	1	فلتر زيت محرك	1	سفافيف أمامية
1	أكسيل بوت يمين	1	راديتير مستعمل أصلي	2	رود لينك
1	مياه راديتير مانول أزرق	2	جمبینات خلفية KYP	1	لمبة إشارة
1	أكسيل بوت يمين	1	زيت ماكينة كاسترول 5W30	1	سفافيف أمامية
1	أكسيل بوت يمين	1	راديتير مستعمل أصلي	2	رود لينك
		2	جمبینات خلفية KYP	1	لمبة إشارة

الشروط والأحكام

- لا يتم استلام السيارة إلا بعد دفع جميع المستحقات الخاصة بالعقد
- يدق للماجر إيقاف المركبة أو سحبها في أي وقت دون الرجوع إلى المستأجر في حال تأخره عن سداد مستحقات العقد دون تحمله أي مسؤولية عن أي متعلقات للمستأجر داخل المركبة.
- يتتحمل المستأجر في عدم إلتزامه دفع مبلغ 5000 درهم بالإضافة إلى أتعاب المحامي.
- المستأجر مسؤول عن رسوم التأمين الزائدة البالغة 1500-2000 درهماً + 20% من تكلفة الإصلاح إذا كان عمره أقل من 25 عاماً أو عمر رخصة القيادة أقل من عام واحد.
- لا يتم إعادة الضمان إلا بعد مرور 10 أيام عمل للتأكد من عدم وجود أي مخالفات مروبة وما شابه.
- تسرى كافة القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات المعمول بها في الدولة على طرفي الإتفاقية سواء ورد أم لم يرد في هذه الإتفاقية بما لا يتعارض مع احكامها.

أقر بأنني قد قرأت جميع الشروط وبنود هذا العقد وواافق عليها



توقيعه:

الفني المشرف: أحمد حمزاوي

ملاحظات:

لا توجد ملاحظات

توقيع العميل: