

38. Bağlantılı modeller (Link Revit/CAD/IFC)

Revit — BIM ile Yapı Modelleme · 7. Ekip Çalışması ve Koordinasyon · 22 dakika

Bağlantı (Link) — koordinasyonun temeli

Başka bir dosyayı kendi modeline bağlarsın. Kaynak değişince senin modelin de güncellenir.

	Bağlantı (Link)	İçe Aktarma (Import)
Veri nerede	Dışarıda kalır	Modele kopyalanır
Güncelleme	Otomatik	Yok
Dosya boyutu	Artmaz	Artar
Silme	Kolay	Zor
Önerilen	EVET	Hayır

DIKKAT

Her zaman Bağlantı kullan. CAD dosyalarını içe aktarmak Revit modelini şişirir ve bazen bozar. Özellikle "Import CAD" kullanmaktan kaçın.

Revit modeli bağlama

Ekle sekmesi -> Bağlantı paneli -> Revit Bağla

Konumlandırma:

- (-) Otomatik - İç Kaynaklardan İçe <- en güvenli
(iki modelin 0,0,0 noktası hizalanır)
- () Otomatik - Merkezden Merkeze
- () Otomatik - Paylaşılan Koordinatlarla
- () Elle - Kaynak

-> Aç

CAD dosyası bağlama (altlık)

Ekle -> CAD Bağla

- [x] Yalnızca geçerli görünüm <- MUTLAKA işaretlenmeli
- Renkler: Siyah beyaz
- Katmanlar: Tümü
- İçe aktarma birimleri: Milimetre (veya Otomatik Algıla)
- Konumlandırma: Otomatik - Merkezden Merkeze
- Yerleştir: Zemin Kat
- [x] Görünümde düzelt

DIKKAT

"Yalnızca geçerli görünüm" işaretlenmezse CAD dosyası tüm görünümelerde belirir ve modeli ciddi yavaşlatır.

Bağlantı yönetimi

Yönet -> Bağlantıları Yönet

Sekmeler: Revit / CAD Formatları / IFC / Nokta Bulutları

Yeniden Yükle -> güncel sürümü getir

Boşalt -> geçici gizle (bağlantı kalır)

Kaldır -> bağlantıyı tamamen kes

Yolu Değiştir -> dosya taşındıysa

Yol Türü:

(-) Göreli -> proje klasörü taşınırsa bozulmaz

() Mutlak

Bağlı modeli görüntüleme

VG (Görünürlük/Grafik) -> Revit Bağlantıları sekmesi

Görünürlük onay kutusu

Yarı Tonlama -> soluklaştır (altlık gibi)

Görüntü Ayarları -> Özel:

Bağlantının kendi görünüm ayarlarını kullan
veya senin ayarlarını uygula

IPUCU

Bağlı mimari modeli yarı tonlamalı göster. Böylece kendi statik elemanların net görünür, mimari soluk kalır.

IFC bağlama

IFC, farklı BIM programları arasındaki ortak dildir. ArchiCAD, Tekla, Allplan'dan gelen dosyaları IFC ile bağlarsın.

Ekle -> IFC Bağla

Not: IFC bağlantısı Revit'te ayrı bir .rvt dosyası olarak dönüştürülür (yanına oluşur).

Sınırlar:

- Parametreler tam gelmeyebilir
- Düzenlenemez (salt okunur)
- Geometri bazen basitleşir

Kopyala/İzle (Copy/Monitor)

Mimarın seviye ve akslarını kendi modeline kopyalar, sonra izlersin. Mimar bir aksı kaydırırsa sana uyarı gelir.

1. İşbirliği -> Kopyala/İzle -> Bağlantı Seç
-> bağlı mimari modele tıkla
2. Kopyala düğmesi -> [x] Çoklu
-> aksları ve seviyeleri seç -> Bitir
3. İzleme başlar (üzerlerinde izleme simgesi)
4. Mimari değişince:
İşbirliği -> Koordinasyon İncelemesi -> Bağlantı Seç
-> değişiklik listesi
-> Kabul Et / Yeniden Konumlandır / Yoksay

NOT

Bu, mimari-statik koordinasyonunun en önemli aracıdır. Aks kaymalarından doğan hataları önler.