

Olay raporu – Grid Up Pano İzleme

Kara kutu · olay öncesi 72 saatlik kayıt



ÖRNEK/SENTETİK VERİDEN ÜRETİLMİŞTİR – arayüz örnek veriyle çalışmaktadır, bu rapor saha ölçümü değildir.

Pano	Efeler TM-14 · ADM-00014 · 1600 kVA dahili	Olay kimliği	EVT-42
Olay	Isıl direnç indeksi yüksek, gevşek veya oksitlenmiş bağlantı (ALM-K-ALM)	Tespit noktası	Bildirilmedi
Olay zamanı	19.09.2026 12:40:12	Rapor alındığı an	19.09.2026 13:21:12

Olay Kronolojisi ve Değerlendirme:

19.09.2026 12:40:12 tarihinde Efeler TM-14 (ADM-00014) panosunda ısı direnç indeksi yüksek, gevşek veya oksitlenmiş bağlantı olayı kaydedilmiştir. Sistem ilk olarak 19.09.2026 12:40:12 zamanında "ALM-K-ALM (P2, DSYA-3 L2) oluştu: ısı direnç indeksi $K/K_0 > 1,6$ – gevşek/oksitlenmiş bağlantı" uyarısını üretmiştir. Süreç boyunca 1 saha müdahale adımı uygulanmıştır. Kesici trip koruması açılmadan önleyici olarak kontrol altında tutulmuştur. Olay öncesi 72 saatlik telemetri serisi ve faz akımları, arızanın bağlantı direncindeki kademeli artış ve termal zaman sabiti sapmasından kaynaklandığını doğrulamaktadır.

Bağlantı sinyalleri




Ön görünüş, kapaklar açık. Renkli noktalar normal dışı bağlantılar, mavi kutu Pano Beyni. Nokta durumları raporun alındığı ana aittir; olay anındaki değerler yandaki grafiklerde.

OLAY AKIŞI


Zaman çizelgesi

- 19.09.2026 12:40:12
Alarm – ALM-K-ALM (P2, DSYA-3 L2) oluştu: ısı direnç indeksi $K/K_0 > 1,6$ – gevşek/oksitlenmiş bağlantı
- 19.09.2026 12:41:12
Aksiyon – ALM-K-ALM (P2, DSYA-3 L2) bildirim iletili: sms, whatsapp


Faz akımları



Ortam



Risk skoru



Raporu hazırlayan

Ad-Soyad

Tarih / Saat

İmza

Kontrol eden (vardiya amiri)

Ad-Soyad

Tarih / Saat

İmza

Teslim alan

Ad-Soyad

Tarih / Saat

İmza

Bu rapor, Grid Up Pano İzleme arayüzünün kara kutu ekranından tarayıcı yazdırması ile üretilmiştir. Olay kimliği EVT-42; kara kutu penceresi 72 saat. 3B ikiz görünümü kâğıda basılamadığından rapora 2B ön görünüş konmuştur.