August 4, 2024

1 Padrão de Falha A: Curva da Banheira

• Descrição: Alta taxa de falhas no início da vida útil (mortalidade infantil), seguida por um período de baixas falhas aleatórias, e finalmente, um aumento acentuado nas falhas no final da vida útil (zona de desgaste).

• Equipamentos Exemplos:

- Componentes elétricos, como discos rígidos de computadores e relés de corrente.
- Rolamentos de manga em motores diesel grandes e eixos de hélices de navios.

2 Padrão de Falha B: Curva de Desgaste

• **Descrição**: Nível estável e baixo de falhas aleatórias durante a maior parte da vida útil, com um aumento acentuado de falhas no final da vida útil.

• Equipamentos Exemplos:

 Buchas de bronze fosforoso ou metal branco, que operam bem com manutenção e lubrificação, mas eventualmente falham devido ao desgaste.

3 Padrão de Falha C: Curva de Fadiga

• **Descrição**: Aumento constante na probabilidade de falha à medida que o componente envelhece, sem um ponto de substituição definido.

• Equipamentos Exemplos:

 Componentes submetidos a cargas cíclicas, como dentes de engrenagem, molas ou eixos de transmissão.

4 Padrão de Falha D: Curva de Quebra Inicial

• **Descrição**: Baixa probabilidade de falha no início, seguida por um aumento precoce e estabilização em uma probabilidade de falha constante.

• Equipamentos Exemplos:

 Sensores de nível de capacitância, que têm um aumento inicial na probabilidade de falha antes de se estabilizar.

5 Padrão de Falha E: Curva Aleatória

- $\mathbf{Descrição}$: Probabilidade de falha constante ao longo da vida útil do componente.
- Equipamentos Exemplos:

- Chips de memória de estado sólido.
- Falhas aleatórias podem ocorrer devido a diversos fatores, como furos em pneus, detritos em bombas, erros de operador, etc.

6 Padrão de Falha F: Curva de Mortalidade Infantil

• **Descrição**: Alta probabilidade de falha no início da vida útil, seguida por uma probabilidade de falha aleatória constante.

• Equipamentos Exemplos:

 Equipamentos complexos sem modos de falha dominantes, como CPUs e chips de processamento de vídeo, que apresentam uma alta taxa de falhas iniciais antes de estabilizar.

7 Elaboração do Memorial Técnico

7.1 Cost_PM: Custo de Manutenção Preventiva

Deve ser menor que o custo de manutenção corretiva (Cost_CM).

7.2 Cost_CM: Custo de Manutenção Corretiva

Deve ser maior que o custo de manutenção preventiva (Cost_PM).

7.3 Weibull_alpha: Parâmetro de Escala

Representa a vida característica ou o tempo médio até a falha.

7.4 Weibull_beta: Parâmetro de Forma

Deve ser maior que 1 para que a manutenção preventiva seja econômica. Valores diferentes de 1 alteram a taxa de falha ao longo do tempo:

- $\beta < 1$: Taxa de falha decrescente (mortalidade infantil).
- $\beta = 1$: Taxa de falha constante (distribuição exponencial).
- $\beta > 1$: Taxa de falha crescente (desgaste).

7.5 q: Fator de Restauração

Define a eficácia da restauração:

- q = 1: Lei de Potência NHPP (tão bom quanto usado).
- q = 0: HPP (tão bom quanto novo, padrão).

8 Tempo Ótimo de Reparo

Para calcular o tempo ótimo de reparo, insira os dados