

MATERIAIS METÁLICOS SOLIDIFICAÇÃO DE METAL




MATERIAIS METÁLICOS SOLIDIFICAÇÃO DE METAL

Estrutura dendrítica DENDRON = ÁRVORE



Estruturas dendríticas




Aspecto micrográfico de uma dendríta em um lingote de aço



Formação Dendrítica de Aço


MATERIAIS METÁLICOS CURVA DE RESFRIAMENTO - SOLIDIFICAÇÃO LIGA ISOMORFA



MATERIAIS METÁLICOS

DIAGRAMA MONOFÁSICO

Ko = Coeficiente de Distribuição de Equilíbrio





Ko = Xs (Solido em T)XI (Líquido em T)

Ko = Coeficiente de Distribuição de Equilíbrio

MATERIAIS METÁLICOS

REAÇÃO EUTÉTICA


Uma fase líquida, durante o resfriamento, se transforma em duas fases sólidas diferentes

$$L \implies a + b$$

A temperatura em que a reação eutética ocorre é denominada temperatura eutética.

Durante o aquecimento, à temperatura eutética, as duas fases sólidas se transformam em uma única fase líquida a + b \implies L

MATERIAIS METÁLICOS SISTEMA CHUMBO - ESTANHO



MATERIAIS METÁLICOS

Reação eutetóide

Uma fase sólida, durante o resfriamento, se transforma em duas fases sólidas diferentes


$$d \Longrightarrow a + b$$

A temperatura em que a reação eutetóide ocorre é denominada temperatura eutetóide.

Durante o aquecimento, à temperatura eutetóide, as duas fases sólidas se transformam em uma única fase sólida diferente


$$a + b \Longrightarrow d$$

MATERIAIS METÁLICOS




MATERIAIS METÁLICOS

SOLUBILIDADE PARCIAL PONTO EUTÉTICO




REAÇÃO EUTÉTICA Líquido $\Rightarrow \alpha + \beta$

MATERIAIS METÁLICOS



MATERIAIS METÁLICOS

REAÇÕES INVARIANTES NO DIAGRAMA Fe-C



MATERIAIS METÁLICOS

MICROESTRUTURAS DO DIAGRAMA Fe-Fe₃C

