维护分公司钳工专业

变速机维护检修 作业指导书

武汉检安石化工程有限公司 二 **OO** 九年十月

# 目 录

- 1、总则
- 2、间隙周期与内容
- 3、检修与质量标准
- 4、试车与验收
- 5、维护与故障处理

# 1. 总则

- 1.1 主题内容与使用范围
- 1.1.1 本规程规定了变速机的检修周期与内容、检修与质量标准、试车与验收、维护与故障处理。
- 1.1.2 本规程适用于石油化工圆柱齿轮、圆锥齿轮、圆弧齿轮、涡轮、蜗杆、行星摆线针轮减速机、行星齿轮增速机及行星式摩擦无级变速机的维修和检修。
- 1.2 编写修订依据

SY 21024-73 炼油厂减速机维护检修规程

HGJ 1020-79 化工厂测量减速机,行星摆线针轮、增速机维修规程

GB 10095-1988 渐开线圆柱测量精度

BG/T 15753-1995 圆弧圆柱测量精度

GB/T 11365-1989 锥齿轮精度

# 2. 间隙周期与内容

## 2.1 检修周期

12~18个月,如监测手段齐全,可根据设备运行状况适当调整检修周期。

- 2.2 检修内容
- 2.2.1 大修项目
- 2.2.1.1 检查联轴器对中情况。
- 2.2.1.2 检查修理轴承、测量间隙。
- 2.2.1.3 检查传动零部件磨损及配合情况。
- 2.2.1.4 处理运行中存在的问题。

# 3. 检修与质量标准

- 3.1 拆卸前准备
- 3.1.1 检查变速机运行状况及存在问题,备齐资料。
- 3.1.2 备齐检修工具、配件、材料等。
- 3.1.3 切断电源及附件,放净机内润滑油,符合安全检修条件。
- 3.2 拆卸与检查
- 3.2.1 拆卸联轴器,检查对中及磨损情况。
- 3.2.2 检查机体有无缺陷和损坏,测量检查中分面的密封情况。
- 3.2.3 清洗齿轮箱内油垢及杂物,检查齿面磨损、配合间隙及啮合情况。
- 3.2.4 检查轴承,测量、调整间隙。
- 3.3 检修标准
- 3.3.1 联轴器
- 3.3.1.1 拆卸联轴器使用专用工具,不得直接敲打。
- 3.3.1.2 联轴器对中允差见表 1。

丰 1	联轴器对中允	羊
/V I		7

mm

联接形式	允许径向偏差	允许端面偏差
固定式	0.06	0.04
弹性圈柱销式	0.08	0.06
齿式	0.08	0.08
弹簧膜片式	0.15	0.10

## 3.3.1.3 弹性圈柱销联轴器两端面间隙见表 2。

## 表 2 联轴器端面间隙

mm

联轴器直径	联轴器两端面间隙	联轴器直径	联轴器两端面间隙
90~140	1.5~2.5	260~500	4~6
140~260	2.5~4		

- 3.3.1.4 当输出轴传动方式是链传动时,链轮与州的配合应采用 H7/js6,两链轮的中间平面 应在同一平面内,其轴向偏移量不大于(1/200)a(a 为两链轮中心距,mm)。
- 3.3.2 轴承
- 3.3.2.1 拆卸轴承应用专用工具,严禁直接敲打。
- 3.3.2.2 滚动轴承内外圈滚道、滚动体表面应无腐蚀、坑疤与斑点,接触平滑,滚动无杂音。
- 3.3.2.3 滚动轴承内圈必须紧贴轴肩或定位环,用 0.05mm 塞尺检查不得通过。
- 3.3.2.4 轴承内径与轴的配合,外径与轴承座的平滑见表 3。

#### 表 3 轴承配合公差

	7 * * 10 * 4 * 10 * 1 * 2 * 10 * 10 * 10 * 10 * 10 *						
向心球轴承和向心推力轴承			推力滚子轴承				
	内径与轴配合	外径与轴承座配合	内径与轴配合 外径与轴承座配合				
	H7/k6 或 H7/js6	J7/h6 或 H7/h6	H7/m6 或 H7/k6	J7/h6 或 H7/h6			

- 3.3.2.5 滑动轴承轴瓦表面应光滑,无硬点、裂纹、气孔、夹渣、脱皮、脱壳等缺陷。
- 3.3.2.6 轴瓦在下瓦中部 60°~90°之间接触,接触点每平方厘米不少于 2点。
- 3.3.2.7 轴瓦径向轴轴向间隙见表 4。

#### 表 4 轴瓦间隙

mm

直径	径向间隙	轴向间隙
50~80	0.20~0.25	
>80~120	0.12~0.20	0.25~0.30
>120~180	0.14~0.24	0.30~0.35
>180~260	0.16~0.28	0.35~0.40

- 3.3.2.8 轴瓦与轴承座的配合为 H7/m6, 其表面粗糙度为 R<sub>a</sub>3.2。
- 3.3.2.9 轴瓦表面粗糙度为 Ra1.6。
- 3.3.3 轴
- 3.3.3.1 轴及轴颈不应有毛刺、严重划痕、碰伤等缺陷。
- 3.3.3.2 轴的直线度为 0.03mm/m。
- 3.3.3.3 轴颈的圆柱度为 0.015mm, 表面粗糙度为 R<sub>a</sub>1.6。
- 3.3.4 机体
- 3.3.4.1 机盖与机体的剖分面应光滑、平整,保证装配严查剖分面的严密性。
- 3.3.4.2 机盖与机体不得有裂纹、伤痕等缺陷。
- 3.3.5 圆柱齿轮
- 3.3.5.1 齿面不得有损伤、胶合、剥落或裂纹等缺陷,必要时做无损探伤。
- 3.3.5.2 齿轮啮合的齿顶间隙为  $(0.20\sim0.30)$   $m_n$   $(m_n$  为法向模数), 齿侧间隙见表 5。

#### 表 5 齿侧间隙

mm

中心距	《50	>50~80	>80~120	>120~200	>200~320	>320~500	>500~800
侧间隙	0.085	0.105	0.130	0.170	0.210	0.260	0.340

#### 3.3.5.3 齿轮节圆处齿厚的最大允许模数值见表 6。

#### 表 6 齿轮最大允许磨损值

mm

**						
圆周线速度/(m/s)	《2	>2~6	>6			
最大允许磨损值	0.24m	0.16m	$0.10 \; m_n$			

#### 3.3.5.4 齿轮啮合接触面积见表 7。

表 7 齿轮啮合接触面积

接触斑点	单位		精度等级				
		5 6 7 8 9 10					10
按高度不小于	%	55 (45)	50 (40)	45 (35)	40 (30)	30	25
按长度不小于	%	80	70	60	50	40	30

- 注:(1)接触斑点的分布位置应趋近齿面中部,齿顶和两端部棱边不允许接触。
  - (2) 括号中数值,用于轴向重合度 ε<sub>B</sub>>0.8。
- 3.3.5.5 齿顶圆的径向跳动公差值见表 8。

## 表 8 齿顶圆的径向跳动公差值

mm

齿轮直径	法向模数	径向圆跳动
《125	1~10	0.14
>125~400	1~16	0.18
>400~800	1~30	0.22
>800~1600	>25~50	0.30

- 3.3.5.6 齿轮啮合表面粗糙度为 R<sub>a</sub>3.2。
- 3.3.5.7 齿轮内径圆柱度公差值为 0.010~0.025mm, 表面粗糙度为 R<sub>a</sub>1.6。
- 3.3.5.8 齿轮与轴配合为 H7/m6 或 H7/k6。
- 3.3.5.9 齿轮轴线平行度公差。X 方向平行度公差按表 9, y 方向轴线平行度公差取 x 方向轴线平行度公差的一半。
- 3.3.6 圆锥齿轮
- 3.3.6.1 齿轮齿表面应光滑,无毛刺、伤痕、裂纹等缺陷,必要时做无损探伤。
- 3.3.6.2 齿轮节圆处齿厚的最大允许磨损值见表 6。
- 3.3.6.3 齿轮轴中心线夹角极限偏差见表 10。

## 表 10 齿轮轴中心线夹角极限偏差

mm

名称	节圆锥母线长度							
	≪50	>50~80	>80~120	>120~200	>200~320	>320~500	>500~800	
极限偏差	$\pm 0.05$	$\pm 0.06$	$\pm 0.07$	$\pm 0.08$	$\pm 0.10$	$\pm 0.12$	$\pm 0.14$	

## 3.3.6.4 齿轮中心线的位置度公差值见表 11。

表 11 齿轮中心线的位置度公差值

mm

7, 10, 1 = 3, 4, 7, 1 = 12, 4,						
			位置	<b>置度</b>		
精度等级	端面模数	节圆锥母线长度				
		《200	>200~320	>320~500	>500~800	
7	1~16	0.02	0.025	0.030	0.035	
8	1~16	0.03	0.030	0.035	0.045	
9	2.5~16	0.04	0.035	0.045	0.055	

# 3.3.6.5 齿轮啮合的侧间隙见表 12。

#### 表 12 齿轮啮合的侧间隙

mm

节圆锥母线	《50	>50~80	>80~120	>120~20	>200~320	>320~500	>500~800
长度				0			
侧间隙	0.085	0.10	0.13	0.17	0.21	0.26	0.34

- 3.3.6.6 齿轮啮合的齿顶间隙为 (0.2~0.3)  $m_n$   $(m_n$  为端面模数)。
- 3.3.6.7 齿轮啮合基础面积见表 13。

表 13 齿轮啮合面积

名称		精度等级					
		4~5	6~7	8~9	10~12		
接触面积	沿齿高%	60~80	50~70	35~65	25~55		
	沿齿宽%	65~85	55~75	40~70	30~60		

## 3.3.6.8 锥齿齿轮顶圆锥的径向跳动公差见表 14。

表 14 齿轮径向跳动

mm

	公称尺寸	径向圆跳动
	» 40~100	0.08
大端分度圆	>100~200	0.10
直径	>200~400	0.12
	>400~800	0.15
	>800~2000	0.20

3.3.7 圆弧齿轮

- 3.3.7.1 齿面不得有损伤、胶合、剥落、裂纹等缺陷,必要时做无损探伤。
- 3.3.7.2 圆弧齿轮传动的齿顶间隙和齿侧间隙的理论值见表 15。圆弧齿轮传动的实际间隙应不小于理论值的 2/3。

表 15 圆弧齿轮传动的齿顶间隙和齿侧间隙

mm

圆弧齿轮齿形	齿侧	齿顶间隙	
	$m_n$ $\sim 2$	$m_n > 6 \sim 30$	
JB929-67 型	0.06 m <sub>n</sub>	0.04 m <sub>n</sub>	0.20 m <sub>n</sub>
统通用双圆弧齿	0.06 m <sub>n</sub>	0.04 m <sub>n</sub>	0.20 m <sub>n</sub>
S74 型双圆弧齿	0.05 m <sub>n</sub>	0.04 m <sub>n</sub>	0.20 m <sub>n</sub>
FSPH-75 型双圆弧齿	0.07 m <sub>n</sub>	0.05 m <sub>n</sub>	0.25 m <sub>n</sub>

注: m<sub>n</sub> 为法向模数。

3.3.7.3 圆弧齿轮啮合接触面的正确位置应分布在名义接触迹线的上下两侧。单圆弧齿轮的名义接触迹线距齿顶的高度: 凸齿为 0.45 mn; 凹齿为 0.75 mn, 圆弧齿轮接触迹线和位置偏差见表 16。

表 16 圆弧齿轮接触迹线和位置偏差

	70 日 76 日							
		单圆弧齿轮		双圆弧齿轮				
料	青度等级	接触迹线位	按齿长不少与	接触迹线位	按齿长不少于	F工作齿长/%		
		置偏差	工作齿长/%	置偏差	第一条	第二条		
	4	$\pm  0.15 \; m_n$	95	$\pm 0.11  m_n$	95	75		
	5	$\pm 0.20~m_n$	90	$\pm 0.15  m_n$	90	70		
	6				90	60		
	7	$\pm 0.25~m_n$	85	$\pm 0.18  m_n$	85	50		
	8				80	40		

注: m, 为法向模数。

3.3.7.4 正确啮合接触面积见表 17。

表 17 啮合接触面积

精度	单圆弧齿轮		双圆弧齿轮			
等级	按齿高不少于	按齿长不少于	按齿高不少于	按齿长不少于	于工作齿长/%	
	工作齿高/%	工作齿长/%	工作齿高/%	第一条	第二条	
4	60	95	60	95	90	
5	55	95	55	95	85	
6	50	90	50	90	80	
7	45	85	45	85	70	
8	40	80	40	80	60	

- 3.3.7.5 圆弧齿轮啮合面的表面粗糙度为 R<sub>a</sub>1.6。
- 3.3.7.6 齿轮内径圆度公差值为 0.02mm, 表面粗糙度为 Ral.6。
- 3.3.7.7 齿轮与轴配合为 H7/m6 或 H7/k6。
- 3.3.7.8 齿轮轴线平行度公差。X 方向轴线平行度公差按表 18, y 方向轴线平行度公差取 x 方向轴线平行度公差一半。

表 18 齿轮轴线平行度公差

 $\mu$  m

	7 - 10 II M 1 1 M M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1 M 1								
精度		齿轮宽度(轴向齿距)							
等级	~40mm	>40~100mm	>100~160mm	>160~250mm	>250~400mm	>400~630mm			
4	5.5	8	10	12	14	17			
5	7	10	12	16	18	22			
6	9	12	16	19	24	28			
7	11	16	20	24	28	34			
8	18	25	32	38	45	55			

- 3.3.8 涡轮、蜗杆
- 3.3.8.1 涡轮、蜗杆的齿形表面不得有损伤、胶合、剥落及裂纹缺陷,必要时做无损探伤。
- 3.3.8.2 涡轮、蜗杆啮合侧间隙及开式传动的啮合最大侧间隙见表 19。

表 19 涡轮、蜗杆啮合侧间隙

mm

中心距	>40~80	>80~160	>160~320	>320~630	>630~1250	>1250
啮合侧间隙	0.095	0.13	0.19	0.26	0.38	0.53
最大侧间隙	0.190	0.26	0.38	0.53	0.76	_

- 3.3.8.3 涡轮、蜗杆啮合的齿顶间隙为(0.2~0.3) m (m 为模数)。
- 3.3.8.4 涡轮节圆处齿厚允许最大磨损值见表 6。
- 3.3.8.5 涡轮啮合接触面积见表 20。

#### 表 20 涡轮啮合接触面积

71 1 11 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 11 2 1							
方向	接触面积	方向	接触面积				
沿齿高/%	>30	沿齿宽/%	>40				

3.3.8.6 涡轮、蜗杆中心线在齿宽上的垂直度见表 21。

## 表 21 涡轮、蜗杆中心线在齿宽上的垂直度

mm

	轴向模数						
	~2.5 >2.5~6 >6~10 >10~16						
垂直度	0.021	0.028	0.042	0.055	0.095		

- 3.3.8.7 涡轮、蜗杆齿表面粗糙度为 R<sub>a</sub>3.2。
- 3.3.8.8 蜗杆齿顶圆柱度公差值见表 22。

## 表 22 蜗杆齿顶圆柱度公差值

mm

蜗杆齿顶圆直径	圆柱度	蜗杆齿顶圆直径	圆柱度
30~50	0.02~0.04	>120~250	0.06~0.08
>50~120	0.04~0.06	>250	0.10

3.3.8.9 蜗杆轴的径向圆跳动公差值见表 23。

表 23 蜗杆轴的径向圆跳动公差值

mm

精度等级	传动形式	圆跳动				
		蜗杆分度圆	直径			
		12~25	>25~50	>50~100	>100~200	>200~400
7	闭式	0.026	0.026	0.026	0.030	0.030
	开式	0.036	0.036	0.036	0.040	0.042
8	闭式	0.028	0.030	0.030	0.035	0.038
	开式	0.030	0.040	0.040	0.045	0.048
9	闭式	0.030	0.034	0.034	0.045	0.045
	开式	0.042	0.045	0.045	0.055	0.055

3.3.8.10 轮中间平面与蜗杆中心线的极限偏差值见表 24。

表 24 涡轮中间平面与蜗杆中心线的极限偏差值

mm

	极限偏差					
精度等级	中心距					
	40~80	>80~160	>160~320	>320~630	>630~1250	
7	$\pm 0.035$	$\pm 0.045$	$\pm 0.055$	$\pm 0.065$	$\pm 0.08$	
8	$\pm 0.055$	$\pm 0.065$	$\pm 0.085$	$\pm 0.110$	$\pm 0.12$	
9	$\pm 0.085$	$\pm 0.110$	$\pm 0.130$	$\pm 0.170$	±0.20	

3.3.8.11 涡轮、蜗杆中心距极限偏差值见表 25。

#### 表 25 涡轮、蜗杆中心距极限偏差值

mm

精度等级	极限偏差					
	中心距					
	40~80	>80~160	>160~320	>320~630	>630~1250	
7	$\pm 0.042$	$\pm 0.055$	$\pm 0.070$	$\pm 0.085$	$\pm 0.110$	
8	$\pm 0.065$	$\pm 0.090$	$\pm 0.110$	$\pm 0.130$	$\pm 0.180$	
9	$\pm 0.105$	$\pm 0.140$	$\pm 0.180$	$\pm 0.210$	$\pm 0.280$	

3.3.8.12 涡轮齿顶圆跳动公差值见表 26。

表 26 涡轮齿顶圆跳动公差值

mm

精	圆跳动
---	-----

度		涡轮分度圆直径						
等	<b>《</b> 50	>50~80	>80~120	>120~200	>200~320	>320~500	>500~800	>800~1250
级								
7	0.035	0.045	0.050	0.060	0.070	0.080	0.095	0.110
8	0.050	0.065	0.080	0.095	0.110	0.120	0.150	0.190
9	0.080	0.110	0.120	0.150	0.180	0.200	0.240	0.300

## 3.3.9 行星摆线针轮

3.3.9.1 针齿壳的针齿销孔直径允许摩擦损坏极限公差见表 27。

## 表 27 销孔直径允许摩擦极限公差

mm

针齿销孔直径	公差标准	磨损极限
《10	0.016~0.019	0.030
>10~20	.0019~0.023	0.037

3.3.9.2 针齿销孔圆心对针齿壳中心圆跳动公差值见表 28。

表 28 小看那个圆心对针齿壳中心圆跳动公差值

mm

针齿销孔直径	圆跳动	针齿销孔直径	圆跳动
≪10	0.030	>10~20	0.037

3.3.9.3 针齿销孔应均匀分布,两相邻孔距允许最大偏差见表 29。

# 表 29 相邻孔距允许最大偏差

mm

针齿销孔直径	孔距最大偏差	针齿销孔直径	孔距最大偏差
≪10	0.05	>10~20	0.06

- 3.3.9.4 针齿壳两端面的针齿销孔同轴度公差值为 0.03mm, 针齿销孔轴心线对针齿壳两端面垂直度公差值为 0.015mm。
- 3.3.9.5 摆线齿轮表面粗糙度为 Ral.6, 无毛刺、伤痕、裂纹等缺陷。
- 3.3.9.6 摆线齿轮内孔与轴承配合间隙见表 30。

## 表 30 齿轮内孔与轴承配合间隙

mm

摆线齿轮内孔直径	配合间隙	极限间隙
《60	0.05	0.10
>60~121.5	0.05~0.08	0.08

3.3.9.7 摆线齿轮齿面磨损极限值见表 31。

## 表 31 齿面磨损极限值

mm

摆线齿轮直径	磨损极限	摆线齿轮直径	磨损极限
《250	0.05	>250	0.08

- 3.3.9.8 摆线齿轮轴向间隙为 0.2~0.25mm。
- 3.3.9.9 两摆线轮要按标记正确装配。
- 3.3.9.10 针齿套、针齿销不得有毛刺、裂纹、伤痕等缺陷,表面粗糙度为 R₄0.8。
- 3.3.9.11 针齿轮与针齿套的使用极限间隙见表 32。

#### 表 32 针齿轮与针齿套的使用极限间隙

mm

针齿销直径	针齿套内径	标准间隙	极限间隙
《10	<b>《14</b>	0.075~0.085	0.13
>10~24	>14~35	0.085~0.100	0.15
>24	>35	0.100~0.120	0.17

3.3.9.12 销轴、销套应无毛刺、裂纹、伤痕等缺陷,表面粗糙度为 R<sub>a</sub>0.8。

3.3.9.13 销轴与销套的圆柱度公差值见表 33。

表 33 销轴与销套的圆柱度公差值

mm

销轴、套直径	圆柱度允许值	极限公差值
《10	0.005~0.009	0.014
>10~18	0.006~0.012	0.018
>18~30	0.007~0.014	0.021
>30~50	0.009~0.017	0.026
>50~65	0.010~0.020	0.030

3.3.9.14 偏心套应无毛刺、伤痕、裂纹等缺陷,表面粗糙度为 R<sub>a</sub>0.8。

- 3.3.9.15 偏心套内径与外径的圆柱度公差值为 0.015mm。
- 3.3.10 行星齿轮增速
- 3.3.10.1 齿轮啮合良好,接触均匀,接触面积见表 34。

## 表 34 齿轮啮合接触面积

mm

Ī	<b></b>	直齿	斜齿
接触面积	沿齿高/%	>50	>55
	沿齿宽/%	>70	>80

- 3.3.10.2 齿面应无毛刺、伤痕、裂纹等缺陷,表面粗糙度为 R<sub>a</sub>3.2。
- 3.3.10.3 齿轮啮合侧间隙见表 35。

## 表 35 齿轮啮合侧间隙

mm

啮合形式	侧间隙	啮合形式	侧间隙
太阳齿与行星齿	0.15~0.25	行星齿与内齿圈	0.35~0.50

- 3.3.10.4 行星齿轮内径圆柱度为 0.02mm。
- 3.3.10.5 行星齿轮与行星齿轴的径向间隙见表 36。

	齿轴的	

mm

行星齿轮孔直径	110	120	150	160	190
径向间隙	0.20~0.24	0.24~0.27	0.30~0.32	0.32~0.34	0.38~0.42

- 3.3.10.6 主动轴、转架盖轴径、行星齿轴的圆柱度为 0.02mm。
- 3.3.10.7 行星齿轴与转架油孔要对准。
- 3.3.10.8 内齿圈与三联齿套、行星齿轴与转架和转架盖、行星齿与行星齿轴应按标记装配。
- 3.3.10.9 行星齿端面与左、右内齿圈端面应在同一平面。
- 3.3.10.10 各部位卡圈、卡簧应有足够的弹性,不得有明显的变形,装配应牢固可靠。
- 3.3.10.11 转架和转架盖的固定螺栓和垫片更换时应按原重量配备,其重量差应不大于 1g。
- 3.3.10.12 行星齿轴和行星齿更换时,各组的重量差不大于2g。
- 3.3.10.13 转子组装后,转颈处径向圆跳动不大于 0.025mm。
- 3.3.10.14 行星轮架组零件更换过多时,应左动平衡。
- 3.3.10.15 增速机输出轴与压缩机对中时,必须以增速机端盖上止口的两个平面为基准,径向允许偏差为 0.03mm,轴向允许偏差为 0.02mm。
- 3.3.11 行星式摩擦无级变速
- 3.3.11.1 主动锥、从动锥与行星锥的接触母线汇交与输入、输出轴中心线上的同一点。
- 3.3.11.2 主、从动锥与行星锥应研配,保证接触线的密合,用着色法检查时,接触线密合长度应在 70%以上。
- 3.3.11.3 主、从动锥与行星锥应无毛刺、伤痕、裂纹等缺陷,内孔外径及两端面表面粗糙度为 R<sub>a</sub>1.6, 锥表面粗糙度为 R<sub>a</sub>0.8。
- 3.3.11.4 主、从动锥与行星锥锥面斜向圆跳动公差值为 0.03mm。
- 3.3.11.5 主、从动锥内径和外径的圆度和圆柱度公差值为 0.01mm。
- 3.3.11.6 主、从动锥两端面对轴线的圆跳动公差值为 0.01mm。
- 3.3.11.7 外环内表面应无毛刺、伤痕、裂纹等缺陷,表面粗糙度为 R<sub>a</sub>1.6。
- 3.3.11.8 外环内径圆度公差值为 0.02mm。
- 3.3.11.9 保持架不允许有严重磨损和变形,保证与行星锥装配处于正确位置。
- 3.3.11.10 加压盘表面应无毛刺、伤痕、裂纹等缺陷,表面粗糙度为 Ral.6。
- 3.3.11.11 加压盘内孔与输出轴花键配合为 H9/h8 或 H8/h7,沿轴向移动应灵活,无卡涩。
- 3.3.11.12 加压盘端面对轴线的平行度公差值为 0.015mm, 外圆跳动公差值为 0.02mm。

# 4. 试车与验收

- 4.1 试车前准备
- 4.1.1 审查检修记录,确认检修质量合格。
- 4.1.2 盘车检查无卡涩和异常声音。

- 4.1.3 润滑油符合要求, 附件齐全好用。
- 4.2 试车
- 4.2.1 空负荷试车,检查运行是否平稳,有无冲击、振动及异常响声,变速灵活。试运时间为 24~48h。
- 4.2.2 检查密封有无渗漏。
- 4.2.3 各联接、紧固件有无松动。
- 4.2.4 空负荷试车合格后,进行负荷试车。
- 4.2.5 检查轴承温度,滚动轴承温度不大于70℃,滑动轴承温度不大于65℃。
- 4.2.6 运转平稳,不得有冲击、振动和异常响声,电流不超过额定值。振动值符合要求。
- 4.3 验收
- 4.3.1 额定负荷连续运转 24h, 各项性能指标达到技术要求或能满足生产需要。
- 4.3.2 设备状况达到完好标准。
- 4.3.3 检修记录齐全、准确。按规定办理验收手续。

# 5. 维护与故障处理

- 5.1 日常维护
- 5.1.1 检查各轴承温度,超过各规定值应及时处理。
- 5.1.2 检查油位、油压、定期添加或更换润滑油。
- 5.1.3 检查密封情况,发现泄漏应及时处理。
- 5.1.4 经常检查变速机有无异常声音和振动。
- 5.1.5 检查紧固件有无松动。
- 5.2 常见故障与处理(见表 37)

表 37 常见故障与处理

W 57 11 70 E					
序号	故障现象	故障原因	处理方法		
		变速器对中不好	检查、调整机组对中		
1	振动	连接件松动,配合精度破坏	紧固松动螺栓		
		动平衡破坏	检查转子动平衡		
	润滑不良	检查、更换润滑油			
2	噪音过大	齿轮啮合不良	检查调整齿轮啮合		
		各部位配合精度降低,磨损严重	检查调整各配合精度		
3 密封泄漏		轴封、机封磨损	更换轴封、机封		
	密封泄漏	油位过高	调整导要求油位		
		轴承或轴颈损坏	更换轴或轴承		
4 3	轴承温度高	润滑不良	检查油位、油压或油质		
		磨损严重	更换轴承		
		装配质量差	检查调整装配间隙		