Pantalla LCD

}

Para enseñar los datos a través del arduino, se va a usar un display de 16 carácteres alfanuméricos por 2 columnas, la LCD HD44780, como esta pantalla tiene una configuración de pines bastante compleja, decimos usar el adaptador de pantalla I2C PCF8574, quedándose las conexiones reducidas a tierra (GND), fuente de voltaje (Vcc 5V), y dos pines analógicos (A4 y A5). Para poder usar este adaptador ha sido necesaria descargarse una librería que será adjuntada a Github.

```
El código para poner la pantalla en marcha es el siguiente:

void setup()
{

lcd.begin(16, 2);

lcd.clear();

lcd.print("MULTIMETRO");

lcd.setCursor(0,1);

lcd.print("DIGITAL");

delay(1000);
}

void loop()
{

// en función de las mediciones de los sensores la pantalla tendrá determinadas respuestas
```



fuente: https://www.geekfactory.mx/tutoriales/tutoriales-arduino/lcd-16x2-por-i2c-con-arduino/