



电机与拖动基础


南开大学

人工智能学院

自动化与智能科学系

段峰

教授 博导





磁

力




第二章 电力拖动系统动力学

- 电 机: 能量转化的装置
 - 发电机: 机械能转化为电能
 - 电动机: 电能转化为机械能
- 变压器: 电能传递的装置(广义下的电机)
 - 作用是变电压、变电流、变相位等
- 拖 动: 电机与生产机械结合的运动特性



电力拖动系统动力学

电力拖动系统的组成与结构



电力拖动系统动力学









第一节 单轴旋转系统的运动方程

■单轴电力拖动系统的组成





$$T_L = T_0 + T_F$$

T ——电磁转矩

 T_L ——负载转矩

T₀ ——空载转矩

 T_{E} ——负载本身的转矩


单轴旋转系统的运动方程

■单轴电力拖动系统转动方程式

$$T - T_L = J \, \frac{d\Omega}{dt}$$

$$\Omega = \frac{2\pi n}{60}$$

$$J = mr^2 = m\frac{D^2}{4} = \frac{G}{g}\frac{D^2}{4}$$



速比
$$j = \frac{n}{n_f}$$



磁

力

- (1) 转矩按速比的反比折算 (折算前后功率不变)
- (2)飞轮矩按速比平方的反比折算 (折算前后动能不变)

■ 转矩按速比的反比折算(折算前后功率不变)

无机械损耗
$$T_F\Omega=T_f\Omega_f$$
 $T_F=rac{T_f\Omega_f}{\Omega}=rac{T_fn_f}{n}=rac{T_f}{j}$

有机械损耗

$$T_F \Omega \eta = T_f \Omega_f$$

$$T_F = \frac{T_f}{j\eta}$$

多轴系统的运动方程

■ 飞轮矩按速比平方的反比折算(折算前后动能不变)

$$\frac{1}{2}J\Omega^2 = \frac{1}{2}\frac{GD_F^2}{4g}(\frac{2\pi n}{60})^2 = \frac{1}{2}\frac{GD_f^2}{4g}(\frac{2\pi n_f}{60})^2$$

工作轴的飞轮矩


$$GD_F^2 = \frac{GD_f^2}{j^2}$$

系统总的飞轮矩
$$GD^2 = GD_a^2 + \frac{GD_b^2}{j_1^2} + \frac{GD_c^2}{(j_1j_2)^2} + \dots + \frac{GD_f^2}{j^2}$$

$$GD^2 = (1 + \sigma)GD_D^2$$
 GD_D^2 是电动机转子的飞轮矩

如图所示的电力拖动系统中,已知飞轮矩 GD_a^2 =14.5 N•m², GD_b^2 =18.8N•m², GD_f^2 =120 N•m², 传动效率 η_I =0.91, η_Z =0.93,转矩 T_f =85N•m,转速n=2450/min, n_b =810r/min, n_f =150r/min,忽略电动机空载转矩,求:

- (1) 折算到电动机轴上的系统总飞轮矩 GD^2 ;
- (2) 折算到电动机轴上的负载转矩 TFo



(1) 系统总飞轮矩

$$GD^{2} = GD_{a}^{2} + \frac{GD_{b}^{2}}{\left(\frac{n}{n_{b}}\right)^{2}} + \frac{GD_{f}^{2}}{\left(\frac{n}{n_{f}}\right)^{2}}$$

$$= 14.5 + \frac{18.8}{\left(\frac{2450}{810}\right)^{2}} + \frac{120}{\left(\frac{2450}{150}\right)^{2}}$$

$$= 14.5 + 2.05 + 0.45 = 17[N \cdot m^{2}]$$

$$= 14.5 + 2.05 + 0.45 = 17[N \cdot m^2]$$


(2) 折算到电动机轴上的负载转矩

$$T_F = \frac{T_f}{\frac{n}{n_f} \eta_1 \eta_2} = \frac{85}{\frac{2450}{150} \times 0.91 \times 0.93} = 6.15[\text{N} \cdot \text{m}]$$

■ 平移系统的折算(转矩、飞轮矩)




牛头刨



牛头刨原理

■ 垂直系统的折算(转矩、飞轮矩)



多轴系统的运动方程

平移系统的转矩折算

切削功率: 切削力反映到电机轴上: T_F $P=F_V$


切削功率反映到电机轴上: $T_F\Omega = T_F \frac{2\pi n}{60}$

$$T_F\Omega=T_F\frac{2\pi n}{60}$$

若不考虑传动系统的传动损耗, 根据功率不变的原则,有

$$Fv = T_F \frac{2\pi n}{60}$$

$$T_F = \frac{Fv}{\frac{2\pi n}{60}} = 9.55 \frac{Fv}{n}$$



牛头刨示意图

若考虑传动系统的传动损耗,则

$$T_F = 9.55 \, \frac{Fv}{n\eta}$$

■ 平移系统的飞轮矩折算


做平移运动部分的物体总重为 $G_{f}=m_{f}g$,其动能为


$$\frac{1}{2}m_fv^2=\frac{1}{2}\cdot\frac{G_f}{g}v^2$$

折算到电动机轴上后的动能为

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{GD_F^2}{4g} \cdot \left(\frac{2\pi n}{60}\right)^2$$








牛头刨示意图

■ 平移系统的折算-例题2-2



如图所示刨床电力拖动系统,已知切削力F=10000N,工作台与工件运动速度v=0.7m/s,传动机构总效率 $\eta=0.81$,电动机转速m=1450r/min,电动机的飞轮矩 $GD_p^2=100N$ •m²。求:

- (1) 切削时折算到电动机转轴上的负载转矩;
- (2) 估算系统的总飞轮矩;
- (3) 不切削时,工作台及工件反向加速,电动机以dn/dt=500r/(min•s)恒加速度运行,计算此时系统的动转矩绝对值。

■ 平移系统的折算-例题2-2

解:

(1) 切削功率为

$$P = Fv = 10000 \times 0.7 = 7000[W]$$

折算后的负载转矩

$$T_F = 9.55 \frac{Fv}{n\eta} = 9.55 \times \frac{7000}{1450 \times 0.81} = 56.92[\text{N} \cdot \text{m}]$$

(2) 估算系统总的飞轮矩

$$GD^2 \approx 1.2GD_D^2 = 1.2 \times 100 = 120[N \cdot m^2]$$

(3) 不切削时,工作台与工件反向加速时,系统动转矩绝对值

$$T' = \frac{GD^2}{375} \bullet \frac{dn}{dt} = \frac{120}{375} \times 500 = 160[\text{N} \bullet \text{m}]$$



■ 垂直系统的折算-负载转矩折算

提升重物

无机械损耗
$$T_F = \frac{GR}{j}$$


有机械损耗
$$T_F = rac{GR}{j\eta}$$

传动机构损耗转矩

$$\Delta T = \frac{GR}{j\eta} - \frac{GR}{j}$$

下放重物

$$T_F = \frac{GR}{j} - \Delta T$$



卷扬机示意图

若考虑传动系统的传动损耗,折算到电动机轴上的负载转矩为


$$T_F = \frac{GR}{j} - \Delta T = \frac{GR}{j} - (\frac{GR}{j\eta} - \frac{GR}{j}) = \frac{GR}{j}(2 - \frac{1}{\eta}) = \frac{GR}{j}\eta'$$

■ 垂直系统的折算-负载飞轮矩折算

与平移运动时相同

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{G_f}{g} v^2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{GD_F^2}{4g} \left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2$$

$$GD_F^2 = 4 \frac{G_f v^2}{\left(\frac{2\pi n}{60} \right)^2} = 365 \frac{G_f v^2}{n^2}$$




注意是定滑轮还是动滑轮

卷扬机示意图

■ 垂直系统的折算-例题2-4

某起重机的电力拖动系统如图所示。电动机 P_N =20 kW, n_N =950 r/min,传动机构的速比 j_1 =3, j_2 =3.5, j_3 =4,各级齿轮传动效率都是n=0.95,各转轴上的飞轮矩 GD^2_a =123 N•m², GD^2_b =49 N•m², GD^2_c =40 N•m², GD^2_a =465 N•m²,卷筒直径d=0.6 m,吊钩重 G_0 =1962 N,被吊重物G=49050 N,忽略电动机空载转矩,忽略钢丝绳重量,忽略滑轮传递的损耗,求:

- (1) 以速度 v=0.3 m/s提升重物时,负载(重物及吊钩)转矩、卷筒转速、电动机输出转矩及电动机转速;
 - (2) 负载及系统的飞轮矩(折算到电动机轴上);
 - (3) 以加速度 $a=0.1 \text{ m/s}^2$ 提升重物时,电动机输出的转矩。



4

第二节 多轴系统的运动方程

解

(1) 以速度 v=0.3 m/s提升重物时,负载(重物及吊钩)转矩

$$T_f = \frac{1}{2}(G_0 + G) \cdot \frac{d}{2} = \frac{1}{2} \times (1962 + 49050) \times \frac{0.6}{2} = 7651.8 \text{N} \cdot \text{m}$$

卷筒转速


$$n_f = \frac{60(2v)}{\pi d} = \frac{60 \times 2 \times 0.3}{\pi \times 0.6} = 19.1 \text{r/min}$$

电动机输出转矩

$$T_2 = T_F = \frac{T_f}{j7} = \frac{7651.8}{3 \times 3.5 \times 4 \times 0.95^3} = 212.5 \text{N} \cdot \text{m}$$

电动机转速

$$n = n_f j = 19.1 \times 3 \times 3.5 \times 4 = 802.2 r/min$$



(2) 负载及系统的飞轮矩 吊钩及重物飞轮矩

$$GD_F^2 = 365 \frac{(G_0 + G)v^2}{n^2} = 365 \times \frac{(1962 + 49050) \times 0.3^2}{802.2^2}$$


= 2. 6N • m²

系统总的飞轮矩

$$GD^{2} = GD_{a}^{2} + \frac{GD_{b}^{2}}{j_{1}^{2}} + \frac{GD_{c}^{2}}{(j_{1}j_{2})^{2}} + \frac{GD_{d}^{2}}{(j_{1}j_{2}j_{3})^{2}} + GD_{F}^{2}$$

$$= 123 + \frac{49}{3^{2}} + \frac{40}{(3 \times 3.5)^{2}} + \frac{465}{(3 \times 3.5 \times 4)^{2}} + 2.6$$

$$= 131.7 \cdot m^{2}$$



(3) 以加速度 $a=0.1 \text{ m/s}^2$ 提升重物时,电动机输出转矩的计算电动机转速与重物提升速度的关系为

$$n = n_f j_1 j_2 j_3 = 60 \times \frac{2v}{\pi d} j_1 j_2 j_3$$

电动机加速度与重物提升加速度的关系为

$$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} \left(\frac{120v}{\pi d} j_1 j_2 j_3 \right) = \frac{120}{\pi d} j_1 j_2 j_3 \frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}$$
$$= \frac{120}{\pi d} j_1 j_2 j_3 a$$

电动机加速度大小为


$$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}t} = \frac{120}{\pi \times 0.6} \times 3 \times 3.5 \times 4 \times 0.1 = 267.4 \mathrm{r/min \cdot s}$$

电动机输出转矩为

$$T = T_F + \frac{GD^2}{375} \frac{dn}{dt} = 212.5 + \frac{131.7}{375} \times 267.4 = 306.4 \text{N} \cdot \text{m}$$

第三节 负载转矩特性


■ 负载转矩特性——负载转矩与转速之间的关系



4

(一)恒转矩负载的转矩特性

反抗性恒转矩负载转矩特性




$$n_f < 0, T_f < 0$$

 $n_f > 0, T_f > 0$

即了永远是阻碍运动的制动性转矩,

且大小恒定。

■ 位能性恒转矩负载转矩特性




$$n_f < 0, T_f > 0$$
 制动性 $n_f > 0, T_f > 0$ 拖动性

负载转矩大小、方向不变




(一) 恒转矩负载的转矩特性

如果分别考虑 7和 时




反抗性恒转矩负载



位能性恒转矩负载

(二)其他负载的转矩特性


■ 泵类负载的转矩特性



转矩的大小与转速的平方成正比

$$T_F \propto n^2$$

■恒功率负载的转矩特性





负载的机械功率为常数转矩的大小与转速成反比


$$P = T\Omega = 常 数$$
 $T_F \propto \frac{1}{n}$

第四节 电力拖动系统稳定运行的条件

- ■电力拖动系统稳定运行的定义
 - (1) 稳态时速度不变;
 - (2) 受到干扰或系统给定变化时,速度能回复到原来的稳态速度或达到新的稳态速度。
- ■电力拖动系统稳定运行的条件
 - (1) 稳态时 $T = T_L$
 - (2) 暂态时 $\frac{dT}{dn} < \frac{dT_L}{dn}$









磁

力

第三章 直流电机

第一节 直流电机的用途及基本工作原理

- 一、直流电机的用途及特点
 - 1、用途: 机械能与直流电能的相互转化


直流发电机: 机械能——直流电能


直流电动机: 直流电能——机械能

- 2、特点: 优点突出而缺点明显
- (1)调速范围大, 易平滑调速
- (2)起、制动转矩大,过载能力强
- (3)易控制,可靠性高
- (4)换向问题,维护问题



二、直流发电机物理模型






二、直流发电机物理模型

电磁感应定律

■ 切割电动势: 导体与磁场有相对运动




$$e = Blv$$

切割电动势的方向与磁场和运动方向的关系遵循右手定则




二、直流发电机物理模型



并联支路图






2023/2/19 35

三、直流电动机物理模型

■ 安培力: 在磁场中磁场对载流导体施加的力



$$f = Bli$$

安培力的方向与磁场和电流的关系遵循左手定则



四、直流电机的可逆原理


直流发电机和直流电动机两者结构完全相同,只是运行 条件不同

直流电机,适当改变其运行条件即可作为发电机运行, 也可作为电动机运行

■直流电机的运行状态具有可逆性。

第二节直流电机的主要结构与铭牌数据

■直流电机的主要结构



1、转子部分

- (1)轴;
- (2) 电枢铁心;
- (3) 电枢绕组;
- (4)换向器;
- (5)风扇等。

2、定子部分

- (1)机座;
- (2) 主磁极;
- (3) 励磁绕组;
- (4)换向极;
- (5) 电刷装置等。








图 3.6 主磁极装置 1—机座;2— 极身;3— 励磁线圈; 4— 极靴;5— 框架;6— 电枢;







第二节直流电机的主要结构与铭牌数据

直流电机的铭牌数据

$$P_N(W,kW)$$

对于发电机:

$$U_{N}(V)$$

$$P_N = U_N I_N$$

$$I_N(A)$$

$$n_N(r/\min)$$

对于电动机:

$$I_{fN}(A)$$

$$P_{N} = U_{N} I_{N} \eta_{N}$$

$$\eta_N$$

$$P_{N} = T_{2N} \Omega_{N} = T_{2N} n_{N} / 9.55$$

$$T_N(N \cdot m)$$

$$T_{2N}(N \cdot m)$$

第二节直流电机的主要结构与铭牌数据

例题: 他励直流电动机 $P_N = 160kW$ $U_N = 220V$ $\eta_N = 90\%$

 $n_N = 1500 \, r / \text{min}$ 求输入功率 $P_1 = ?$ 额定电流 $I_N = ?$ 输出转矩 $T_{2N} = ?$

解:
$$P_1 = \frac{P_2}{\eta_N} = \frac{P_N}{\eta_N} = \frac{160}{0.9} = 177.8(kW)$$

$$I_N = \frac{P_1}{U_N} = \frac{P_N}{U_N \eta_N} = 808.1(A)$$

$$T_{2N} = 9.55 \frac{P_N}{n_N} = 9.55 \times \frac{160 \times 10^3}{1500} = 1018.7 (N \cdot m)$$

国产直流电机的主要系列产品

Z2系列: 一般用途的中、小型直流电机

Z和ZF系列: 一般用途的大、中型直流电机系列; Z是直流电动机, ZF是直流发电机

恒功率且调速范围较大的拖动系统里的广调速直流电动机 ZT系列:

ZZJ系列: 冶金辅助拖动机械用的冶金起重直流电动机

ZQ系列: 电力机车、工况电机车和蓄电池供电电车用的直流牵引电动机

ZH系列: 船舶上各种辅助机械用的船用直流电动机

ZA系列: 用于矿井和有易爆气体场所的防爆安全型直流电动机

ZU系列: 用于龙门刨床的直流电动机

ZKJ系列: 冶金、矿山挖掘机用的直流电动机